

Wertgutachten



Fahrzeug nicht zugelassen

Gutachten Nr.	Vom
59-0086/26/JN	29.01.2026
Hersteller	Modell
CAN-AM	RYKER

Auftraggeber
Aufleger - Innung Speditions- & Möbeltransport GmbH

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag	3
Fahrzeugdaten	4
Fahrzeug	4
Zustand	4
Bereifung	5
Ausstattung	5
Beauftragung	6
Eingesehenen Unterlagen	6
Besichtigungsbedingungen	6
Sachverständigen Feststellung:	6
Neupreis	6
Wertschätzung	6
Gutachtenfertigstellung	7
Fotoanlage	8

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen

59-0086/26/JN

Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort	
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	nicht zugelassen
Hersteller	CAN-AM
Modell/Haupttyp	RYKER
Untertyp	600 STD
Erstzulassung	08.10.2020
Fahrzeugart	3 Räder KFZ
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	3JB2FEF16KJ [REDACTED]
Schlüssel-Nr.	1942/000
Leistung /Hubraum	37 kW / 600 ccm
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)

Zustand

Allgemeinzustand	sehr gut
Lack	Schwarz met
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	6.001 km
Nächste HU	06.2026


Bereifung

Reifen vorne

Dimension	145/60 R16 M/C 66T
Profiltiefe	4 mm
Hersteller	Kenda
Art	Sommer

Reifen hinten

Dimension	205/45 R16 M/C 77T
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Kenda
Art	Sommer



Ausstattung

Zusatzausstattung

- ✓ Chassis Module Passenger Kit
- ✓ Fairing Lat B-160Kit
- ✓ Passenger Seat Kit

- ✓ Saddlebag RH B-160 Kit
- ✓ Spring Compression Kit
- ✓ Support LAT Kit

Beauftragung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Eingesehenen Unterlagen

Die Zulassungsbescheinigung Teil I lag bei der Besichtigung in Kopie vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Besichtigungsbedingungen

Besichtigungsort: Aufleger - Innung Speditions- & Möbeltransport GmbH (Auftraggeber), Tuchwallerstraße 5, 84034 Landshut

Die Besichtigungsbedingungen zum Zeitpunkt der Begutachtung waren ausreichend.

Sachverständigen Feststellung:

Das Dreiräder Kraftfahrzeug befindet sich in einem sehr guten Pflege- und Erhaltungszustand. Service Nachweise wurden nicht nachgewiesen.

Neupreis

Der Neupreis des Fahrzeugs betrug: **10.500,-- €**(inkl. MwSt.)

Wertschätzung

Unter Berücksichtigung der Erstzulassung, der Ausstattung, des Pflege- und Erhaltungszustandes, der Kilometerlaufleistung und der speziellen Marktlage für diesen Fahrzeugtyp schätze ich den Zeitwert für den Tag seiner Untersuchung am 28.01.2026 auf

6.400,-- € Differenzbesteuert
(i.W.: sechstausendvierhundert)

Gutachtenfertigstellung


Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 10 Seiten
- 6 Fotos

Altdorf, den 29.01.2026

Der Sachverständige



Fotoanlage



Fahrzeugübersicht







ANDREAS BAUER
SACHVERSTÄNDIGERBÜRO

FIN



Laufleistung abgelesen