

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Renault	Besichtigungsdatum	
Modell	Trafic Kasten (06.2014->), 2.0 dCi 120 ENERGY, L1H1 2,8t Komfort (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2021	Farbe	GLETSCHERWEISS
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	02 720 018 110 0002 DE002 6150
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	3333/BME
Anzahl Halter	1	Karosserie/Aufbau	Kastenwagen
Erstzulassung / HU	10.05.2022 /	Antriebsart	Frontantrieb
Laufleistung (abgelesen)	22.005 km	Zul. Gesamtgewicht	2835 kg
VIN	VF1FL000767	Schadstoffklasse EU	EU6dT
Leistung	88 kW / 120 PS	Laderaum L/B/H	- / - / - mm
Hubraum	1997 ccm	Unfallschaden	unbekannt
Motorart	Diesel	Zustand	normal
Getriebe	Getriebe 6-Gang		
Radstand	3098 mm		
Sitzplätze / Türen	3 / 4		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Wiederbeschaffungswert

(zuzüglich 19,00 % MwSt. 1.477,25 EUR)

7.775,00 EUR

Währungsbeträge sind netto
Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am 04.02.2026 zum 04.02.2026

Datenstand 02/2026



Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr



Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

02 720 018 110 0002 DE002 6150
3333/BME

Ausstattungen

Serienausstattung

> Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum

- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Batterie 85 Ah
- > Bordcomputer
- > Drehzahlmesser
- > Einschaltautomatik für Fahrlicht
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Entfall Keyless-Entry
- > Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links
- > Getriebe 6-Gang
- > Handschuhfach mit Kühlfunktion
- > Heckflügeltüren ohne Verglasung
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- > Kraftstofftank: 80 Ltr.
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- > Modellpflege
- > Motor 2,0 Ltr. - 88 kW dCi Diesel Energy
- > Nebelschlussleuchte
- > Radiovorbereitung
- > Radstand 3098 mm
- > Reifen-Reparaturset
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- > Servolenkung
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
 - Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
- > Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- > Start/Stop-Anlage Motor
- > Tagfahrlicht LED
- > Verzurrösen im Laderaum seitlich
- > Vorrüstung für Elektrik Aufbau
- > Wegfahrsperre
- > Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- > Einparkhilfe hinten
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Klare-Sicht-Paket
 - Nebelscheinwerfer, Licht- und Regensensor
- > Klimaanlage
- > Lenkrad (Leder)
- > Mobiles Büro-Paket 1
 - Außenspiegel mit Weitwinkel, Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz umwandelbar
- > Radvollabdeckungen

durchgeführt von: |



Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr



Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

02 720 018 110 0002 DE002 6150
3333/BME

Bemerkungen

Bei der Besichtigung präsentierte sich das Fahrzeug in einem lediglich mäßigen Erhaltungszustand. Die Karosserie weist deutliche Standzeiteinflüsse auf; die Lackoberflächen sind verschmutzt, matt und zeigen beginnende Verwitterungserscheinungen. Der Innenraum ist insgesamt verschmutzt. Der Laderaumbereich weist starke Verschmutzungen sowie erhebliche Gebrauchsspuren an Verkleidungsteilen und lackierten Flächen auf.

Ein Motorstart war nicht möglich, da die Starterbatterie tiefentladen ist. Vor einer Wiederinbetriebnahme ist eine grundlegende Wartung (u. a. Batterieprüfung/-ersatz, Funktionskontrollen) erforderlich. Die Hauptuntersuchung ist abgelaufen und muss erneuert werden.

Zur Herstellung eines technisch und optisch gebrauchsfähigen Zustands ist ein signifikanter Instandsetzungs- und Kostenaufwand zu erwarten. Auf Basis der festgestellten Mängel wurde eine überschlägige Kostenkalkulation erstellt und der Bewertung beigelegt.

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Continental	215/65R16	M+S 109 R	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0/	7,0 mm /-
Reifen Achse 2	Continental	215/65R16	M+S 109 R	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0/	7,0 mm /-

Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT- System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Renault	Besichtigungsdatum	
Modell	Trafic Kasten (06.2014->), 2.0 dCi 120 ENERGY, L1H1 2,8t Komfort (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2021	Farbe	GLETSCHERWEISS
Amtl. Kennzeichen	██████████	DAT Europa-Code®	02 720 018 110 0002 DE002 6150
Vorgangsname	██████████	KBA-Schlüssel	3333/BME
Auftragsnummer		Karosserie/Aufbau	Kastenwagen
Vertragsnummer		Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Halter	1	Zul. Gesamtgewicht	2835 kg
Erstzulassung / HU	10.05.2022 /	Schadstoffklasse EU	EU6dT
Laufleistung (abgelesen)	22.005 km	Laderaum L/B/H	- / - / - mm
VIN	VF1FL000767 ██████████	Zustand	normal
Leistung	88 kW / 120 PS	Unfallschaden	unbekannt
Hubraum	1997 ccm	Besteuerungsart	Regelbesteuert
Motorart	Diesel	Letzter Kundendienst	
Getriebe	Getriebe 6-Gang	nächster Kundendienst	
Radstand	3098 mm		
Sitzplätze / Türen	3 / 4		

Wertermittlung zum 04.02.2026

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		27.790,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		2.295,00 EUR
Listenneupreis gesamt		30.085,00 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		12.271,00 EUR
Bezugsfahrstrecke: 98.000 km		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 22.005 km / -75.995 km		
Korrektur durch Laufleistung	+	1.496,67 EUR
Korrektur durch Erstzulassung	+	310,41 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		14.078,08 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	689,10 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		14.767,18 EUR
Aufwertung	+	0,00 EUR
Abwertung	-	0,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	231,43 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+	0,00 EUR
Zwischensumme I		14.998,61 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter (1)	0,0%	- 0,00 EUR
Anpassungsfaktor	100,0%	+ 0,00 EUR
Zwischensumme II		14.998,61 EUR
Reparaturkosten (zuzüglich 19,00 % MwSt. 1.374,16 EUR)	-	7.232,41 EUR*
Händlerverkaufswert DAT (zuzüglich 19,00 % MwSt. 1.475,58 EUR)		7.766,20 EUR
	7.775,00 EUR	

D: 02/2026 04.02.2026 | Bewertungsprotokoll/SV


V. 1.49.07

SilverDAT valuateExpert

(*) Manuelle Änderung durchgeführt von: |



Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr



Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

02 720 018 110 0002 DE002 6150
3333/BME

Bemerkungen

Bei der Besichtigung präsentierte sich das Fahrzeug in einem lediglich mäßigen Erhaltungszustand. Die Karosserie weist deutliche Standzeiteinflüsse auf; die Lackoberflächen sind verschmutzt, matt und zeigen beginnende Verwitterungserscheinungen. Der Innenraum ist insgesamt verschmutzt. Der Laderaumbereich weist starke Verschmutzungen sowie erhebliche Gebrauchsspuren an Verkleidungsteilen und lackierten Flächen auf.

Ein Motorstart war nicht möglich, da die Starterbatterie tiefentladen ist. Vor einer Wiederinbetriebnahme ist eine grundlegende Wartung (u. a. Batterieprüfung/-ersatz, Funktionskontrollen) erforderlich. Die Hauptuntersuchung ist abgelaufen und muss erneuert werden.

Zur Herstellung eines technisch und optisch gebrauchsfähigen Zustands ist ein signifikanter Instandsetzungs- und Kostenaufwand zu erwarten. Auf Basis der festgestellten Mängel wurde eine überschlägige Kostenkalkulation erstellt und der Bewertung beigelegt.

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Continental	215/65R16	M+S 109 R	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0/	7,0 mm /-
Reifen Achse 2	Continental	215/65R16	M+S 109 R	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0/	7,0 mm /-

Differenz zur Serienbereifung **231,43 EUR**

Auftragsdaten

Amtliches Kennzeichen
Auftragsnummer
Vertragsnummer



Kundenart
Ort der Besichtigung
Besichtigt von

(*) Manuelle Änderung
durchgeführt von: |





Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname: [REDACTED]
 Anlagedatum: 04.02.2026
 Ordnungsnummer: 113733817 20260204171533000

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Renault	Amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Haupttyp:	Traffic Kasten (06.2014->)	Art	Normales Kennzeichen
Untertyp:	L1H1 2,8t Komfort	Erstzulassung:	10.05.2022
VIN:	VF1FL000767 [REDACTED]	Laufleistung laut Anzeige:	22.005 km
DAT Europa-Code®:	02 720 018 110 0002	Fahrzeugfarbe:	GLETSCHERWEISS
KBA-Schlüssel:	3333/BME	Farbcode:	OV369
Motor:	Motor 2,0 Ltr. - 88 kW dCi Diesel Energy		
Karosserie:	Karosserie/Aufbau: Kasten Standard		
Getriebe:	Getriebe 6-Gang		
Bauzeit	6150		

Serienausstattung

23595 1-K-Klebeset - SP-Kit	87412 Motor 2,0 Ltr. - 88 kW dCi Diesel FAP Energy KAT
26801 Airbag Fahrerseite	18700 Nebelschlussleuchte
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	24405 Radiovorbereitung
70303 Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	47804 Radstand 3098 mm
70405 Antriebsart: Frontantrieb	68802 Reifen-Reparaturset
15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	77005 Rußpartikelfilter
72804 Batterie 85 Ah	36207 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
25508 Bordcomputer	69800 Servolenkung
25300 Drehzahlmesser	30500 Sitzbezug / Polsterung: Stoff
18604 Einschaltautomatik für Fahrlicht	32803 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	32919 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar
35515 Entfall Keyless-Entry	32805 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
35004 Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links	44102 Stahlfelgen 6x16
39515 Handschuhfach mit Kühlfunktion	18609 Tagfahrlicht LED
36001 Heckflügeltüren ohne Verglasung	39104 Verzurrösen im Laderaum seitlich
29200 Innenraumfilter: Pollenfilter	10025 Vorrüstung für Elektrik Aufbau
08400 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	38105 Wegfahrsperre
77409 Kraftstofftank: 80 Ltr.	22300 Wärmeschutzverglasung
69500 Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	

Sonderausstattung

00303 Ausstattungs-Niveau E1	18300 Nebelscheinwerfer
15900 Außenspiegel mit Weitwinkel	50805 Radvollabdeckungen
25796 Einparkhilfe hinten	77273 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	77030 SCR-System (AdBlue-Technologie)
75205 Getriebe 6-Gang	30410 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Kompo
11440 Karosserie Wagenfarbe 0	33200 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz umwandelbar
01926 Klare-Sicht-Paket	79801 Start/Stop-Anlage Motor
28900 Klimaanlage	00611 Steuer-AV Generation 1
27535 Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit	00409 Steuer-AV Innenausstattung 03
69009 Lenkrad (Leder)	99071 Steuer-AV Technische Vorschriften RP09
19100 Licht- und Regensensor	35315 Steuer-AV Zentralverriegelung 05
01990 Mobiles Büro-Paket 1	28207 Verkleidung im Lade-/Fahrgastraum
00250 Modellpflege	

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile

Preisdatum 02.01.2026

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	27712	829A06559R	VERKLEIDUNG SCHIEBETUER R.	1	337,86	337,86
E	30402	(873207983R	BEZUG SITZKISSEN V.R.	1	406,43	406,43
E	30451	873619515R	POLSTER SITZKISSEN V.L.	1	281,65	281,65
E		8200462297	KLAMMER BEZUG SITZKISSEN	4	0,43	1,72



-

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E		873992599R	SCHRAUBE SITZGESTELL V.L.	4	3,53	14,12
E		7703602378	SCHRAUBE VORDERSITZKONSOLE L.	4	5,56	22,24
E	30592	7703602378	SCHRAUBE SITZBANK V.R.	4	5,56	22,24
E	31166	7703602378	SCHRAUBE VORDERSITZKONSOLE R.	4	5,56	22,24
E	35593	769094027R	VERKLEIDUNG SEITENWAND V.L.	1	324,16	324,16
E	35596	769396972R	VERKLEIDUNG SEITENWAND H.L.	1	233,63	233,63
E	35597	769001611R	VERKLEIDUNG SEITENWAND VORDERTEIL H.R.	1	220,92	220,92
E	35598	769381793R	VERKLEIDUNG SEITENWAND H.R.	1	224,63	224,63
E	46210	(7711947965	BATTERIE 70 AH	1	238,19	238,19
E	57025	(850222101R	STOSSFAENGER H. MITTE	1	407,49	407,49
E		850102450R	KLAMMERSATZ STOSSFAENGER H.	1	135,47	135,47

Wartung

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	81205	152099198R	OELFILTERPATRONE	1	* 18,86	* 18,86
E	99031		MOTOROEL	* 4,50	* 18,50	* 83,25

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
N			REINIGUNGSMATERIAL	1	* 85,00	* 85,00

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
E	27712	7006	VERKLEIDUNG SCHIEBETUER R. A+E/ERS.	K	1	0,20	197,00	39,40
E	30402	A2D1	BEZUG SITZKISSEN V.R. A+E/ERS. (VERBUNDARBEIT)	K	1	0,20	197,00	39,40
E	30451	A0LV	POLSTER SITZKISSEN V.L. ERS. (VERBUNDARBEIT)	K	1	0,20	197,00	39,40
E	35593	ARBEITSAUFWA ND	VERKLEIDUNG SEITENWAND V.L. A+E/ERS.	K	1	0,50	197,00	98,50
E	35596	ARBEITSAUFWA ND	VERKLEIDUNG SEITENWAND H.L. A+E/ERS.	K	1	0,20	197,00	39,40
E	35597	ARBEITSAUFWA ND	VERKLEIDUNG SEITENWAND H.R. A+E/ERS.	K	1	0,90	197,00	177,30
E	35598	ARBEITSAUFWA ND	VERKLEIDUNG SEITENWAND H.R. A+E/ERS.	K	1	0,20	197,00	39,40
A	36410	6307	BODENMATTE FAHRERKABINE A+E UMFASST: VORDERSITZ L. A+E	K	1	1,00	197,00	197,00
S		5315	AIRBAGSTEUERGERAET VERRIEGELUNG / ENTRIEGELUNG DURCHFUEHREN	M	3	0,30	188,50	56,55
E	46210	8207	BATTERIE A+E/ERS.	M	1	0,30	188,50	56,55
A	54210	A0HX	DICHTUNG HECKTUEREN / LADERAUM A+E	K	1	0,20	197,00	39,40
A	54230	A1IX	VERKLEIDUNG LADERAUMKANTE H. A+E	M	1	0,20	188,50	37,70
E	57025	A3UK	STOSSFAENGER MITTELTEIL H. AB- /AUFGARNIEREN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	M	1	0,20	188,50	37,70
A		5180	STOSSFAENGER MITTELTEIL H. A+E	M	1	0,30	188,50	56,55
A		A4AU	STOSSFAENGER (ABSCHLEPPPOESE) H. MITTE ANPASSEN (VERBUNDARBEIT)	M	1	0,40	188,50	75,40
J			FAHRZEUGREINIGUNG INNEN - AUSSEN LACKAUFBEREITUNG	* M	* 1	* 3,50	188,50	659,75

Wartung

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
A	94400	0169	MOTOROEL ENTLEREN/BEFUELLEN	M	1	0,30	188,50	56,55
E		A2Z5	OELFILTERPATRONE ERS.	M	1	0,60	188,50	113,10
E	94901		HAUPTUNTERSUCHUNG (HU)	M		* 0,00		* 158,00



-

Lackierung

Lackiermethode: Lack-Hersteller-System | Lackart: uni (2-Schicht)

LS	DVN	APN	Benennung	Stufe	Std.	Lohn	MK (40,00)	Ges. Pr.
		9014	KA. VORBEREITUNG KLASSE 4 OBERFLAECHE (ZWEISCHICHT)		1,50	327,00	130,80	457,80
1		9287	VA. FAHRGASTZELLE (25% VON GESAMTFLAECHE)		2,30	501,40	200,56	701,96
1			RADERAUM / RADHAEUSER UND BODEN REPARATURLACKIERUNG		* 3,00	654,00	* 261,60	915,60

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	2.995,10
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	59,90
Gesamtsumme	3.055,00

Summenblock Nebenkosten

	Gesamtpreis
Nebenkosten	85,00

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 1	3,60	197,00	709,20
Mechanik 1	5,80	188,50	1.093,30
Mechanik 3	0,30	188,50	56,55
Pauschalvorgabe(n)			158,00
Summe aller Arbeitslöhne	9,70		2.017,05

Summenblock Lackierung

Lohn				
		Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn		6,80	218,00	1.482,40
Material				
				Gesamtpreis
Lackmaterial pauschal (40,00% von 1482,40)				592,96



-

Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	1.482,40
Summe Material	592,96
Summe Lackierung	2.075,36

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	3.055,00
Summe Nebenkosten	85,00
Summe Arbeitslöhne (inkl. Pauschale)	2.017,05
Summe Lackierung	2.075,36
Reparaturkosten netto	7.232,41
Mehrwertsteuer (19,00%)	1.374,16
Reparaturkosten brutto	8.606,57

Alle Beträge in EUR

Legende

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position

APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

ME=Materialeinheit

MP=Materialpunkte

Std.=Stunde

ZE=Zeiteinheit

+ =neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

≡=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl

AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis

Pr./Stk.=Preis pro Stück

MK=Materialkosten

RC=Reparaturcode

Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material













