



## Fahrzeugbewertung



Akte H039/2025NY

Vom 06.05.2025

### ⊖ Opel Astra K (B-K) Lim 5-türig ab 06/15 / Sports Tourer

Auftraggeber

**Herr Dirk Altintzoglou**

Marktwert  
MwSt. nicht ausweisbar

**11.000 €**

ohne MwSt.

Marktwert  
steuerneutral

**12.400 €**

ohne MwSt.

Stichtag 06.05.2025

Sachverständiger




Kfz-Sachverständiger





[REDACTED]  
Herrn  
Dirk Altintzoglou  
West Str. 36  
40721 Hilden

Hilden, 06.05.2025



Aktenzeichen  
H039/2025NY

<b>Auftraggeber</b>	Name	Herr Dirk Altintzoglou
	Straße	West Str. 36
	PLZ Ort	40721 Hilden
	Telefon	02103 916 8946
	E-Mail	dirk.altinzoglou@ag-langenfeld.nrw.de
<b>Fahrzeughalter</b>	Name	
<b>Besichtigung</b>	Besichtigung bei	[REDACTED]
	Datum	06.05.2025 - 13:00 Uhr
	Ort	[REDACTED]
	Sachverständiger	[REDACTED]
	Anwesende	Sachverständiger
	Bedingungen	im Freien
<b>Auftrag</b>	Datum	06.05.2025
	Erteilt durch	Auftraggeber

# Fahrzeugdaten

## Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Hersteller	Opel
Modell/Haupttyp	Astra K (B-K) Lim 5-türig ab 06/15 / Sports Tourer
Untertyp	Astra Business
Baujahr	2019
Erstzulassung	09.07.2019
Letzte Zulassung	16.01.2023
Fahrzeugart	Kombi
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	W0VBD8EF5K8058351
Schlüssel-Nr.	1844AFD
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung /Hubraum	81 kW / 1.598 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe	 Gruppe 4

## Zustand

Allgemeinzustand	normal
Karosseriezustand	mäßig, steht seit über 2 Jahren
Innenraumzustand	sauber
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	COULEUR PRIMAIRE-EXTERIEUR, CARRAGEEN, MICA (182X) PerleffektMica (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	3
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	59.669 km


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	205/55 R 16
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Winter

### Reifen hinten rechts

Dimension	205/55 R 16
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Winter



### Reifen vorne links

Dimension	205/55 R 16
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Winter

### Reifen hinten links

Dimension	205/55 R 16
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Winter

## Reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug konnten Augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden

## Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug konnten Augenscheinlich keine Altschäden festgestellt werden

## Bemerkungen zum Fahrzeug

Auto startet nur mit Starthilfe, Batterie leer

Reifen hi li+re keine Luft

Tüv abgelaufen

# Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigefügt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 12 Seiten
- 14 Fotos

Hilden, den 06.05.2025

[REDACTED]



[REDACTED]

Kfz-Sachverständiger



## Fotoanlage

Foto 1



Foto 2





Foto 3



Foto 4





Foto 5



Foto 6



km-Stand



Foto 7



VIN

Foto 8



Reifen hi li: Keine Luft



Foto 9



Reifen hi re: Keine Luft

Foto 10



Innenausstattung



Foto 11



Foto 12



abgemeldet




Foto 13



Motorraum

Foto 14



Fahrzeugschein

