



Fahrzeugbewertung

05439WF24

vom 12.07.2024



BMW

Baureihe 5 Lim. (G30)(02.2017->) / 520 d

WBAJC31030B051411



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 12.07.2024

Gutachten

05439WF24

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung

30.04.2024 / Auftraggeber
23.05.2024 11:15 Uhr

Besichtigt durch
Anwesend

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01936 Laußnitz
Falk Schmalfuß
Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Zeitwert (differenzbesteuert)

EUR

13.975,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	Baureihe 5 Lim. (G30)(02.2017->) / 520 d
KBA-Nummer	0005/BWV
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBAJC31030B051411
	identifiziert anhand Original polnische Zulassungsbescheinigung
Erste / Letzte Zulassung	27.03.2018 / 05.08.2021
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 140 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.560 / 2.245 / 685 kg
Länge / Breite / Höhe	4.963 / 1.868 / 1.479 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt / mind. 2
nächste HU	03/2023
Laufleistung abgelesen	197.113 km
Farbe	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLIC
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher im Sinne der StVZO
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Zustand des Innenraumes	normaler Zustand
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	Unfallschadenreparatur rechte Fahrzeugseite
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Rechte Fahrzeugseite nachlackiert

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	245/45 R18 100V Winter Sottozero 3 XL * MO M+S
2	Pirelli	245/45 R18 100V Winter Sottozero 3 XL * MO M+S
Ersatzrad		Reparaturkit
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 3617

Profiltiefe in mm

Profiltiefe in mm	
links	rechts
6,5	6,5
6	6

Serienausstattung

3. Bremsleuchte LED, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Audio-Navigationssystem Business, Auspuffanlage (2-Rohr-

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Anlage, links/rechts) mit Chromblenden, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenten-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fondorientierte Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), Mittelarmlehne hinten, Multifunktion für Lenkrad, Nebelschlussleuchte(n), Nichtraucher-Paket, NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitze vorn teilelekt. verstellbar, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Tagfahrlicht LED, Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Alarmanlage, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, BMW Display-Key, Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang, Metallic-Lackierung, Nebelscheinwerfer LED, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack), Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Service-System: Remote Services, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, Sitzheizung vorn, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Zusatzausstattung

LM-Felgen 8x18 / Doppelspeiche Typ 662 M

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 30.04.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WBAJC31030B051411 sowie durch die bereitgestellten Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	126 µm
Kotflügel, vorn rechts	1590 µm
Tür, vorn rechts	194 µm
Tür, hinten rechts	203 µm
Seitenwand, hinten rechts	922 µm
Heckklappe	117 µm
Seitenwand, hinten links	120 µm
Tür, hinten links	96 µm
Tür, vorn links	98 µm
Kotflügel, vorn links	98 µm
Dach	118 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Polnische Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt (mind. 2)
- 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- HINWEIS: kein Starten möglich ggf. interne Wegfahrsperrung nachgerüstet (Wichtig)
- kein Motorlauf geprüft / keine Probefahrt erfolgt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert **EUR** **13.975,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 04.07.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

13.975,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 31 Seiten inkl. 48 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 12.07.2024

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047



Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Seitenansicht von rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Seitenansicht von links



Bild: 7 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 8 Detailansicht Heckbereich



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 10 Heckansicht



Bild: 11 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 12 Detailansicht LM-Felge vorn links



Bild: 13 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 14 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 15 LM-Felge hinten links beschädigt.



Bild: 16 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 17 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 18 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 19 Innenraum, vorn links



Bild: 20 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 21 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 22 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 23 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 24 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 25 Kindersitze mit im Lieferumfang enthalten.



Bild: 26 Ansicht Kofferraum



Bild: 27 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 28 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 29 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 30 Innenraum, hinten rechts



Bild: 31 Detailansicht Innenraum - Kindersitze im Lieferumfang mit enthalten !



Bild: 32 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 33 Innenraum, vorn rechts




Bild: 34 Einzelansicht Beifahrersitz



Bild: 35 Ansicht Handschuhfach




Bild: 36 Ausweisung schwenkbare AHZV.



Bild: 37 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 38 Ausweisung Fahrzeugidentnummer




Bild: 39 Hinweisschild Motorraum - Service



Bild: 40 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 41 Kotflügel vorn rechts + Frontverkleidung partiell im Lackaufbau markiert.



Bild: 42 Fensterschachtleisten nachträglich foliert - schwarz matt.



Bild: 43 Polnische Fahrzeugdokumente vorhanden.



Bild: 44 Ausweisung Hauptuntersuchung



Bild: 45 Ausweisung Bordliteratur - Niederländisch !



Bild: 46 Polnische Fahrzeugdokumente vorhanden.



Bild: 47 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel



Bild: 48 Ansicht wie vor weiterer Schlüssel vorhanden.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW		
Modell	Baureihe 5 Lim. (G30)(02.2017->), 520 d, 2016 - 2018		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	23.05.2024
Vorgangsname	05439WF24	Farbe	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT
Anzahl Halter	2	DAT Europa-Code®	01 130 112 050 0002 DE001 5716
Erstzulassung / HU	27.03.2018 /	KBA-Schlüssel	0005/BWV
Laufleistung (abgelesen)	197.113 km	Aufbau	Limousine
VIN	WBAJC31030B051411	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Leistung	140 kW / 190 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 6
Hubraum	1995 ccm	Zustand	normal
Motorart	Diesel	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Getriebe Automatik - (8-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Pirelli	245/45R18	100 V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,5 /	6,5 mm /--
Reifen Achse 2	Pirelli	245/45R18	100 V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

13.975,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 04.07.2024 zum 04.07.2024

Datenstand

07/2024

Bezeichnung **05439WF24**
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr **WBAJC31030B051411**

Besichtigungsdatum **23.05.2024**
DAT Europa-Code® **01 130 112 050 0002 DE001 5716**
KBA-Schlüssel **0005/BWV**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte LED
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Armauflage vorn
- > Audio-Navigationssystem Business
- > Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Blinkleuchten LED
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- > Dynamische Bremsleuchte
- > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- > Dynamische Traktions Control (DTC)
- > Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- > Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- > Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- > Fahrassistent-System: Fahrerlebnisschalter
- > Fahrassistent-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fondorientierte Mittelkonsole
- > Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- > Fußmatten Velours
- > Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- > Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- > Getränkehalter vorn und hinten
- > Heckleuchten LED
- > Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System hinten
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Lenkrad (Sport/Leder)
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Leuchtweitenregelung (automatisch)
- > LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 618)
- > Mittelarmlehne hinten
- > Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- > Multifunktion für Lenkrad
- > Nebelschlussleuchte(n)
- > Nichtraucher-Paket
- > NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- > Parkbremse elektrisch

- > Personalisierungssystem (Personal Profile)
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Schaltpunktanzeige
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Scheibenwischer mit Regensensor
Licht- und Regensensor
- > Seitenairbag vorn
- > Service-System: ConnectedDrive Services
- > Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- > Servolenkung Servotronic
- > Sitzausstattung: 5-Sitzer
- > Sitze vorn teilelekt. verstellbar
- > Start-Stop-Knopf
- > Start/Stop-Anlage (Funktion)
- > Tagfahrlicht LED
- > Warndreieck
- > Wegfahrsperre
- > Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Alarmanlage
- > Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- > Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- > BMW Display-Key
- > Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- > Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Fahrassistent-System: Fernlichtassistent
- > Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- > Metallic-Lackierung
- > Nebelscheinwerfer LED
- > Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- > Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- > Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- > Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- > Service-System: Remote Services
- > Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- > Sitzheizung vorn
- > Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)



Bezeichnung	05439WF24	Besichtigungsdatum	23.05.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 130 112 050 0002 DE001 5716
Fahrzeug-Ident.Nr	WBAJC31030B051411	KBA-Schlüssel	0005/BWV

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	WBAJC31030B051411	Datum: 04.07.2024
Hersteller	BMW	
Haupttyp	Baureihe 5 Lim. (G30)(02.2017->)	
Untertyp	520 d	
Herstellercode:	JC41	
Motorkennung:		
Getriebekennung:		
SilverDAT identifyCODE ®:	011301120500002	
Bauzeit:	19.07.2017 (5716)	
Motorvariante:	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
17"LM RAEDER V-SPEICHE 618	23F	48321
2.00L / 140kW	B47O/2.00/140	
ACTIVE GUARD	5AV	40800
ADAPTIVER LED-SCHEINWERFER	552	18580
AKTIVER FUSSGAENGERSCHUTZ.	8TF	10715
ALARMANLAGE	302	38205
ANHAENGERKUPPLUNG	3AC	14204
AUSSENHAUTSCHUTZ	9AA	
AUTOM. VERRIEGELUNG BEIM ANFAHREN	8S3	
AUTOMATIC GETRIEBE	205	75913
BMW DISPLAY SCHLUESSEL	3DS	35527
CD-LAUFWERK	650	24031
CO2 UMFANG	1CB	77240
CONNECTEDDRIVE SERVICES	6AK	25150
DURCHLADESYSTEM	465	33901
ERWEITERTES AUSSENSPIEGELPAKET	4T8	2611
ERWEITERTES AUSSENSPIEGELPAKET	4T8	15706
EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE	230	81
FERNLICHTASSISTENT	5AC	18610
FUSSMATTEN IN VELOURS	423	28402
HOLLAENDISCH / BORDLITERATUR	886	99968
INT.L. OXI. DU.MA. M. AKZENTLE.PE.C	4K8	31492
INTELLIGENTER NOTRUF	6AC	25151
KAELTEMITTEL	8R9	29099
KILOMETERTACHO	548	
KLIMAAUTOMATIK	534	28982

KODIERUNG ALARMSIGNAL	8S2	
LED-NEBELSCHEINWERFER	5A1	18313
LEDER DAKOTA/SCHWARZ	LCSW	30301
M DACHHIMMEL ANTHRAZIT	775	27804
M DACHHIMMEL ANTHRAZIT	775	27810
Model: 520D (G30)		
NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL	609	25804
OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE	8KA	42
PARK DISTANCE CONTROL (PDC)	508	25800
RADSCHRAUBENSICHERUNG	2PA	51299
REAL TIME TRAFFIC INFORMATION	6AM	25881
REIFENDRUCKANZEIGE	2VB	25903
REIFENREPARATUR-SET	2VC	68802
REMOTE SERVICES	6AP	25879
REPAIR INCLUSIVE 3/200	7CG	
SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE	1CA	
SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER	494	29500
SONNENSCHUTZVERGLASUNG	420	22101
SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	A90M	11000
SPORT-LEDERLENKRAD	255	69200
SPORT-LEDERLENKRAD	255	69300
SPORT-LEDERLENKRAD	255	69306
SPRACHVERSION NIEDERLAENDISCH	868	99968
TELESERVICES	6AE	25151
WARNDREIECK	428	38999

TypeA:JC41

TypeB:JC31

VIN10:0

VIN11:B

WHC:WBA

M 11000

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	A1	A90	
LEDER DAKOTA/SCHWARZ	I1	LCSW	
LEDER DAKOTA	PM		
SCHWARZ	PF		