



Sachverständigenbüro **Baer**



Hamm, 08.09.2026

Gutachten-Nr. **B26J205**
bei Rückfragen bitte angeben!

Oldtimer-Bewertung

Betrifft

Oldtimer-Bewertung

Fahrzeughalter



Amtl. Kennzeichen

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

01.09.2026

01.09.2026





Sachverständigenbüro Baer

Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	[REDACTED]	
Fahrzeugart	Pkw	
Aufbauart	Limousine	
Fabrikat	Mercedes-Benz	
Typ / Untertyp	E Limousine (BM 124) 200 E / E 200 (124.019)	
Fahrzeug-Ident-Nummer	WDB1240191J	
KBA-Nummer	0708/438	
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Otto / 4 / Reihe	
Hubraum	1998 ccm	
Leistung	100 kW	
Plätze	5	
Bereifung	v.l. 7,0 mm	195/65 R15 91V
	v.r. 7,0 mm	195/65 R15 91V
	h.r. 7,0 mm	195/65 R15 91V
	h.l. 7,0 mm	195/65 R15 91V
Erste Zulassung	19.04.1994	
Letzte Zulassung	23.05.2024	
Nächste HU	05.2026	
Laufleistung abgelesen	146024 km	
Laufleistung geschätzt	146024 km	
Farbe	brillantsilber - metallic	
Lackart	met. (kratzfesterer Klarlack)	
Allgemeinzustand	gut	



Sachverständigenbüro Baer

Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	E Limousine (BM 124) 200 E / E 200 (124.019)
Fahrzeug-Ident-Nummer	WDB1240191J [REDACTED]
KBA-Nummer	0708/438
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Otto / 4 / Reihe
Hubraum	1998 ccm
Leistung	100 kW
Plätze	5
Bereifung	v.l. 7,0 mm 195/65 R15 91V v.r. 7,0 mm 195/65 R15 91V h.r. 7,0 mm 195/65 R15 91V h.l. 7,0 mm 195/65 R15 91V
Erste Zulassung	19.04.1994
Letzte Zulassung	23.05.2024
Nächste HU	05.2026
Laufleistung abgelesen	146024 km
Laufleistung geschätzt	146024 km
Farbe	brilliant Silber - metallic
Lackart	met. (kratzfesterer Klarlack)
Allgemeinzustand	gut



Mitgeschätzte Ausstattung:

27009 Ablagebox vorn (Edelholz)
26802 Airbag Beifahrerseite
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
26801 Airbag Fahrerseite
40000 Anti-Blockier-System (ABS)
15201 Außenspiegel li.elekt. verstell-und heizbar
15105 Außenspiegel re.elekt. verstellbar, rechts
15102 Außenspiegel heizbar
38400 Doppeltonfanfare
25300 Drehzahlmesser
75005 Getriebe 5-Gang
75300 Getriebe mechanisch - Varianten
10004 Karosserie: 4-türig
77001 Katalysator geregelt
87300 Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V KAT
57804 Reifen 195/65 R15 ..V
19107 Scheibenwaschanlage beheizt
69800 Servolenkung
43808 Stahlfelgen 6,5x15
35300 Zentralverriegelung
35401 Zentralverriegelung mit Infrarot - /
Komfortbedienung
31305 Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
16603 Schiebe-/Hebedach elektrisch

Folgende, wesentliche wertbeeinflussende Faktoren wurden festgestellt:

Das Fahrzeug ist mit einem H-Kennzeichen zugelassen.
Laut Ölzettel soll der nächste Ölwechsel am 04.04.2027 oder bei 156260 km durchgeführt werden.
Das Fahrzeug startet tadellos.
Es konnte ein ruhiger Motorlauf festgestellt werden.
Die Schaltung funktioniert einwandfrei.
Das Armaturenbrett ist rissfrei.
Die Türverkleidungen zeigen keine Ablösungen des Bezuges auf.
Alle Instrumente und Anzeigen im Armaturenbrett sind voll funktionsfähig.
Die Scheibenwischerfunktion ist ohne Beeinträchtigung.
Die Karosserie sowie der Unterboden sind im Sichtbereich korrosionsfrei.
Die Innenausstattung, Sitze und Bodenteppiche, sind gut erhalten.
Ein Ersatzrad in Fahrbereifung auf Stahlfelge ist vorhanden.
Das Warndreieck befindet sich im Kofferraum.
Die Radvollblenden für die Fahrzeugseite rechts, liegen vorn rechts in Fussraum.



Sachverständigenbüro Baer

Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Leichte, übliche Gebrauchsspuren im Bereich der Lackierung sind vorhanden.
Der Kotflügel rechts und links, die Seitenwand rechts, der Kofferraumdeckel und die Tür hinten links zeigen eine erhöhte Lackschicht (Nachlackierung) auf.

Es wurden keine Nachweise zur Abnahme nach § 23 StVZO (H-Kennzeichen) vorgelegt.

Ein Fahrzeugschein lag nur als Kopie vor.

Die Hauptuntersuchung ist seit Mai 2026 abgelaufen und muß erneuert werden.

Das Scheckheft, die Bedienungsanleitungen und Bordmappe sind nicht vorhanden.

Es besteht kein lückenloser Wartungsnachweis.

Vorhanden war nur ein Fahrzeugschlüssel.

Der Dachhimmel löst sich. Im Bereich des Schiebedaches ist der Dachhimmel eingerissen.

Die Frontscheibe hat im Sichtbereich einen Steinschlag mit Rissbildung und muss erneuert werden.

Besonderheiten

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung, am 01.09.2026 beim Abschleppdienst Söhnel, Östingstraße 34-36, 59063 Hamm durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen, festgestellt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Die Besichtigung des Mercedes Benz E200 erfolgte äußerlich und rein visuell.

Allgemeine Informationen

Note 1: Makelloser Zustand

Keine Mängel, Beschädigungen oder Gebrauchsspuren an Technik und Optik. Komplett und perfekt restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu. Sehr selten!

Note 2: Guter Zustand

Mängelfrei, aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Entweder seltener, guter unrestaurierter Originalzustand oder fachgerecht restauriert. Technisch und optisch einwandfrei mit leichten Gebrauchsspuren.



Note 3: Gebrauchter Zustand

Ohne größere technische oder optische Mängel, voll fahrbereit und verkehrssicher. Keine Durchrostung. Keine sofortigen Arbeiten notwendig.

Note 4: Verbrauchter Zustand

Nur eingeschränkt fahrbereit. Sofortige Arbeiten zur erfolgreichen Abnahme gemäß §23 StVZO sind notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. In den einzelnen Baugruppen komplett, aber nicht zwingend unbeschädigt.

Note 5: Restaurierungsbedürftiger Zustand

Mangelhafter, nicht fahrbereiter Gesamtzustand. Umfangreiche Arbeiten in allen Baugruppen erforderlich. Nicht zwingend komplett.

Ergebnis

Das Fahrzeug wird in die Zustandsnote **3+** eingestuft.

Aufgrund des Untersuchungsergebnisses wird der **Marktwert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug für den Zeitpunkt der Untersuchung auf

6.300,00 EUR

geschätzt.

Im vorgenannten Wert ist keine MwSt. enthalten.

Bewertungsnummer: B26J205

Bewertungstag: 01.09.2026




Sachverständigenbüro **Baer**

Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Hamm, 08.09.2026

Für die Richtigkeit des Befundes





Sachverständigenbüro **Baer**


Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ◆ Kfz-Schadengutachten
- ◆ Bewertungen
- ◆ Beweissicherungen
- ◆ Rechnungsprüfungen
- ◆ Technische Beratung
- ◆ UVV-Prüfdienst
- ◆ Umweltschutzberatung



Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Arbeitsgemeinschaft Kraftfahrzeug-Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ◆ Hauptuntersuchung (HU)
- ◆ Abgasuntersuchung (AU)
- ◆ An- und Einbaubrühe



Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 003





Bild Nr. 004



Sachverständigenbüro Baer ♦ Kfz-Schadengutachten
♦ Bewertungen ♦
♦ Beweisicherungen ♦
♦ Rechnungsprüfungen ♦
♦ Technische Beratung ♦
♦ UVV-Prüfstoff ♦
♦ Unfallgutachten ♦

Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Architektengemeinschaft für Führungsgeschäftsbau
BVSK

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:





Sachverständigenbüro **Baer**

Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 005




Bild Nr. 006



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ◆ Kfz-Schadengutachten
- ◆ Bewertungen
- ◆ Beweissicherungen
- ◆ Rechnungsprüfungen
- ◆ Technische Beratung
- ◆ UVV-Prüfdienst
- ◆ Umweltschutzberatung



Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Arbeitsgemeinschaft Kraftfahrzeug-Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ◆ Hauptuntersuchung (HU)
- ◆ Abgasuntersuchung (AU)
- ◆ An- und Einbauprüfung



Auto-Partner



Sachverständigenbüro **Baer**

Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ◆ Kfz-Schadengutachten
- ◆ Bewertungen
- ◆ Beweissicherungen
- ◆ Rechnungsprüfungen
- ◆ Technische Beratung
- ◆ UVV-Prüfdienst
- ◆ Umweltschutzberatung



Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Anlagegemeinschaft Kraftfahrzeug-Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ◆ Hauptuntersuchung (HU)
- ◆ Abgasuntersuchung (AU)
- ◆ An- und Einbaubrühe





Sachverständigenbüro **Baer**

Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ◆ Kfz-Schadengutachten
- ◆ Bewertungen
- ◆ Beweissicherungen
- ◆ Rechnungsprüfungen
- ◆ Technische Beratung
- ◆ UVV-Prüfdienst
- ◆ Umweltschutzberatung



Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Arbeitsgemeinschaft Kraftfahrzeug-Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ◆ Hauptuntersuchung (HU)
- ◆ Abgasuntersuchung (AU)
- ◆ An- und Einbaubabnahme





Sachverständigenbüro **Baer**

Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ◆ Kfz-Schadengutachten
- ◆ Bewertungen
- ◆ Beweissicherungen
- ◆ Rechnungsprüfungen
- ◆ Technische Beratung
- ◆ UVV-Prüfdienst
- ◆ Umweltschutzberatung



Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Arbeitsgemeinschaft Kraftfahrzeug-Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ◆ Hauptuntersuchung (HU)
- ◆ Abgasuntersuchung (AU)
- ◆ An- und Einbaubnahme





Sachverständigenbüro **Baer**


Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ♦ Kfz-Schadengutachten
- ♦ Bewertungen
- ♦ Beweissicherungen
- ♦ Rechnungsprüfungen
- ♦ Technische Beratung
- ♦ UVV-Prüfdienst
- ♦ Umweltschutzberatung




Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Arbeitsgemeinschaft Kraftfahrzeug-Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ♦ Hauptuntersuchung (HU)
- ♦ Abgasuntersuchung (AU)
- ♦ An- und Einbaubrühe





Sachverständigenbüro **Baer**

Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ◆ Kfz-Schadengutachten
- ◆ Bewertungen
- ◆ Beweissicherungen
- ◆ Rechnungsprüfungen
- ◆ Technische Beratung
- ◆ UVV-Prüfdienst
- ◆ Umweltschutzberatung



Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Arbeitsgemeinschaft Kraftfahrzeug Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ◆ Hauptuntersuchung (HU)
- ◆ Abgasuntersuchung (AU)
- ◆ An- und Einbaubabnahme





Sachverständigenbüro **Baer**


Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ◆ Kfz-Schadengutachten
- ◆ Bewertungen
- ◆ Beweissicherungen
- ◆ Rechnungsprüfungen
- ◆ Technische Beratung
- ◆ UVV-Prüfdienst
- ◆ Umweltschutzberatung



Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Arbeitsgemeinschaft Kraftfahrzeug-Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ◆ Hauptuntersuchung (HU)
- ◆ Abgasuntersuchung (AU)
- ◆ An- und Einbaubabnahme





Sachverständigenbüro **Baer**


Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ◆ Kfz-Schadengutachten
- ◆ Bewertungen
- ◆ Beweissicherungen
- ◆ Rechnungsprüfungen
- ◆ Technische Beratung
- ◆ UVV-Prüfungen
- ◆ Umweltschutzberatung



Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Arbeitsgemeinschaft Kraftfahrzeug Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ◆ Hauptuntersuchung (HU)
- ◆ Abgasuntersuchung (AU)
- ◆ An- und Einbauprüfung





Sachverständigenbüro **Baer**


Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ◆ Kfz-Schadengutachten
- ◆ Bewertungen
- ◆ Beweissicherungen
- ◆ Rechnungsprüfungen
- ◆ Technische Beratung
- ◆ UVV-Prüfdienst
- ◆ Umweltschutzberatung



Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Arbeitsgemeinschaft Kraftfahrzeug-Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ◆ Hauptuntersuchung (HU)
- ◆ Abgasuntersuchung (AU)
- ◆ An- und Einbaubrüchigkeit





Sachverständigenbüro **Baer**

Oldtimer-Bewertung Nr. B26J205 vom 08.09.2026

Lichtbilder

Bild Nr. 023





Bild Nr. 024



Sachverständigenbüro Baer
Kfz-Prüfstelle
Hafenstraße 25
59067 Hamm
Telefon: (0 23 81) 94 33 00
Mail: post@schaden-baer.de

- ◆ Kfz-Schadengutachten
- ◆ Bewertungen
- ◆ Beweissicherungen
- ◆ Rechnungsprüfungen
- ◆ Technische Beratung
- ◆ UVV-Prüfdienst
- ◆ Umweltschutzberatung



Partner der
Sachverständigenorganisation
ARGES
Arbeitsgemeinschaft Kraftfahrzeug-Sachverständige

Von der TÜV SÜD Auto Partner GmbH
betraut mit der Durchführung von:

- ◆ Hauptuntersuchung (HU)
- ◆ Abgasuntersuchung (AU)
- ◆ An- und Einbaunahme

