

[REDACTED]

Herr
 Michael Rienhoff
 Adolf-Silverberg Str. 37a
 50181 Bedburg

BEWERTUNG Nr. 0 [REDACTED]

Gemäß Ihrem Auftrag vom 18.06.2024 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	WVWZZZ1FZ8V [REDACTED]
Hersteller	Volkswagen
Modell	Eos (1F7)(11.2005->2010)
Untertyp	2.0 TDI
Erstzulassung	20.08.2008
Laufleistung	256.091 km (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG

Händlerverkaufswert netto	EUR	1.480,00
(Werte unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren)		

[REDACTED]

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Erhaltungszustand, Bereifung und Ausstattung sowie die Marktverhältnisse für vergleichbare Fahrzeuge berücksichtigt. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, Laufleistung und Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt.

Auftraggeber Herr Michael Rienhoff
Adolf-Silverberg Str. 37a, 50181 Bedburg

Vorgangsnummer [REDACTED]
Auftragsdatum 18.06.2024 um 15:30 Uhr
Besichtigungsdatum 18.06.2024 um 15:30 Uhr

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren bedingt ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Volkswagen	FIN:	WVWZZZ1FZ8 [REDACTED]
Modell:	Eos (1F7)(11.2005->2010)	Erstzulassung:	20.08.2008
Untertyp:	2.0 TDI	Letzte Zulassung:	20.08.2008
KBA:	0603 / AJL	Laufleistung:	256.091 km (abgelesen)
Antriebstechnologie:	Diesel	Maße in mm (LxBxH):	4.407 x 1.791 x 1.443
Antr./Schad.Schl.:	Euro 4	Anzahl Türen:	2
Hubraum:	1.968 ccm	Anzahl Sitze:	4
Leistung:	103 kw	Lackfarbe:	Islandgrau Perleffekt
Getriebeart	Automatik	Innenraumfarbe:	Schwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl Gänge:	6	Polsterfarbe:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb	Polsterart:	Sitzmittelbahnen und -wangen in Leder "Vienna"
Leergewicht:	1.570 kg	Scheckheftgepflegt:	Unbekannt
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.040 kg	Anzahl Vorbesitzer	Unbekannt
Fahrzeugart:	Pkw		
Bauform:	Coupe		

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1)

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201), Bremsassistent (40801), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) (33901), Einstiegshilfe Easy-Entry (29700), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fensterheber elektrisch vorn und hinten (35003), Fernbedienung für Zentralverriegelung (35405), Gepäcknetz an Vordersitzlehne (33301), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG (74900), Heckleuchten LED (18802), Karosserie: 2-türig (10002), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung (69502), Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI (97007), Nebelscheinwerfer integriert (18301), Rußpartikelfilter (77602), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit (26609), Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) (69801), Sitze vorn höhenverstellbar (32706), Sitze: Sportsitze vorn (31901), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) (37906), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) (37907), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn (37107), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Wärmeschutzverglasung grün getönt (22304), Zentralverriegelung (35300)

SONDERAUSSTATTUNG

Ambiente-Paket mit Aluminium-Dekor (1910), Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht (7502), Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung (38004), Komfort-Paket inkl. Lederausstattung Vienna (1515), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (69007), LM-Felgen 7x16 (Catalunya) (47805), Mittelarmlehne vorn (27202), Perleffekt-Lackierung (11109), Raucher-Paket (4408), Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn (39503), Tagfahrlicht (18904), Windschott (39105)

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT)	GRÖSSE	PROFIL	FELGE
VL Pirelli (Winter)	205/55 R16 91H	5,0 mm	Leichtmetall
VR Pirelli (Winter)	205/55 R16 91H	5,0 mm	Leichtmetall
HL Goodride (Winter)	205/55 R16 91H	5,0 mm	Leichtmetall
HR Goodride (Winter)	205/55 R16 91H	5,0 mm	Leichtmetall

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie: von 110,00 µm bis 150,00 µm

Feststellungen

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Rad vorne links / Felge	Abschürfung
2	Rad hinten links / Felge	Abschürfung
3	Rad hinten rechts / Felge	Abschürfung
4	Rad vorne rechts / Felge	Abschürfung
5	Seitenwand hinten rechts	Verformt
6	Tür vorne rechts	Beule
7	Seitenwand hinten links	Delle
8	Tür vorne links	Beule
9	Außenspiegel links	Kratzer
10	Außenspiegel rechts	Kratzer
11	Heckleuchte links / Schlussleuchte links	Wassereintritt
12	Heckleuchte rechts / Schlussleuchte rechts	Wassereintritt
13	Innenraum	Starke Schimmelbildung nach Wassereintritt
14	Tür vorne links	Kratzer
15	Lenkanlage / Lenkung	Kontrolle signalisiert Fehlfunktion
16	ESP	Kontrolle signalisiert Fehlfunktion

Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages zum 01.07.2024, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.

Händlerverkaufswert netto **EUR 1.480,00**
(Werte unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren)

Abschlussbemerkung

Lange Standzeit. Vorschäden am Fahrzeug sind nicht auszuschließen. Diverse Gebrauchsspuren/-schäden

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Dipl.-Ing. (FH) [REDACTED]

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10




Bild 11



Motorraum

Bild 12



Typenschild

Bild 13



Probelauf

Bild 14



Schadensbilder

Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Bild 20



Bild 21



Bild 22



Bild 23



Unterboden

Bild 24



Laufleistung