

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 01.10.2024

DEKRA Automobil GmbH
[REDACTED]

Staatsanwaltschaft Halle
Merseburger Str. 63
06112 Halle

DEKRA Automobil GmbH
[REDACTED]
[REDACTED]

Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]

Ansprechpartner:
[REDACTED]
Tel. direkt [REDACTED]



Bewertungsgutachten

Kennzeichen [REDACTED] **FIN** [REDACTED]

Aktenzeichen	[REDACTED]
Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Halle, Merseburger Str. 63, 06112 Halle
Ihr Auftrag vom	25.09.2024, schriftlich
Besichtigung	30.09.2024 um 09:00 Uhr [REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.09.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Wiederbeschaffungswert	48.907,56 EUR	58.200,00 EUR

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 01.10.2024

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.09.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Wiederbeschaffungswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.09.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 30.09.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei [REDACTED], ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Zum vereinbarten Besichtigungszeitpunkt war es am/im Standort / Autohaus aus Zeit -und Kapazitätsgründen nicht möglich, das Fahrzeug in einem besichtigungsfähigen Zustand vorzustellen. Eine vollumfängliche, belastbare Abbildung und Dokumentation aller vorhandenen Schäden / Mängel war nicht gegeben. Daher werden diesbezügliche Regressbearbeitungen-/forderungen abgelehnt. Das Prognoserisiko verdeckter Schäden kann dem SV nicht im Nachgang angelastet werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	22.12.2017
Zul.Besch. Teil I/Fz-Schein vom	28.06.2021
Anzahl Haltereinträge	2

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 01.10.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	221 / S 400 d L 4Matic 9G-TRONIC
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1313 / HCQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Radstand	3165
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	250 kW / 2925 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	88.501

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W / O		6 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W / O		6 mm
2 links	275 / 40 R 19 105 W	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W / O		8 mm
rechts	275 / 40 R 19 105 W	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W / O		8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Fzg. auf Winterradsatz besichtigt.

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, HOLD-Funktion, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, Abgasanlage, AdBlue Behälter mit größerem Volumen, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Aktive Motorhaube, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung in 8 Farben, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Brems-Assistent, aktiv, Diesel-Abgasreinigung BlueTec (SCR), Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, Einstiegsleisten in Edelstahl vorn und hinten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: AIRMATIC mit stufenloser Dämpfungsregelung, Fahrzeugschlüssel in Schwarz Hochglanz mit Zierrahmen in Mattchrom, Feststellbremse elektrisch mit Komfortfunktion, Fußmatten Velours in Ausstattungsfarbe, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technik mit Kristalloptik, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: 2-Zonen-Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Kofferraumdeckel-Fernschließung, Kopfstützen im Fond (3), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule elektrisch einstellbar mit EASY-ENTRY-System, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, PRE-SAFE Impuls, PRE-SAFE

DEKRA-Nr. [REDACTED]

vom 01.10.2024

System als präventiver Insassenschutz, Polster: Leder, Radio-Navigation: COMAND Online, Radio-Zubehör: Lautsprecher mit Frontbass 10-fach, Radio-Zubehör: Media Interface, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reiserechner im Multifunktionsdisplay, [REDACTED], Räder: Reifendruckkontrolle (RDK), Scheibenwischer mit Regensensor mit zwei Sensitivitätsstufen, Seitenwind-Assistent, Sicherheitsgurte S-Klasse, Sitze: Sitzheizung im Fond, Sitze: Sitzheizung vorne, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitze: i-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Steckdosen 12V in Mittelkonsole vorne und hinten sowie im Kofferraum, TEMPOMAT mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung SPEEDTRONIC, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integrationspaket, Touchpad mit Controller, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas für Seiten- und Heckscheibe sowie Frontscheibe, Zierelemente Holz Eukalyptus braun glänzend

Sonderausstattung

Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung in V.m.Fahrerassistenz-, Chauffeur- oder Memory-Paket, Ambientebeleuchtung, Doppelcupholder vorne, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, beleuchtet vorn und hinten, Frontscheibe beheizt, Head-up Display, Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend, Lackierung: Metallic, MAGIC VISION CONTROL, MULTIBEAM LED, Paket: AMG Line, Paket: Diebstahlschutz-Paket, Paket: Fahrerassistenz-Paket, Paket: KEYLESS-GO, Paket: Memory, Paket: Remote Park-Paket, Paket: Sonnenschutz-Paket, Panorama-Schiebedach mit MAGIC SKY CONTROL, Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Vorrüstung für Fond-Entertainment, [REDACTED], Sitze: Fondsitze elektrisch einstellbar inklusive Memoryfunktion, Sitze: Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzklimatisierung im Fond, Standheizung, Standheizung: Fernbedienung für Standheizung, Steckdose: 2 USB-Anschlüsse im Fond, Telefon-Zubehör: Multifunktions-Telefonie, Telefon-Zubehör: Vorrüstung für digitalen Fahrzeugschlüssel für Smartphone, Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule, Zierelemente Holz Pappel schwarz glänzend

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Service A 5 lt. dynamischer Anzeige fällig (Bild 5); LM-Felge vo. rechts beschädigt, Substanzverlust am Felgenhorn, erneuern (Bild 7); MIL - aktiviert, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

DEKRA-Nr. [REDACTED]

vom 01.10.2024

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Wartungsnachweis
Service A 5 lt. dynamischer Anzeige fällig



Bild 6 : MIL-aktiviert



Bild 7 : LM-Felge vo. rechts beschädigt , Substartverlust am Felgenhorn



Bild 8 : Fahrzeug aussen / innen verschmutzt



Bild 9 : Fzg. aussen / innen verschmutzt



Bild 10 : FIN-Nummer



Bild 11 : Diagonale vo.re.



Bild 12 : Diagonale hi.re.