

Stefan Mroß

Von: Karina Kist <Karina.Kist@auto-kist.de>
Gesendet: Freitag, 27. August 2021 13:32
An: 'smross.gv-buero@t-online.de'
Betreff: Fahrzeugbewertung VW Polo
Anlagen: Bilder Polo klein.pdf

Hallo Herr Mross,

hier nun die Fahrzeugbewertung nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr auf Vollständigkeit:

VW Polo schwarz
F-NR.: WVVZZZ9NZ6Y042308
EZ: 04.01.2006
217.703 km (Abgelesen)

- Fahrzeugpapiere nicht vorhanden
- Batterie defekt
- Außenspiegel links beschädigt
- Fahrzeug verschmutzt
- Reifen vorn abgefahren
- Fahrzeug ausgestattet mit Winterreifen
- Felge vorn rechts beschädigt
- Beschädigungen an Achs-/Lenkungsteilen vorn rechts nicht ausgeschlossen
- Antriebsmanschette links außen defekt
- Auspuffflexrohr defekt
- Motor starker Ölverlust
- Streifschaden vorn links und rechts
- Kühlergrill beschädigt
- Fahrzeug hat mehrere Beulen und Kratzer

Fahrzeug fährt auf dem Hof, Probefahrt nicht durchgeführt.
In der Anlage erhalten Sie einige Bilder vom Fahrzeug.

Den Handelswert für diese Fahrzeug schätze ich mit ca. EUR 300,00

Mit freundlichem Gruß
Werner Kist

Werner Kist e.K.
Hauptstr. 38

77886 Lauf
Tel-Nr. 07841 24823