

# Fahrzeugbewertung

<p>Auftraggeber <b>Alexandra Drafeln</b> <b>am Amtsgericht</b> <b>77955 Ettenheim</b></p>		
Kennzeichen:	Auftrag vom: <b>12.11.2025</b>	Besichtigungsdatum / Ort: <b>12.11.2025 / Ettenheim</b>
Besichtigung durch:		bei der Besichtigung anwesend:
		

## Zusammenfassung

<b>Händler-Einkaufswert (Zeitwert)</b>	<b>19.900,00 €</b>
<b>Händler-Verkaufswert (Wiederbeschaffungswert)</b>	<b>22.800,00 €</b>
Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten, Wert inklusive 465,63 EUR MwSt. in der DAT-Handelsspanne	

Dieses Gutachten umfasst: 13 Seiten  
18 Bilder

## Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen								
Fahrzeugart <b>Pkw, SUV, Kleintransporter</b>		Aufbau <b>Limousine</b>						
Fabrikat <b>Maserati</b>	Typ und Ausführung <b>Ghibli (M157)(2013-&gt;) Diesel</b>							
Fahrzeugidentnummer	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ <b>0000/000</b>	EDV-Abruf-Code	Bauzeit					
Motorart <b>Diesel V 6 Zyl. -Schleppmoment-Regulator (MSR)</b>	Katalysator bzw. Schadstoffklasse <b>Euro 6dT</b>	Umwelt-Plakette <b>Keine</b>						
Antriebsart / Getriebe <b>Heckantrieb / Automatik 8-Gang</b>	Leistung <b>202,0 kW</b>	Hubraum <b>2.987 ccm</b>						
Erste Zulassung <b>17.08.2018</b>	Letzte Zulassung <b>09.04.2024</b>	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) <b>1.835 /</b>	Anzahl Türen <b>4</b>	Anzahl Plätze <b>5</b>				
Fahrzeulgänge (mm) <b>4.971</b>	Fahrzeugsbreite (mm) <b>1.945</b>	Fahrzeughöhe (mm) <b>1.461</b>	Radstand (mm) <b>2.998</b>					
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)								
1. Achse	<b>Pirelli - Sommerreifen 245/35 ZR 21</b>			5,0 - 5,0 -				
2. Achse	<b>Pirelli - Sommerreifen 285/30 ZR 21</b>			5,0 - 5,0 -				
Anz. Vorbesitzer	nächste HU <b>unbekannt</b>	Tacho abgelesen <b>141.087 km</b>	Tacho geschätzt <b>141.087 km</b>	Tacho angegeben <b>141.087 km</b>				
Allgemeinzustand <b>gut</b>	Farbe <b>Weiß</b>							
Bemerkung								
Serien-Ausstattung								
8 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außentemperaturanzeige, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Bordcomputer mit Farbdisplay, Bremsanlage: Brembo, Bremsassistent (HBA), Bremssättel Titanium-Grau lackiert, Chrome-Line Exterieur, Dachhimmel Stoff, Differentialsperre (Hinterachse), Einstiegsleisten (Edelstahl), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Traktionskontrolle, elektronisches Stabilitäts-Programm (MSP), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (BAS), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrmodusschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - mit manueller Schaltmöglichkeit (8-Stufen), Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Interiereinlagen Dark Mirror, Innenausstattung: Leder, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Karosserie: 4-türig, Keyless-Entry, Keyless-Entry & Go, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen mit Geprägter Dreizack, Kühlergrill verchromt, Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchten vorn und hinten, Licht- und Regensensor (Scheibenbeschlagsensor), LM-Felgen, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehälter, Mittelarmlehne vorn mit klimatisiertem Staufach und 12V-Anschluß, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 202 kW V6 Diesel KAT, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multimedia-System Maserati Touch Control (inkl. 8,4 Zoll Touchscreen-Farbdisplay, DVD-Player, SD-Karten-Schnittstelle) (Freisprecheinrichtung Bluetooth), Parkbremse elektrisch (EPB), Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturset, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Seitenschürzen, Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Wärmeschutzverglasung (Dämmglas), Wegfahrsperre (elektronisch)								

## **Auftrag**

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

### **Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter**

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

### **Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Das Fahrzeug konnte von außen und innen besichtigt werden. Ein Probelauf bzw. eine Probefahrt konnte durchgeführt werden.

### **Reparierte Vorschäden**

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

### **Nicht reparierte Vorschäden**

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

- Felge hinten links verschrammt
- Felge hinten rechts verschrammt
- Felge vorne rechts verschrammt
- Bremsscheiben an der Verschleißgrenze
- Schwellerverkleidung links Lackbeschädigung
- Fahrzeugbatterie schwach

### **Schlusswort**

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeuggbewertung wird versichert.

Lahr, 14.11.2025

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

## Fahrzeugdaten

Hersteller	<b>Maserati</b>		
Modell	<b>Ghibli (M157)(2013-&gt;) Diesel</b>		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	<b>12.11.2025</b>
Vorgangsname	<b>2087141125</b>	Farbe	<b>Weiß</b>
Anzahl Halter	<b>1</b>	DAT Europa-Code®	
Erstzulassung / HU	<b>17.08.2018 / unbekannt</b>	KBA-Schlüssel	<b>0000/000</b>
Laufleistung	<b>141.087 km</b>	Aufbau	<b>Limousine</b>
VIN		Sitzplätze / Türen	<b>5 / 4</b>
Leistung	<b>202,0 kW</b>	Schadstoffklasse EU	<b>Euro 6dT</b>
Hubraum	<b>2987 ccm</b>	Zustand	<b>gut</b>
Motorart	<b>Diesel V 6 Zyl. -Schleppmoment-Regulator (MSR)</b>	Unfallschaden	
Getriebe	<b>Automatik 8-Gang</b>		

## Bereifung

1. Achse	<b>Pirelli - Sommerreifen</b>	<b>245/35 ZR 21</b>	<b>5,0</b>	-	<b>5,0</b>	-
2. Achse	<b>Pirelli - Sommerreifen</b>	<b>285/30 ZR 21</b>	<b>5,0</b>	-	<b>5,0</b>	-

## Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

### Wiederbeschaffungswert

**22.800,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten  
Wert inklusive 465,63 EUR MwSt. in der DAT-Handelsspanne

Währungsbeträge sind Brutto

Besteuerungsart: Differenz

Wertfeststellung am 17.11.2025 zum 14.11.2025

Datenstand 11/2025

## Ausstattungen

---

### Serienausstattung

- > 8 Lautsprecher
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- > Außentemperaturanzeige
- > Bi-Xenon-Scheinwerfer
- > Bordcomputer mit Farbdisplay
- > Bremsanlage: Brembo
- > Bremsassistent (HBA)
- > Bremssättel Titanium-Grau lackiert
- > Chrome-Line Exterieur
- > Dachhimmel Stoff
- > Differentialsperre (Hinterachse)
- > Einstiegsleisten (Edelstahl)
- > Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- > Elektron. Traktionskontrolle
- > elektronisches Stabilitäts-Programm (MSP)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- > Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (BAS)
- > Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- > Fahrmodusschalter
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe Automatik - mit manueller Schaltmöglichkeit (8-Stufen)
- > Handschuhfach mit Kühlfunktion
- > Heckleuchten LED
- > Heckscheibe heizbar
- > Innenausstattung: Interieureinlagen Dark Mirror
- > Innenausstattung: Leder
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Karosserie: 4-türig
- > Keyless-Entry
- > Keyless-Entry & Go
- > Klimaautomatik 2-Zonen
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kofferraumdeckel / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)

- > Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- > Kopfstützen mit Geprägter Dreizack
- > Kühlergrill verchromt
- > Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- > Leseleuchten vorn und hinten
- > Licht- und Regensensor Scheibenbeschlagsensor
- > LM-Felgen
- > Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- > Mittelarmlehne vorn mit klimatisiertem Staufach und 12V-Anschluß
- > Modellpflege
- > Motor 3,0 Ltr. - 202 kW V6 Diesel KAT
- > Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- > Multimedia-System Maserati Touch Control (inkl. 8,4 Zoll Touchscreen-Farbdisplay, DVD-Player, SD-Karten-Schnittstelle)
- > Freisprecheinrichtung Bluetooth
- > Parkbremse elektrisch (EPB)
- > Reifendruck-Kontrollsyste
- > Reifen-Reparaturset
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstofffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Seitenschürzen
- > Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig
- > Sitz vorn links elektr. verstellbar
- > Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- > Start/Stop-Anlage
- > Start-Stop-Knopf
- > Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- > Tagfahrlicht LED
- > Uni-Lackierung
- > USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- > Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- > Wegfahrsperre (elektronisch)

## Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT-System)

### Fahrzeugdaten

Hersteller	Maserati		
Modell	Ghibli (M157)(2013->) Diesel		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	12.11.2025
Vorgangsname	2087141125	Farbe	Weiß
Auftragsnummer		DAT Europa-Code®	
Vertragsnummer		KBA-Schlüssel	0000/000
Anzahl Halter	1	Aufbau	Limousine
Erstzulassung / HU	17.08.2018/unbekannt	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Laufleistung	141.087 km	Schadstoffklasse EU	Euro 6dT
VIN		Zustand	gut
Typ	Diesel	Unfallschaden	
Leistung	202,0 kW	Besteuerungsart	Differenz
Hubraum	2987 ccm	letzter Kundendienst	
Getriebe	Automatik 8-Gang	nächster Kundendienst	

### Wertermittlung zum 17.11.2025

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	69.300,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	+ EUR
Listenneupreis gesamt	69.300,00 EUR
<b>Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex</b>	
Bezugsfahrstrecke in km: 147.000	26.216,89 EUR
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 141.087 km / -5913 km	
Laufleistungskorrektur	+ 337,41 EUR
Erstzulassungskorrektur	+ 398,32 EUR
<b>Basiswert durch DAT Ermittlung</b>	<b>26.952,62 EUR</b>
Gesamtwert der Ausstattungen	+ 0,00 EUR
<b>Grundwert durch DAT Ermittlung</b>	<b>26.952,62 EUR</b>
Werterhöhung	+ 0,00 EUR
Wertminderung	- 0,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+ 0,00 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+ 0,00 EUR
<b>Zwischensumme I</b>	<b>26.952,62 EUR</b>
Korrektur durch Anzahl Halter (1)	0,0% - 0,00 EUR
Anpassungsfaktor	100,0% + 0,00 EUR
<b>Zwischensumme II</b>	<b>26.952,62 EUR</b>
Reparaturkosten (inklusive 665,00 EUR MwSt.)	- 4.165,00 EUR
<b>Händlerverkaufswert DAT (inklusive MwSt. 465,38 EUR)</b>	<b>22.788,00 EUR 22.787,62 EUR</b>
Handelsspanne (inklusive 465,38 EUR MwSt.)	2.915,00 EUR - 2.914,72 EUR
<b>Händlereinkaufswert (inklusive MwSt. 0,00 EUR)</b>	<b>19.873,00 EUR 19.872,90 EUR</b>

Datenstand 11/2025

## Fotodokumentation



**Foto 1:** Frontdiagonale links



**Foto 2:** Frontdiagonale rechts

## Fotodokumentation



**Foto 3:** Heckdiagonale rechts



**Foto 4:** Heckdiagonale links

## Fotodokumentation



Foto 5: VIN



Foto 6: Tacho

## Fotodokumentation



**Foto 7:** Montierte Räder



**Foto 8:** Innenraum vorne

## Fotodokumentation



**Foto 9:** Innenraum hinten



**Foto 10:** Cockpit

## Fotodokumentation



**Foto 11:** Motorraum



**Foto 12:** Kofferraum

## Fotodokumentation



**Foto 13:** Schiebedach



**Foto 14:** Bremsscheiben an der Verschleißgrenze

## Fotodokumentation



**Foto 15:** Felge hinten rechts verschrammt



**Foto 16:** Felge vorne rechts verschrammt

## Fotodokumentation



**Foto 17:** Felge hinten links verschrammt



**Foto 18:** Schwellerverkleidung links Lackbeschädigung