

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen

Vom
13.07.2026

Hersteller

Mercedes-Benz 

Modell

E Limousine

Auftraggeber

Marktwert

1.000,00 €

Auftraggeber	Name
	Straße
	PLZ Ort
	Vorsteuerabzug
Sachverständige	Name
	Straße
	PLZ Ort
	E-Mail
	Telefon
	Mobil
Auftrag	Datum
	Erteilt durch
	Beauftragung

Vorwort

Gemäß Auftrag vom 22.06.2026 durch Auftraggeber wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 24.06.2026 besichtigt. Auftragsgemäß soll der Marktwert des Fahrzeuges ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde lediglich im abgestellten Zustand besichtigt. Eine vollständige Untersuchung des Unterbodens war nicht möglich, der Unterboden konnte nur im sichtbaren Bereich und im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten in Augenschein genommen werden. Eine Probefahrt wurde im Zuge der Begutachtung nicht durchgeführt, sodass keine Aussagen zum Fahrverhalten, zu möglichen Geräuscentwicklungen unter Last oder zum Zustand der fahrdynamisch relevanten Bauteile gemacht werden können. Beurteilungen hinsichtlich der betriebstechnischen Funktionen und Systeme beruhen ausschließlich auf einer Sichtprüfung. Eine weitergehende Diagnose oder Prüfung der Funktionstüchtigkeit einzelner Komponenten war nicht Bestandteil der Untersuchung.

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell/Haupttyp	E Limousine
Untertyp	E 420
Baujahr	1996
Erstzulassung	01.01.1996
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Schlüssel-Nr.	
Antriebsart	Benzin / 8-Zylinder / V-Motor
Getriebe	5-Gang automatisch
Leistung / Hubraum	205 kW / 4.196 ccm
Anzahl Türen	4
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Besonderheiten	Lorinser Umbau

Bemerkungen zum Fahrzeug

- Fahrzeugschein Teil I und Teil II sind nicht vorhanden.
- Japan Import
- Fahrzeug nicht fahrfähig

Quelle der technischen Daten

Die Erhebung der technischen Daten erfolgte durch eine Feststellung am Fahrzeug.

Ausstattung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde mit dem DAT System durchgeführt.

Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Armauflage vorn mit Fach
- ✓ Außenspiegel asphärisch, links
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Batterie 72 / 74 Ah
- ✓ Drehzahlmesser
- ✓ Ersatzteil
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- ✓ Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Katalysator geregelt
- ✓ Klimaautomatik (Thermotronik)
- ✓ Kopfstützen hinten (2-fach)
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Lenkrad (390 mm)
- ✓ LM-Felgen 7,5x16
- ✓ Motor - Restwärmeausnutzung (MRA)
- ✓ Motor 4,2 Ltr. - 205 kW V8 32V KAT
- ✓ Parameterlenkung
- ✓ Reifen 215/55 R16 ..W
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwaschanlage beheizt
- ✓ Seitenairbag (Sidebag) vorn
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Tempomat
- ✓ Zentralverriegelung
- ✓ Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Ausstattung Sportline
- ✓ Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- ✓ Felgen-Design: 5-Loch (Merak)
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- ✓ Memory-Paket
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- ✓ Schiebedach (Varianten)
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- ✓ Sound-System
- ✓ Spiegel mit Memoryfunktion
- ✓ Sport-Fahrwerk
- ✓ Wärmeschutzverglasung blau / vorn: Bandfilter / hinten: ESG
- ✓ Xenon-Scheinwerfer

Zustand

Allgemeinzustand	mäßig
Lackzustand	schlecht
Lack	BRILLANTSILBER Metallic (kratzfesterer Klarlack)
Laufleistung abgelesen	189.600 km


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	245/40 R 18
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	245/40 R 18
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	245/40 R 18
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	245/40 R 18
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

Das Fahrzeug weist einen deutlich gebrauchten, verwitterten und standzeitgeprägten Zustand auf. Sichtbar sind diverse Lackschäden, Kratzer, Korrosionsansätze und Verschmutzungen im Bereich der Motorhaube, der vorderen Stoßfängerverkleidung, der Kotflügel, Radläufe, Türen, Schwellerverkleidungen sowie im Heckbereich. Die Radlaufverbreiterungen und Anbauteile weisen Gebrauchsspuren, Beschädigungen sowie teils lose beziehungsweise unvollständige Befestigungen auf. Die vorderen Scheinwerfer sind matt. Die Felgen zeigen Gebrauchsspuren und Verschmutzungen. Im Innenraum sind ebenfalls deutliche Gebrauchsspuren vorhanden, zudem ist im Bereich der Mittelkonsole ein Einbauschacht offen. Insgesamt sind mehrere kleinere Kratzer, Dellen, Lackmängel und altersbedingte Schäden vorhanden.

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 21 Seiten
- 29 Fotos

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29

