

Fahrzeugbewertung Gebrauchtfahrzeug

Letztes Amtl. Kennzeichen	K-AV 9156	Erstzulassung:	*Baujahr 2008
Fahrzeugklasse und Aufbauart	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. LIMOUSINE		Schl.Nr.: M1AA Schl.Nr.:
Fahrzeughersteller	MERCEDES-BENZ		Schl.Nr.: 0999
Typ und Ausführung	211		Schl.Nr.:
Verkaufsbezeichnung:	Mercedes E280 CDI		
Fahrzeug-Ident-Nr.:	WDB2110201B32	nächste HU/AU	fällig
Leistung / Hubraum	K 140 / 2987 cm ³	Inspektion:	199000km 02.03.24
Gesamtfahrleistung (km)	208796 (abgelesen)	Bereifung (Größe):	245/45R17 99Y
Farbe des Fahrzeugs	Silber metallic	Reifenprofiltiefe:	6/ 6/ 5/ 5
Sitzbezüge: Material/Farbe	Leder / Schwarz	Reserverad:	---

*Baujahr geschätzt

Serienausstattung gem. VIN-Abfrage:

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik (Thermatic), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Mittelarmlehne vorn, Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Parameterlenkung, Reifendruckwarner, Reiserechner, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn links u. rechts elektr. verstellbar, Tempomat mit Bremsengriff (Speedtronic), Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung gem. VIN-Abfrage:

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Ascher anstelle Ablagefach, Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Metallic-Lackierung, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Reserverad als Notrad, Scheibenwaschanlage beheizt, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Seitenairbag (Sidebag) hinten, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung vorn, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Fahrzeugpapiere lagen nicht vor; Batterie entladen; Motor konnte mit Fremdstart gestartet werden; Unfallschaden vorne rechts; Felgenhörner teilweise beschädigt; Bremscheiben angerostet; Standschäden; Fahrzeug innen und außen verschmutzt.

Sonstiges:

Eine Fahrzeuguntersuchung auf einer Hebebühne/Grube erfolgte nicht. Eine Probefahrt erfolgte nicht. Das Fahrzeug sollte vor der Gebotsabgabe besichtigt werden.

Hersteller-Gewährleistung bis: ---

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1 Schlüssel

Fahrzeug unfallfrei: nein

Betriebsanleitung vorh.:ja

Serviceheft vorh.:nein

Zeitwert: 800,-€

Mindestwert: 500,-€

Standort /PLZ	
Ansprechpartner:	
Telefon-Nummer:	

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen bereithalten. Besichtigung und Abholung nur nach Absprache.