

Fahrzeugbewertung Gebrauchtfahrzeug

Letztes Amtl. Kennzeichen	POS 4373H	Erstzulassung:	Baujahr 2008*
Fahrzeugklasse und Aufbauart	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t		Schl.Nr.: N1BA Schl.Nr.:
Fahrzeughersteller	FCA Italy (I)		Schl.Nr.: 1727
Typ und Ausführung	QUBO,FIAT FIORINO		Schl.Nr.:
Verkaufsbezeichnung:	Fiat Fiorino 1.3		
Fahrzeug-Ident-Nr.:	ZFA2250000004	nächste HU/AU	---
Leistung / Hubraum	K 55 / 1248 cm ³	Inspektion:	---
Gesamtfahrleistung (km)	keine Anzeige	Bereifung (Größe):	185/60R15 84H
Farbe des Fahrzeugs	Blau metallic	Reifenprofiltiefe:	3/ 3/ 6/ 5
Sitzbezüge: Material/Farbe	Stoff / Anthrazit	Reserverad:	6

*Baujahr geschätzt

Serienausstattung gem VIN-Abfrage:

Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Automatische Türverriegelung, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Fensterheber elektrisch vorn Fernbedienung für Zentralverriegelung, Getriebe 5-Gang, Handschuhfach abschließbar, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: herausnehmbar, Karosserie/Aufbau: Kasten, Ladeflächenauskleidung Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Motor 1,3 Ltr. - 55 kW 16V JTD KAT, Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne, Radstand 2513 mm, Radzierkappen / Radvollabdeckung, Raucher-Paket, Schiebetür rechts, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tankdeckel abschließbar, Verglasung grün getönt, Verriegelung Hecktür (innen), Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung

Sonderausstattung gem. VIN-Abfrage:

Klimaanlage, Metallic-Lackierung, Sitz vorn rechts umklappbar

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Keine Fahrzeugpapiere vorhanden; Fahrzeug mit polnischer Zulassung; Motorhaube lässt sich nicht öffnen; Kilometerstand wird im Kombiinstrument nicht angezeigt; Hinten rechtes Stahlfelge mit anderer Reifengröße montiert; Kratzer, Dellen und Lack- und Korrosionsschäden am gesamten Fahrzeug; Fahrzeug vermüllt; Fahrzeug innen und außen stark verschmutzt.

Sonstiges:

Eine Fahrzeuguntersuchung auf einer Hebebühne/Grube erfolgte nicht. Eine Probefahrt erfolgte nicht. Das Fahrzeug sollte vor der Gebotsabgabe besichtigt werden.

Hersteller-Gewährleistung bis: ---

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1 Schlüssel

Fahrzeug unfallfrei: unbekannt

Betriebsanleitung vorh.:nein

Serviceheft vorh.:nein

Zeitwert: 1000,-€

Mindestwert: 500,-€

Standort /PLZ	
Ansprechpartner:	
Telefon-Nummer:	

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen bereithalten. Besichtigung und Abholung nur nach Absprache.