

Staatsanwaltschaft Bonn
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Fahrzeugbewertung

Betreff: Fzg.-Bewertung

Auftraggeber Staatsanwaltschaft Bonn
[REDACTED]
Herbert-Rabius-Str. 3
53225 Bonn

Auftr.-Datum:	23.12.2025	Fzg.-Zustand	unzerlegt
Bes.-Datum:	13.01.2026 15:30		
Besichtigt von:		Allgemeinzustand	ausreichend
Bes.-Ort:	Bonn	Fzg.Art:	Krad/Roller
Fzg.-Hersteller:	Piaggio	Fzg.-Typ	ZIP

ERGEBNIS

Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Feststellungen,
sowie aller wertbeeinflussenden Faktoren,
wurde für dieses Fahrzeug am 13.01.2026 nachstender Wert ermittelt:

Händlereinkaufswert zzgl. MwSt	504,20 EUR
gesetzl. MwSt.	95,80 EUR
Händlereinkaufswert inkl. MwSt	600,00 EUR

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:

[REDACTED]

Fahrzeugart:

Krad/Roller

Fabrikat:

Piaggio

Typ / Untertyp:

ZIP

Fzg.Ident.-Nummer:

[REDACTED]

Erstzulassung:

unbekannt

Letzte Zulassung:

unbekannt

Motorart / Bauform / Zylinder:

Otto - G Kat // 1

Getriebe / Anzahl Gänge:

Automatik /

Hubraum in ccm:

50 ccm

Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:

2 / 1

Anzahl der Vorbesitzer:

unbekannt

Laufleistung in km abgelesen:

17834 km

Leermasse in kg:

94 kg

Gesamtmasse in kg:

255 kg

Bereifung:

v.	1,7 mm	100/80-10 53L CST	augenscheinlich verkehrssicher	Sommer
h.	2,0 mm	120/70-10 54L CST	augenscheinlich verkehrssicher	Sommer

Allgemeinzustand:

ausreichend

Besichtigungszustand:

unzerlegt

Farbe / Lackart:

Weiss uni (2-Schicht)

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 23.12.2025 wurde eine Bewertung für das Fahrzeug bezogen auf den Händlereinkaufspreis durchgeführt.

Besichtigungsort

Die Besichtigung erfolgte beim Abschleppunternehmen [REDACTED]

Fahrzeugidentität

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen **keine Fahrzeugpapiere** vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Eine Identitätsprüfung konnte nicht durchgeführt werden. Die Fahrzeugdaten werden entsprechend den uns erteilten Angaben aufgeführt und durch Feststellungen am Fahrzeug ergänzt.

Die am Fahrzeug abgelesene Fahrgestellnummer (VIN) konnte mit 2 im Handschuhfach lagernden Dokumenten (Kopien) abgeglichen werden:

- Versicherungsschein [REDACTED]
- EU Zertifikat (COC) des Fahrzeugs

Typenschild


Das Typenschild war aufgrund **fehlendem Fahrzeugschlüssel** nicht zugänglich.

Kennzeichen

Die amt. Kennzeichen waren zum Besichtigungszeitpunkt vorhanden.

Besichtigungszustand

Das Fahrzeug wurde in unrepariertem und undemontiertem Zustand besichtigt. Ein Probelauf der Antriebsmaschine konnte aufgrund fehlender Fahrzeugschlüssel nicht durchgeführt werden.



Festgestellt Mängel / Beschädigungen

Das Fahrzeug weist folgende Altschäden (unrepariert) auf:

Bauteil	Ort	Minderwert
Frontverkleidung r. + l. eingekerbt/verschürft	-	300,00 €
Beinschild verkratzt	-	50,00 €
Bremshebel l. verschürft	-	0,00 €
Griffgummi l. gerissen	-	0,00 €
Einfüllstutzen Motoröl ölundicht	-	150,00 €
Summe Abzüge Fzg.-Wert für Altschäden		500,00 €

Vorschäden (repariert)

Im Rahmen der Besichtigung wurden am Fahrzeug keine offensichtlichen Spuren von vorangegangenen Schäden und / oder Reparaturen festgestellt.

Die durchschnittlichen Lackschichtdicken der meßbaren Bauteile entsprechen dem Serienstand.

Feststellungen des Sachverständigen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Neupreis 1.900,00 EUR

Listenneupreis nach DAT exklusive Sonderausstattung (lt. VIN-Abfrage) inklusive MwSt.

Verkehrswert

Der Verkehrswert ist der Preis, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit der Sache bei einem Verkauf zu erzielen wäre.


Dabei sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen.
Außergewöhnliche oder persönliche Gründe bleiben unberücksichtigt.

Hinweis

Ein **Fahrzeugschlüssel** lag zum Besichtigungszeitpunkt **nicht vor**.

Die angegebene Gesamtfahrstrecke wurde am Fahrzeug abgelesen.

Ein Probelauf des Motors/Getriebes war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.



Anlage

- 14 Lichtbilder

Fertigstellung der Bewertung





Bild Nr. 001



Bild Nr. 002






Bild Nr. 003



Bild Nr. 004





Bild Nr. 005



Bild Nr. 006






Bild Nr. 007



Bild Nr. 008






Bild Nr. 009



Bild Nr. 010





Bild Nr. 011



Bild Nr. 012






Bild Nr. 013



Bild Nr. 014

