

DEKRA Automobil GmbH
An der Stiftsbleiche 2, 87439 Kempten

Frau

Hartkopf
Schraderstraße 10
87600 Kaufbeuren

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Kempten
An der Stiftsbleiche 2
87439 Kempten
Telefon 0831 / 59128-0
Fax 0831 / 91737
E-Mail kempten.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tino Gropler
Tel. direkt 0831 59128-0
Tel. mobil 0171 5448509

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN

[REDACTED]

Auftraggeber Frau Hartkopf, Schraderstraße 10, 87600 Kaufbeuren
Ihr Auftrag vom 30.01.2024, elektronisch
Besichtigung 30.01.2024 um 09:00
[REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 30.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.512,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 30.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 30.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 30.01.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn Tino Gropler [REDACTED] Biessenhofen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 400 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenwand hinten rechts

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*k*)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	30.04.2009
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.08.2013

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

08 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	1KM / Golf Variant
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / ALG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	75 kW / 1595 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	118.947

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Nokian / WR D4	W / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Nokian / WR D4	W / O	7 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Nokian / WR D4	W / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Nokian / WR D4	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Ausstattung

Ablagen Golf Variant, Ablageetaschen an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem inkl. Seitenairbags vorn, Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Dekoreinlagen: "Microtec" silber, Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumboden angehoben mit Staufächern, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchte mit Abschaltverzögerung, Klimaanlage "Climatic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Lackierung: Perleffekt, Lederlenkrad, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchten 2 vorn mit Chromeinfassung und 2 hinten, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige, Paket: Fahrkomfort, Radio "RCD 210", 2 x 20 Watt, 4 Lautsprecher, Raucherausführung, Räder: Stahlräder (4) 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Räder: Winterräder(4), Stahl, 6 J x 15, Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Schalthebelknopf in Leder, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Komfortsitze mit Velours, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Staub- und Pollenfilter, Steckdose im Gepäckraum, Stoßfänger und Schutzleisten in Wagenfarbe, Textilfußmatten vorn und hinten, Uhr: Zeituhr, Verzurösen im Gepäckraum (4), Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeug Innenraum Zigarettenrauch Ozonbehandlung; Tür vorne links Delle, drücken; Innenraum, verschmutzt, reinigen; Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen; Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17); Kotflügel vorne rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 15); Seitenschweller rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 14); Seitenteil hinten rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Verkleidung Kofferraum hinten, verschmutzt, reinigen (Bild 10); Seitenteil hinten links Kniestück, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Seitenschweller links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Kotflügel vorne links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Lackvorbereitung;

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Tino Gropler

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn




Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
SCHWABENSTRASSE 11
87616 MARKTOBERDORF

LANDRATSAMT OSTALLGÄU
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
SCHWABENSTRASSE 11
87616 MARKTOBERDORF

DQ648527
(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	VOLKSWAGEN, VW		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
D.2	Typ	1 KM		2009 000309 1K51E1 DEU710 COC JA	
	Varianten	ACBSEX0		25206636 SRD621 31330 VB 187	
	Versions	FM5FM5AF006N0GGN1		187	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	GOLF		VERZOLLUNG IM SAMMELZOLLVERF. ZUGEL	
(2)	Hersteller Kurzbezeichnung	VOLKSWAGEN-VW			
(2.1)	Code zu (2)	0603	(2.2) Code zu D.2 mit Prüfzeichen	ALG00037X	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	[REDACTED]		(3) Prüfstelle zur Fahrzeug-Identifizierung	0
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Aufbaus	AC	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine		(24) Diese Bescheinigung wurde für das obenstehend beschriebene Fahrzeug ausgestellt durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsinhaber): VOLKSWAGEN AG 24.03.2009	
R	Farbe des Fahrzeug	BLAU		(11) Code zu R	5
P.1	Hubraum in cm³	1595	P.2 Nennleistung in kW (bzw. PS bei 1500/min)	75 / 5600	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Benzin		(10) Code zu P.3	0001
K*	Nummer der EU-Typgenehmigung oder ABE (Vorname zur Betriebszulassung)	e1*2001/116*0328*14		(6) Datum der Zulassung	31.10.2008
(17)		K		Datum: Unterschrift: <i>F. v. Buch</i> Dr. F. v. Buch	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:				

Bild 5 : Zulassungsbescheinigung Teil 2

30.04.2009 0603 ALG00037X

M1 AC

VWZZZ1KZ9M327698

VOLKSWAGEN, VW

1 KM

ACBSEX0

FM5FM5AF006N0GGN1

GOLF

VOLKSWAGEN-VW

FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.

KOMBILIMOUSINE

70/220/EGW*2006/96B/EG

EURO 4

BENZIN

0001 0462 01595

F.1/F.2:+10 U. 7.2/8.2:+35 B.ANHANGEBETRIEB*O.1:1500 B

IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.3100KG*FZ IST MIT

WERKSEITIG MONTIERTER AHK BEI ANH-BETR.MIT ERH.FAKTOR

FÜR 100KM/H GEEIGNET*WW.AHK LT.EGTG*

02	01	P.2 P.3	0075/05600	T	184
16	04556 - 04654	T9	- -	1781	
20	1452 - 1519	G	- -	01353	
12	-	13	00075	Q	-
17	176	F.1	001900	F.2	001900
71	00960	7.2	00990	7.3	-
81	00960	8.2	00990	8.3	-
101	075	U.2	04200	U.3	072
101	01200	0.2	0670	S1	005
73	195/65 R15 91T				
73	195/65 R15 91T				
253	-				
R				11	5
K	e1*2001/116*0328*14				
6	31.10.2008	17	K	16	DQ648527
21	-				

Bild 6 : Zulassungsbescheinigung Teil1



Bild 7 : Kotflügel vorne links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Seitenschweller links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Seitenteil hinten links Kniestück, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Verkleidung Kofferraum hinten, verschmutzt, reinigen



Bild 11 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Seitenteil hinten rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Seitenschweller rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Kotflügel vorne rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

Angebot für Ihr Fahrzeug

Hersteller	VW
Modell	1KM Golf Variant
Erstzulassung	04/2009
Laufleistung	118.947 km
Standort	D-87640
Gutachten	

Abrufdatum	31.01.2024 10:52
Einstelldauer	23Std 33Min
Anzahl Gebote	6
Anzahl Bilder	17




(incl. Mwst.)

Samstag

9.00 Uhr - 14.00 Uhr

Hersteller	VW
Modell	1KM Golf Variant
Erstzulassung	04/2009
Laufleistung	118.947 km
Standort	D-87640
Gutachten	



2

3

4

5

[REDACTED]

[REDACTED]

weitere verbindliche Angebote

Hersteller	VW
Modell	1KM Golf Variant
Erstzulassung	04/2009
Laufleistung	118.947 km
Standort	D-87640
Gutachten	

Abrufdatum
Einstelldauer
Anzahl Gebote
Anzahl Bilder

[REDACTED]



6

[REDACTED]
