

DEKRA Automobil GmbH
Dr.-Geiger-Weg 3a, 94032 Passau

Herr
Andreas Keil
Obergerichtsvollzieher
Lusenstraße 3
94161 Ruderting

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Passau
Dr.-Geiger-Weg 3a
94032 Passau
Telefon 0851 / 95967-0
Fax 0851 / 95967-228
E-Mail passau.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Robert Saxinger
Tel. direkt 0851 95967-224

Bewertungsgutachten Maschinen

Kennzeichen

nicht vorhanden

Aktenzeichen	15DR1008/22
Auftraggeber	Herr Andreas Keil, Obergerichtsvollzieher, Lusenstraße 3, 94161 Ruderting
Ihr Auftrag vom	23.01.2023, per Datenfernübertragung durch Frau Keil
Besichtigung	23.01.2023 um 08:00 Herr Alois Höller, Witzingerreut 5, 94104 Witzmannsberg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.01.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.
Verkaufswert	21.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.01.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per Datenfernübertragung, durch Frau Keil.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.01.2023 um 08:00 Uhr durch Herrn Robert Saxinger bei Herr Alois Höller, Witzingerreut 5, 94104 Witzmannsberg, im Beisein von Herr Keil und Herr Holler.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Betriebsanleitung

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Objektbeschreibung

Besitzer

Betreiber	Herr Alois Höller, Witzingerreut 5, 94104 Witzmannsberg
Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2016
Erstinbetriebnahme	01.01.2016

Objekt

Objektart	Landmaschine
Einsatzart	Fütterungstechnik
Maschinenart	Futtermischwagen
Hersteller / Fabrikat	Siolking
Typ	Silokamm / DA 4200 SF
Maschinennummer	56360
Traglast	2990 kg
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Getriebe	Hydrostat
Betriebsstunden abgelesen	866
Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.	

Antriebsdaten

Zylinderanzahl	3
Leistung	33 kW

Reifen / Laufwerke

Achse	Größe/Bezeichnung	Fabrikat	Ausführung	Zustand	Feststellung
1	L: 185/R14 104N	Joyrad	Van RX5	40%	I.O.
1	L: 185/R14 104N	Joyrad	Van RX5	40%	I.O.
3	L: 10.0/75-15.3	BKT	AS 504	50%	I.O.
1	R: 10.0/75-15.3	BKT	AS 504	50%	I.O.

Ausstattung

Silokamm Selbstfahrer, Antriebsmotor mit 33 kw 3 Zylinder Diesel, Hydrostatischer fahrertrieb mit Geschwindigkeiten bis 8 Km/H, Absenkbares Fahrwerk, Teleskoparm, Arbeitsscheinwerfer, Einzugsbodenblech, Kratzbodengleitleisten und Zinken aus SILONOX, Restgutklappe, stufenlos regulierbarer Kratzboden, hydraulischer Seitendeckel, Fahrerschutzdach, Betriebsableitung deutsch.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Hydraulikschlauch Ausschub Teleskoparm angescheuert, erneuern

Funktionsprüfung durchgeführt, ohne erkennbare Mängel

Zustand akzeptabel

- Staubmanschette Schalter Handbremshebel eingerissen, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Robert Saxinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Ansicht links



Bild 6 : Ansicht rechts



Bild 7 : Betriebstundenzähler



Bild 8 : Typenschild



Bild 9 : Ansicht vorn



Bild 10 : Ansicht Walze/Kratzboden rechts



Bild 11 : Ansicht Walze/Kratzboden links



Bild 12 : Übersicht Kühler



Bild 13 : Ansicht Bodengruppe



Bild 14 : Ansicht Knicklenkung



Bild 15 : Ansicht Antriebsachse



Bild 16 : 2 Hauptschlüssel



Bild 17 : Hydraulikschläuche am Teleskoparm angeschauert.



Bild 18 : Staubmanschette Schalter Handbremshebel gerissen



Bild 19 : Betriebsanleitung