

Justizvollzugsanstalt Chemnitz
Thalheimer Straße 29
09125 Chemnitz

Eisenach, den 19.05.2025

Wertgutachten



Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Fahrzeughalter

Wertgutachten

07.05.2025 / Auftraggeber
Justizvollzugsanstalt Chemnitz
Thalheimer Straße 29, 09125 Chemnitz

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch



Zusammenfassung des Gutachtens

Zeitwert mit 19,00 % MwSt.

EUR

4.250,00

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen -
 Fahrzeugart Transporter
 Aufbauart Kombi
 Fabrikat Mercedes-Benz
 Typ / Untertyp Vito Kombi (639)(06.2003->) / 115 CDI extralang (639.705)
 KBA-Nummer 1313/AYG
 Fahrzeug-Ident-Nummer WDF639705 [REDACTED]
 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
 Erste / Letzte Zulassung 15.12.2009 / 19.02.2018
 Hubraum / Leistung 2.148 cm³ / 110 kW
 Motor Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT
 Motorart / Zylinder / Motorbauart Diesel / 4 / Reihenmotor
 Abgascode Euro 4
 Türen 4
 Länge / Breite / Höhe 5.223 / 1.901 / 1.900 mm
 Antriebsart Heckantrieb
 Anzahl Achsen 2

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Barum	205/65 R16C 107/105TSnoVanis 3
2	Barum	205/65 R16C 107/105TSnoVanis 3

Profiltiefe in mm

links	rechts
7	7
7	7

2. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Michelin	205/65 R16C 107/105T (103H) Agilis 3
2	Michelin	205/65 R16C 107/105T (103H) Agilis 3

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
6	6

nächste HU 11/2023
 Laufleistung abgelesen 208.586 km
 Farbe aquagrün
 Lackart uni (2-Schicht)
 Allgemeinzustand ausreichend
 Besichtigungszustand unzerlegt, nicht fahrbereit
 Verkehrssicherheit verkehrssicher
 Vorschäden Es waren keine Vorschäden erkennbar. Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich.

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Auflastung auf 2,94 t, Außenspiegel asphärisch, beide, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bremsassistent, Dachverkleidung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Fenster im Lade-/FG-Raum: - ausstellbar, hinten links/rechts, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch 2-fach, Generator 180 A, Getriebe 6-Gang - NSG, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe mit Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: extra lang, Karosserie/Aufbau: Kombi, Kindersicherung, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leseleuchten im Fond, Motor 2,1 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Partikelfilter, PKW-Zulassung, Radstand 3430 mm, Reifen 205/65 R16C 103/101 T, Rückspiegel innen, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe Anthrazit, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Stahlfelgen 6,5x16, Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audiosystem Sound 5, Breitband Lautsprecher vorn und hinten, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Einstiegsleuchten, Fensterheber elektr. mit KomfortschlieÙung, Klappdeckel für Ablagefach, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Klimaautomatik Fond (Tempmatik), Parkhilfe (Ultraschall), Reserverad mit Wagenheber, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite), Sitzausstattung: Sitzbefestigung für 1.Sitzreihe gegenüber (vis-a-vis), Sitze im Fahrerhaus: Ablagefach an Rückenlehne, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, Klappsitz außen, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas, Zuheizter

Gutachtennumm...

Datum: 19.05.2025

Auftrag:

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Wertgutachten erstellt.

Fahrzeugdaten:

Die Identitätsprüfung erfolgte anhand der Original Zulassungsbescheinigung 1. Die am Fahrzeug eingeschlagene Fahrzeug-Identifikations-Nummer wurde mit den Angaben in der Original Zulassungsbescheinigung 1 verglichen. Es wurde Übereinstimmung festgestellt.

Zustandsbeschreibung / Verkehrssicherheit:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem ausreichenden Zustand. Zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug verkehrssicher.

Vorschäden:

Es waren keine Vorschäden erkennbar. Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich.

Fahrzeugzustandsbewertung:

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt.

- Motor startet nicht
- Kupplungsschaden
- Dellen Heckklappe
- Korrosion
- HU fällig
- Bremsen verschlissen
- Fahrzeug nicht fahrbereit

Service-/ Inspektionsnachweise:

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Die letzte Inspektion wurde am 18.10.2022 bei einer Laufleistung von 183550 km durchgeführt.

Die nächste Inspektion laut Bordcomputer ist fällig in 0 Km, oder in 0 Tagen.

Besonderes / Sonstiges:

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Bewertung des Fahrzeuges erfolgte zum Stichtag 07.05.2025.

Die Abwertung der aufgeführten Mängel und Schäden erfolgte unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters und der Laufleistung.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Gutachtennummer.

Datum: 19.05.2025

Anmerkung:

Die Fahrzeugbewertung wurde auf einer EDV-Anlage nach dem DAT – System erstellt.

Die aufgeführten Lohnpositionen entsprechen den Vorgaben der Hersteller bzw. Importeure. Die Arbeitswerte für Instandsetzungs- und Richtarbeiten wurden durch den Sachverständigen festgelegt. Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen der UPE von Herstellern bzw. Importeuren. Gegebenenfalls können Preisabweichungen auftreten.

Schlussbemerkung:

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt.

Es wurde auf einer EDV-Anlage durch den Sachverständigen
ohne Unterschrift gültig.

erstellt und ist

Eisenach, den 19.05.2025

Ihre TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG

Dieses Gutachten umfasst 16 Seiten inkl. 22 Fotos.

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 1



Bild: 2

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 3



Bild: 4

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 5



Bild: 6

Gutachtennumm

Datum: 19.05.2025



Bild: 7



Bild: 8

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 9



Bild: 10

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 11



Bild: 12

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 13



Bild: 14

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 15



Bild: 16

Gutachtennummer .

Datum: 19.05.2025



Bild: 17



Bild: 18

Gutachtennummer -

Datum: 19.05.2025



Bild: 19



Bild: 20

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 21



Bild: 22