


Justizvollzugsanstalt Chemnitz
Thalheimer Straße 29
09125 Chemnitz

Eisenach, den 19.05.2025

Wertgutachten



Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Fahrzeughalter

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch

Wertgutachten

07.05.2025 / Auftraggeber

Justizvollzugsanstalt Chemnitz

Thalheimer Straße 29, 09125 Chemnitz



Zusammenfassung des Gutachtens

Zeitwert mit 19,00 % MwSt.

EUR

120,00

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen
 Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter
 Aufbauart Kombi
 Fabrikat Renault
 Typ / Untertyp Megane II Grandtour (09.2003->) / Avantage
 KBA-Nummer 3333/AFC
 Fahrzeug-Ident-Nummer VF1KMS40638 [REDACTED]
 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
 Erste / Letzte Zulassung 06.12.2007 / 06.12.2007
 Hubraum / Leistung 1.870 cm³ / 96 kW
 Motor Motor 1,9 Ltr. - 96 kW dCi Diesel FAP
 Motorart / Zylinder / Motorbauart Diesel / 4 / Reihenmotor
 Abgascode Euro 4
 Türen / Sitze 5 / 5
 Länge / Breite / Höhe 4.500 / 2.026 / 1.467 mm
 Antriebsart Frontantrieb
 Anzahl Achsen 2

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	BF Goodrich	195/65 R15 91T
2	Fulda	195/65 R15 91T Kristall Montero 3 M+S

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
5	5

2. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Semperit	195/65 R15 91H Speed-Life 3
2	Semperit	195/65 R15 91H Speed-Life 3

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	6

nächste HU 10/2022
 Laufleistung abgelesen 181.561 km
 Farbe BLUE ROY
 Lackart uni (2-Schicht)
 Allgemeinzustand ausreichend
 Besichtigungszustand unzerlegt, nicht fahrbereit
 Verkehrssicherheit nicht verkehrssicher
 Vorschäden Es war ein reparierter Vorschaden an der linken Seitenwand erkennbar. Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich.

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, Bordcomputer, Confort-Paket, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fairway-Paket, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Karosserie: 5-türig, Klang & Klima-Paket (4 Lautsprecher), Kopf-Airbag-System (Windowbag), Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Nebelscheinwerfer, Rußpartikelfilter, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025

Auftrag:

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Wertgutachten erstellt.

Fahrzeugdaten:

Die Identitätsprüfung erfolgte anhand der Original Zulassungsbescheinigung 1. Die am Fahrzeug eingeschlagene Fahrzeug-Identifikations-Nummer wurde mit den Angaben in der Original Zulassungsbescheinigung 1 verglichen. Es wurde Übereinstimmung festgestellt.

Zustandsbeschreibung / Verkehrssicherheit:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem ausreichenden Zustand. Zum Besichtigungszeitpunkt war das Fahrzeug nicht verkehrssicher.

Vorschäden:

Es war ein reparierter Vorschaden an der linken Seitenwand erkennbar. Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich.

Fahrzeugzustandsbewertung:

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt.

- Fahrzeug nicht fahrbereit
- Bremsen korrodiert
- elektrischer Fehler ASR und Motor
- Bereifung verschlissen
- HU fällig

Service-/ Inspektionsnachweise:

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Die letzte Inspektion wurde am 07.10.2020 bei einer Laufleistung von 178126 km durchgeführt.

Die nächste Inspektion laut Bordcomputer ist fällig in 0 Km, oder in 0 Tagen.

Besonderes / Sonstiges:

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Bewertung des Fahrzeuges erfolgte zum Stichtag .

Die Abwertung der aufgeführten Mängel und Schäden erfolgte unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters und der Laufleistung.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025

Anmerkung:

Die Fahrzeugbewertung wurde auf einer EDV-Anlage nach dem DAT – System erstellt.

Die aufgeführten Lohnpositionen entsprechen den Vorgaben der Hersteller bzw. Importeure. Die Arbeitswerte für Instandsetzungs- und Richtarbeiten wurden durch den Sachverständigen festgelegt. Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen der UPE von Herstellern bzw. Importeuren. Gegebenenfalls können Preisabweichungen auftreten.

Schlussbemerkung:

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt.

Es wurde auf einer EDV-Anlage durch den Sachverständigen
ohne Unterschrift gültig.

erstellt und ist

Eisenach, den 19.05.2025

Ihre TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG

Dieses Gutachten umfasst 15 Seiten inkl. 19 Fotos.

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 1



Bild: 2

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 3



Bild: 4

Gutachtennumm

Datum: 19.05.2025



Bild: 5



Bild: 6

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025




Bild: 7




Bild: 8

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 9



Bild: 10

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 11



Bild: 12

Gutachtennummer:

Datum: 19.05.2025



Bild: 13



Bild: 14

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 15



Bild: 16

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 17



Bild: 18

Gutachtennummer

Datum: 19.05.2025



Bild: 19