



Bewertungsgutachten

Kennzeichen  **FIN** **TMBJC26Y64** 

Auftraggeber	Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden
Ihr Auftrag vom	
Eingang am	18.02.2026
Besichtigung	05.02.2026 um 09:30 Uhr Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.02.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	672,27 EUR	800,00 EUR
		



Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, mit Eingang vom 18.02.2026, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.02.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.02.2026 um 09:30 Uhr durch [REDACTED] bei Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.-Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 273 µm festgestellt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom
Fahrzeug

Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden
[REDACTED]
11.12.2003
10.09.2019
stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

11 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SKODA (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	6Y / Fabia Classic
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	8004 / 363
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJC26Y64 XXXXXXXXXX
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Candy White
Lackierung	Wasserbasis / 2-Schicht / 9P, F9E
Polster / Farbe	Stoff / Pallino Onyx
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	55 kW / 1390 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	176.795

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 60 R 14 82 T	Platin / RP 50 Winter	W/O	5 mm
rechts	185 / 60 R 14 82 T	Platin / RP 50 Winter	W/O	5 mm
2 links	185 / 60 R 14 82 T	Platin / RP 50 Winter	W/O	6 mm
rechts	185 / 60 R 14 82 T	Platin / RP 50 Winter	W/O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS / MSR und EBV, ASR mit EDS, Ablagen Fabia, Airbag, Beifahrerairbag abschaltbar, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Seitenairbags vorne, Außenspiegel (2) von innen einstellbar, Dachreling, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Grundausstattung: Fabia, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Kopfstützen vorne und hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radiovorbereitung, Räder: Reserverad vollwertig, Servolenkung, Sicherheitsgurte Fabia, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Verankerung, Sitze: Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt, umklappbar, Sommerradsatz 15 Zoll, Verzurösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 01.02.2024 bei Kilometerstand 170.918. Nächste Wartung am 01.02.2026 bei Kilometerstand 200.918.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU/AU, überfällig, durchführen; Dach Lackierung, Steinschlag, smart repair; Kotflügel vorne rechts Lackierung unterhalb, korrodiert, smart repair (Bild 12); Dachrahmen rechts Lackierung, Steinschlag, smart repair (Bild 13); Dachreling rechts Lackierung, fleckig, lackieren (Bild 15); Seitenschweller rechts, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Seitenteil hinten rechts, korrodiert, smart repair (Bild 7); Heckklappe, korrodiert, smart repair (Bild 8); Seitenschweller links, korrodiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10); Motorhaube, korrodiert, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14); Frontscheibe, Steinschlag, instandsetzen (Bild 6); Lackvorbereitung.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.