



Bewertungsgutachten

Kennzeichen FIN WF0EXX

Auftraggeber Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden
Ihr Auftrag vom
Eingang am 07.08.2026
Besichtigung 01.07.2026 um 10:00 Uhr
Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 01.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	9.130,25 EUR	

Dieser Fahrzeugtyp wird am regionalen und überregionalen Markt überwiegend regelbesteuert angeboten. Der durchschnittliche **Händlerverkaufwert** liegt bei ca 16.000,00 EUR brutto.



Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, mit Eingang vom 07.08.2026, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 01.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 01.07.2026 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei Justizvollzugsanstalt Dresden, Hammerweg 30, 01127 Dresden, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	01.12.2020
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.12.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbezeichnung	Transit Kasten (TTS)(2019->) / Transit FT 350 (TTS) 2.0 TDCi DPF 350 L4 Trend RWD
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	8566 / BNI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0EXX
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	6704 / 2059 / 2765 (mm)
Radstand	3750
Türen	4
Sitzplätze	3
Farbe (Hersteller)	Frost-Weiß
Lackierung	Uni / Wasserbasis / 2-Schicht / PN3GZ0
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	125 kW / 1995 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	352.148

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16 115/113 R C	Falken / Linam VAN01	S / O	6 mm
rechts	235 / 65 R 16 115/113 R C	Falken / Linam VAN01	S / O	6 mm
2 links	235 / 65 R 16 115/113 R C	Falken / Linam VAN01	S / O	6 mm
rechts	235 / 65 R 16 115/113 R C	Falken / Linam VAN01	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Abbiegelicht im Scheinwerfer, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum, Bordcomputer, Dockingstation (MyFord Dock), Einstiegsleuchten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektrisch, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heizung mit Umluftschaltung, Karosserie/Aufbau: Kasten Grossraum Standard, Karosserievariante: Hochdach, Klimaanlage, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Radstand 3750 mm, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger hinten, Seitenschutzleisten, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Trend, Trittstufe hinten integriert, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch, Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC), Wärmeschutzverglasung leicht getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung elektrisch, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

Sonderausstattung

Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay, Batterieüberwachung programmierbar, Express-Line-Paket, Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum, Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Kraftstofftank: vergrößert, Laderaumleuchte LED, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Raucher-Paket, Reifen 235/65 R16C ...T, Reifen 235/65 R16C ...T (M+S), Sicht-Paket 3, Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff, Stahlfelgen 6,5x16

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenwand mitte links eingedellt und verkratzt, instandsetzen (Bild 11, 12); Einstieg Fahrertür verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13); Injektoren undicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14); Motortemperatur zu hoch, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Trennwand eingedellt, erneuern (Bild 15).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten links



Bild 3 : Diagonale vorn rechts



Bild 4 : Diagonale hinten rechts



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Laderaum



Bild 7 : Laderaum



Bild 8 : Kombiinstrument
Kilometerstand abgelesen 352.148 km



Bild 9 : Wartungsnachweis



Bild 10 : Zusätzlicher Radsatz (Sommerreifen)



Bild 11 : Seitenwand mitte links eingedellt und verkratzt




Bild 12 : Seitenwand mitte links eingedellt und verkratzt



Bild 13 : Einstieg Fahrertür verkratzt



Bild 14 : Injektoren undicht
Motortemperatur zu hoch



Bild 15 : Trennwand eingedellt