

DEKRA Automobil GmbH
Bavenstedter Str. 50, 31135 Hildesheim

B. Schulz
Obergerichtsvollzieherin
Sedanstraße 21
30161 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hildesheim
Bavenstedter Str. 50
31135 Hildesheim
Telefon 05121 / 750953-0
Fax 05121 / 750953-33
E-Mail hildesheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Witte
Tel. direkt 05121750953-0

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen **WVGZZZ7PZED007** **FIN** **WVGZZZ7PZED007053**
053

Eigen-Nr. NZS 9156 Js 63394/21
Auftraggeber B. Schulz, Obergerichtsvollzieherin, Sedanstraße 21, 30161 Hannover
Ihr Auftrag vom 02.06.2022, schriftlich durch Frau Schulz
Besichtigung 22.06.2022 um 10:30
Firma R. Bremer GmbH, Kreisstr. 15, 30629 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 22.06.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.722,69 EUR	19.900,00 EUR

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.06.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch Frau Schulz. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 22.06.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.06.2022 um 10:30 Uhr durch Herrn Thomas Witte bei Firma R. Bremer GmbH, Kreisstr. 15, 30629 Hannover, im Beisein von Herrn Bremer.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	WVGZZZ7PZED007053
Tag der Erstzulassung	04.09.2013

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2020
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	7P / Touareg 4.2 V8 TDI DPF Automatik
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	0603 / ASN
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ7PZED007053
Radstand	2893

Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	racing green (Z6H)
Lackierung	Perlcoloreffekt
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	250 kW / 4134 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	139.644

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 55 R 18	BF Goodrich / All Terrain T/A KO2	G / O	9 mm
	109/105 R			
rechts	255 / 55 R 18	BF Goodrich / All Terrain T/A KO2	G / O	9 mm
	109/105 R			
2 links	255 / 55 R 18	BF Goodrich / All Terrain T/A KO2	G / O	8 mm
	109/105 R			
rechts	255 / 55 R 18	BF Goodrich / All Terrain T/A KO2	G / O	8 mm
	109/105 R			

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Allradantrieb permanent "4MOTION", Auto-Hold-Funktion, Berganfahr- und Bergabfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen: Edelholz "Nussbaum-Wurzel", Diebstahlalarmanlage Plus, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten in Edelstahl, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, Gepäckraumklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung per Funkfernbedienung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 8-Stufen- Automatik Tiptronic, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Heckscheibenheizung, ISOFIX-Vorbereitung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung elektrisch, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Lederausstattung "Vienna" mit Komfortsitzen vorn, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Multifunktionsanzeige "Premium", Nebelscheinwerfer inkl. statischem Kurvenfahrlicht, Paket: Design-Paket "Chrome & Style", Paket: Licht & Sicht, Paket: Winterpaket, Pedale in Edelstahl, Radio RCD 550, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder (4) "Tacora", Räder: Tire Mobility Set, Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", inkl. Startknopf, Servotronic-Lenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Steckdose, 12-Volt in der Mittelkonsole vorn und hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textilfußmatten vorn und hinten, Verzurrösen im Gepäckraum (4), Wärmeschutzverglasung grün, Xenon-Licht: Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung, schwenkbar, Automatische Distanzregelung ACC und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist", Dekoreinlagen: Edelholz "Vavona", Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist", Fahrwerk: Fahrdynamikpaket mit adaptivem Wankausgleich, Klimaanlage "Climatronic" als Doppelklimaanlage, Lackierung: Perlmutteffekt, Lederausstattung "Nappa" mit Komfortsitzen vorn, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) beheizbar mit Bedienungsmöglichkeit für Schaltung, Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel für iPod/iPhone für RNS 850, Navigationssystem: Radio-und Navigationssysteme "RNS 850", Paket: Memory-Paket, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Spurwechselassistent "Side Assist", Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr, TV-Empfang inkl. Videotext und digitaler Radioempfang DAB+, Telefon: Mobiltelefonvorbereitung "Premium" für RNS 850, Umgebungsansicht "Area View"

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Bremscheiben VA und HA erheblich unterrostet, erneuern; Frontscheibe gerissen, erneuern; Motorhaube punktuell unterrostet, lackieren mit Lackaufbau; Zierleisten Türen links eingedellt, erneuern; Türen links Parkdellen, smart repair; Kotflügel rechts eingedellt, smart repair; Lackierung seitlich rechts Kratzer, polieren; Heckklappe mehrfach eingedellt, smart repair; Fahrzeug sauberstellen; Wartung / technische Durchsicht. HU / AU. Heckklappenverkleidung verschrammt, erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Felgen teilweise verschrammt / unterrostet, lackieren mit Lackaufbau; Steinschläge im Frontbereich, smart repair.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Witte

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Übersicht



Bild 6 : Übersicht



Bild 7 : Innenraum hinten



Bild 8 : Gepäckraum



Bild 9 : Motorraum