



Bild 1: Übersicht



Bild 2: Übersicht



Bild 3: Übersicht



Bild 4: Übersicht



Bild 5: Seitenmarkierungsleuchte hinten links gebrochen



Bild 6: Sitzkissenbezug und Polster Fahrersitz verschlissen



Bild 7: Stoßfänger vorn verschrammt



Bild 8: Radbolzenverkleidung vorn links gebrochen



Bild 9: Motor Ölfeucht



Bild 10:



Bild 11:




Bild 12:



Bild 13:



Bild 14:



Bild 15:



Bild 16:



Bild 17:



Bild 18: Kilometerstand



Bild 19: Fahrzeugidentifikationsnummer