

DEKRA Automobil GmbH
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen

Firma

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Uelzen
Fischerhofstr. 3
29525 Uelzen
Telefon 0581 / 979980-0
Fax 0581 / 979980-10
E-Mail uelzen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen **2002JS5861/22**

Aktenzeichen 2002Js5861/22
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom 20.02.2023, mündlich
Besichtigung 20.02.2023 um 10:15

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.02.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	26.000,00 EUR	30.940,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 20.02.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.02.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.02.2023 um 10:15 Uhr durch Herrn _____, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Zul.Beschein. Teil II

Besonderes

Fahrzeug nicht fahrbereit !!!!

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen 2002JS5861/22
Tag der Erstzulassung 11.04.2011

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 05 / 2024
Fälligkeit Gasprüfung UVV/BGV D34 05 / 2024

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart Wohnmobil > 2,8 t
Hersteller Fiat
Typ / Verkaufsbezeichnung Ducato / A70/A464/A726
Aufbauart Alkoven

HSN / TSN	4136 / APM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZFA25000001824820
Leergewicht	2910 kg
zul. Gesamtmasse	3495 kg
Maße über alles L / B / H	7281 / 2325 / 3100 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1
Farbe / Farbe	Grau / Wohnaufbau: Weiss mit Decor
Lackierung	Metallic
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	96 kW / 2287 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 3
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahlfelgen
Km-Stand abgelesen	47.825

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 70 R 15 109/107 S	Apollo / Altrust All Season	A / O	9 mm
rechts	215 / 70 R 15 109/107 S	Apollo / Altrust All Season	A / O	9 mm
2 links	215 / 70 R 15 109/107 S	Apollo / Altrust All Season	A / O	10 mm
rechts	215 / 70 R 15 109/107 S	Apollo / Altrust All Season	A / O	10 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Wohnmobil

Hersteller	CAPRON
Fabrik Nr.	WCCA70000BN007925
Baujahr	11.04.2011

Ausstattung Fahrgestell

Klimaanlage, Fensterheber elektrisch, Aussenspiegel elektrisch verstellbar / heizbar, Ausstattung Stoff, Wegfahrsperre, 6-Gang-Schaltgetriebe, ASR, ABS, Fahrer-/ Beifahrerairbag, Geschwindigkeitsregelanlage, Metallic-Lackierung, Beifahrersitz drehbar, Zentralverriegelung, Sony Bluetooth / CD Radio, Rückfahrkamera.

Ausstattung Wohnmobil

aut. Sat-Anlage Camping first, Fernseher, Fahrradträger 4-fach, Heckgarage mit Garagenklappen rechts und links, THULE Markise Omnistor, Alkovenbett klappbar für besseren Zugang zum Fahrerhaus, Aufbautür mit Fliegenschutz und elk. Trittstufen, Dachhaube Alkoven, Dachhaube Sitzgruppe, Dachhaube Dusche / Toilette, Dachhaube Festbett, Dachhaube Gang, Dusche, Toilette, Waschbecken, Trumaheizung, 3 Flammen Gaskocher, Kühlschrank 138L mit Gefrierfach 23L, Truma Trumatic C Warmwasserboiler, Kleiderschrank, Hängeschränke, Sony Bluetooth / CD-Radio, Solaranlage, Edelstahlspüle, Festbett hinten, 7 Sitzplätze, alle Fenster mit Verdunkelungs- / Insektenschutzrollos, Mittelsitzgruppe, PVC-Bodenbelag, Heckstützen klappbar.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Zustand nicht akzeptabel

- Stoßfängerecke vorne links zerkratzt, lackieren
 - Stoßfängerecke hinten rechts gebrochen, erneuern
 - Stoßfängerecke hinten links zerkratzt, eingekerbt und gebrochen, erneuern
 - Türrahmen Hecktürgerage rechts eingedrückt, erneuern
 - Radlaufblende rechts hinten gebrochen, erneuern
 - Aufbauabdichtung eingerissen, erneuern
 - Fliegenschutztür beschädigt, erneuern
 - Halterung Polsterrückenlehne gebrochen, erneuern
 - B-Säulenblende rechts unten zerkratzt, lackieren
-

Zustand akzeptabel

- Dach mehrfach gering eingedellt
-

Fehlende Teile

1 Fahrzeugschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn rechts



Bild 2 : Diagonale hinten links



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument / abgelesene Laufleistung



Bild 5 : Typenschild-Fahrgestell




Bild 6 : Typenschild-Wohnaufbau



Bild 7 : Wohnraum



Bild 8 : Sitzgruppe



Bild 9 : Alkoven



Bild 10 : Nasszelle