

DEKRA Automobil GmbH  
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen

Firma

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Uelzen  
Fischerhofstr. 3  
29525 Uelzen  
Telefon 0581 / 979980-0  
Fax 0581 / 979980-10  
E-Mail uelzen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

## Bewertungsgutachten

**Sonderkennzeichen** 2002JS5861/22 **FIN** WAUZZZ8UXCR020780

Aktenzeichen 2002Js5861/22  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom 20.02.2023, mündlich  
Besichtigung 20.02.2023 um 10:00

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.02.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	8.361,34 EUR	9.950,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 20.02.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.02.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.02.2023 um 10:00 Uhr durch Herrn \_\_\_\_\_, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeug nicht fahrbereit !!!!

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	2002JS5861/22
Tag der Erstzulassung	23.01.2012

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2023
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbezeichnung	8U / Q3 2.0 TDI quattro S tronic
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0588 / ASO
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8UXCR020780
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Monsungrau
Lackierung	Metallic / X7R
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	130 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	167.159

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 18 101 W	Goodride / Allseson Elite Z401	A /O	8 mm
rechts	235 / 50 R 18 101 W	Goodride / Allseson Elite Z401	A /O	8 mm
2 links	235 / 50 R 18 101 W	Goodride / Allseson Elite Z401	A /O	8 mm
rechts	235 / 50 R 18 101 W	Goodride / Allseson Elite Z401	A /O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2015			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Ablagefächer, Airbag (Seitenairbags) vorne, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro", Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung ASR, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, Dachhimmel Stoff, Dachkantenspoiler, Dekoreinlagen Monometallic Platin oder Trüffelbeige (je nach Interieurfarbe), Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: S tronic (7-Stufen), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Kindersicherung mechanisch für die hinteren Türen, Kindersitzbefestigung ISOFIX für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (5), Lederlenkrad im 4-Speichen Design, Lenksäule in Höhe und Abstand mechanisch einstellbar, Make-up-Spiegel, beleuchtet, Mitteldisplay, Mittelkonsole, Nebelscheinwerfer Halogen, Paket Glanz, Polster: Stoff Initial, Rad: Reifenreparaturset, Rad: Wagenheber, Rekuperation, Rücksitzlehne geteilt umklappbar 40:60, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitze (Normalsitze) vorn, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt, Tagfahrlicht, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün, Verzurrösen vierfach im Gepäckraum, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

## Sonderausstattung

Anhängevorrichtung schwenkbar, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend, Dachreling Aluminium eloxiert, Dekoreinlagen, Klavierlack schwarz, Durchladeeinrichtung inklusive Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Einparkhilfe plus mit Rückfahrkamera, Fahrer-Informationssystem mit Farbdisplay, Geschwindigkeits-Regelanlage, Innenspiegel, automatisch abblendbar, Klimaautomatik mit sonnenstandsabhängiger Regelung, Lackierung: Metallic, Lederlenkrad (Multifunktionslenkrad) im 4-Speichen Design mit Schaltwippen, Lendenwirbelstütze, Mittelarmlehne vorn, Modellbezeichnung, Entfall und Entfall Technologie Schriftzug, Paket Ablage und Paket Gepäckraum, Paket LED-Innenlicht, Paket Navigation, Paket S line Exterieurpaket, Panorama Glasdach, Polster: Stoff Inspiration, Rad: Aluminium Gußräder (4 Stück) im "5-Arm-Design", teilpolliert, Radio "concert", Radiozubehör: BOSE Surround Sound, Radiozubehör: CD-Wechsler, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Sitzheizung für die Vordersitze, Verglasung: Scheiben abgedunkelt (Privacy Glas), Wendeladeboden, Wendematte, Zigarettenanzünder und Aschenbecher

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 03.06.2022 bei Kilometerstand 165.105.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten diverse Kratzbeschädigungen, lackieren; Einstieg / C-Säule links mehrfach eingedellt und zerkratzt, instandsetzen; Dachverkleidung Stockflecken, erneuern; Ölwechsel fällig; Dichtmittel Tire-Fit abgelaufen, erneuern; Dichtung Heckklappe eingerissen, erneuern; Kofferraumverkleidung links zerkratzt, erneuern; Türgriff hinten rechts zerkratzt, lackieren. Seitenwand rechts Lackschaden, smart repair.

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Ladekantenabdeckung mehrfach eingedellt.

### Fehlende Teile

Kofferraumabdeckung

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Typenschild