

DEKRA Automobil GmbH
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen

DEKRA Automobil GmbH



Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen 1204JS4599/22 **FIN** VF1HJD20X64163288

Aktenzeichen 1204JS4599/22
Auftraggeber Firma
Ihr Auftrag vom 15.12.2022, telefonisch
Besichtigung 20.12.2022 um 14:30
Firma

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.12.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	6.302,52 EUR	7.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.12.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.12.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.12.2022 um 14:30 Uhr, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt und nass, die Besichtigung war hierdurch eingeschränkt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Fz-Brief/Zul.beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 170 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug nicht fahrbereit !!!!

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	1204JS4599/22
Tag der Erstzulassung	26.05.2020
Anzahl Haltereinträge	1
Fahrzeug	stillgelegt am 09.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 05 / 2023

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	RENAULT (F)
Marke	DACIA
Typ / Verkaufsbezeichnung	SR / Duster TCe 100 2WD Comfort
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	3333 / BMJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1HJD20X64163288
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	GRIS COMETE
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	74 kW / 999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	64.790

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / ContiCrossContact	S / O	8 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / ContiCrossContact	S / O	8 mm
2 links	215 / 65 R 16 98 H	Continental / ContiCrossContact	S / O	8 mm
rechts	215 / 65 R 16 98 H	Continental / ContiCrossContact	S / O	8 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS, Airbag: Frontairbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Außenspiegel in Schwarz, Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, B-Säule in Matt-Schwarz, Berganfahrhilfe, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, Dachreling in Schwarz, Drehzahlmesser, ESP mit ASR, Eco-Mode zur Reichweitenoptimierung, Felgen: 16" Stahlräder, Fensterheber, elektrisch vorne, Frontscheibenwischer, drei Geschwindigkeiten mit Intervallschaltung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Gurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Handschuhfachbeleuchtung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Kartentaschen an den Rückseiten der Vordersitze, Klimaanlage, manuell, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorne, LED-Tagfahrlicht, Lenkrad höhen- und tiefeinstellbar, Leselampe Beifahrer, Leselampe Fahrer, Leselampe hinten, Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radio: Dacia Plug & Radio, Reifendruckkontrolle, Räder: Mobilitäts-Set, Rücksitzlehne asymmetrisch 1/3 und 2/3 umklappbar, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sonnenblende auf der Beifahrerseite mit Make-up-Spiegel, Start- und Stoppsystem, Steckdose (12 Volt) hinten, Steckdose (12 Volt) vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tempopilot, Türöffner verchromt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Einparkhilfe hinten, Lackierung: Metallic, Paket: Technik, Satz Winterräder auf Stahlfelge, Sitzheizung für die Vordersitze

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 17.12.2021 bei Kilometerstand 60.747.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenschaden rechts Seitenwand verkratzt, Kotflügel verkratzt, Stoßfänger verkratzt und Außenspiegel gebrochen, instandsetzen; Spoiler vorn links verformt und verkratzt, erneuern; Kotflügel links Delle, drücken; Seitenwand links verkratzt, lackieren. Stoßfänger hinten verformt, erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Türkante Fahrtür verkratzt.

Fehlende Teile

1 Fahrzeugschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugunterlagen