



Gutachten-Nr. [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 13.10.2025

[REDACTED]

A.Meier
Obergerichtsvollzieher
Joseph-Fraunhofer-Straße 6
85276 PFAFFENHOFEN A.D. ILM

Restwertermittlung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 13.10.2025

GUTACHTEN

B e t r e f f

Restwertermittlung

Auftrag vom / durch

18.09.2025 schriftlich

A.Meier

Obergerichtsvollzieher

Joseph-Fraunhofer-Straße 6

85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm

Besichtigungsdatum / Ort

01.10.2025 13:50

Hauptstraße 37

86706 Weichering

Anwesend bei Besichtigung

Fahrzeughalter

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Restwert:

--- 2.322,00 EUR. (inkl.Mwst.) ---
=====

Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 13.10.2025

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugidentnummer	WAUZZZ4CZNN [REDACTED]
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Aufbaubeschreibung	4-türig
Fahrzeughersteller	Audi
Typ	V8
Verkaufsbezeichnung	V8 EXKLUSIV
Antriebsart	Otto geregelter Kat
Leistung	206 kW
Hubraum	4200 ccm
Farbe	Panthero metallic
Erstzulassung	31.03.2016
Letzte Zulassung	02.05.2024
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
zulässige Gesamtmasse	2.310 kg
Sitz- / Stehplätze	5/0
Laufleistung	213.372 km abgelesen 213.372 km angegeben
Bereifung	
Vorderachse	245/40 R17 Continental Conti Sport Contact Links 5,0 SO Rechts 5,0 SO
Hinterachse	245/40 R17 Continental Conti Sport Contact Links 5,0 SO Rechts 5,0 SO
Legende: SO = Sommerreifen	
Sonderzubehör	5-Speichen-LM-Felge Platin, 7,5 x 17 ET 35
Ausstattung	Ausstattung (graphit), Außenfarbe (panthero-metallic (schwarz)), Lacknummer. Y9Z, 11.11.1991 Produktionsdatum, Schiebe-/Ausstelldach, elektrisch, Sonnenschutzrollo für Heckscheibe, Sitzheizung für Vorder -/u.Hintersitze, getrennt regelbar, ohne Lackkonservierung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), System-Diebstahlschutz (EDW) f.RdW, Modelljahr 1192, Reifen Continental Conti Sport Contact 245/40 R17 (DOT 20/01)

Gutachtennummer: [REDACTED]Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 13.10.2025****1 Auftrag**

Die Beauftragung von Andreas Meier, Obergerichtsvollzieher, Joseph-Fraunhofer-Straße 6, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm, vom 18.09.2025 mit dem Aktenzeichen 2 DR II 1044/25 beinhaltet, dass eine Restwertermittlung für das Fahrzeug AUDI V8 mit der Fahrgestellnummer WAUZZZ4CZNI [REDACTED] am Standort 86706 Weichering, Ortsteil Lichtenau, Hauptstraße 37, durchgeführt werden soll.

2 Fahrzeugdaten

Weder der Fahrzeugschein noch der Fahrzeugbrief sind vorhanden. Alle im Gutachten angegebenen Informationen wurden durch Recherchen ermittelt.

Produktionsdatum: 11.11.1991

Modelljahr: 1992

Motorkennbuchstabe: ABH

Getriebekennbuchstabe : 017

Lacknummer: Y9Z

3 Unterlagen

keine Vorhanden

4 Vorgang

Das Fahrzeug wurde am 1. Oktober 2025 um 14:20 Uhr an der Hauptstraße 37 im Weicheringer Ortsteil Lichtenau besichtigt.

5 Sachverständige Feststellungen

Nachgerüstetes Zubehör:

- Zubehör 5-Speichen-LM-Felgen von der Marke Platin, 7,5 x 17 ET 35
- Audio-HiFi-Lautsprecher mit Bildschirm in der Türverkleidung hinten links und hinten rechts verbaut (Türverkleidungen sind nicht mehr im Originalzustand)
- z Audio-HiFi-Lautsprecher in der Türverkleidung vorne links und Türverkleidung vorne rechts verbaut (Türverkleidungen sind nicht mehr im Originalzustand)
- Audi-HiFi-Anlage im Kofferraum verbaut
- Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse verbaut

Laut Aussage des Gläubigers Herr Kaltenegger:

- HP2-Bremsanlage an der Vorderachse verbaut
- HP2-Federbeine an der Vorderachse verbaut
- An der Hinterachse sind Billstein-Dämpfer verbaut
- Das Fahrzeug stand mindestens 15 Jahre lang und wurde in dieser Zeit nicht bewegt

Lackierung:

Gutachtennummer: [REDACTED]Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 13.10.2025**

- Das Fahrzeug wurde nachträglich mit einer Design-Lackierung komplett lackiert (Siehe Fotos).

Zustand des Fahrzeugs:

⚡ Das Fahrzeug konnte nicht gestartet werden, weshalb Motorlauf und Elektronik nicht überprüft werden konnten.

⚡ Da keine Hebebühne zur Verfügung stand, konnte der Unterboden nur teilweise begutachtet werden.

- Der Dachhimmel ist teilweise lose.

- Radio ist nicht vorhanden.

- An allen vier Reifen sind Standschäden vorhanden. Alle Betriebsstoffe und Bremssteile sind überaltert.

- Die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs war zum Besichtigungszeitpunkt nicht gegeben.

- Mit schadenausweitenden Positionen im Bereich der Fahrzeugtechnik ist in jedem Fall zu rechnen.

- Das Fahrzeug ist nur rollfähig.

- Die hintere rechte Tür und die vordere rechte Tür können nicht geöffnet werden.

- Die Abdeckung der D-Säule links und rechts ist nicht vorhanden.

6 Zusammenfassung

Der Höchstbietende ist der Händler mit dem folgenden Gebot:

2.322,00 ⚡ (inkl. MwSt.)

Es ist bis zum 31.10.2025 gültig.

Die drei höchsten Händlergebote:

1.

Autohaus FreimFelde T. Merz e. K.

Freimfelder Straße 87

DE-06112 Halle

Tel. +49 571 911908-11

Fax +49 571 911908-15

Mobil E-Mail: kundendienst@car.casion.eu

car.casion Auftrags-Nr.: 2510080929676

Gebot gültig bis einschließlich: 31.10.2025

Gebot: 2.322,- EUR (inkl. MwSt.)

2.

AHF Cars & More KG

Anni-von-Gottberg-Straße 3

DE-14480 Potsdam

Tel. +49 571 911908-11

Fax +49 571 911908-15

Mobil E-Mail: kundendienst@car.casion.eu



Gutachtennummer: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 13.10.2025

car.casion Auftrags-Nr.: 2510080929676
Gebot gültig bis einschließlich: 31.10.2025
Gebot: 2.040,- EUR (inkl. MwSt.)

3.
ML Automobile UG
Fuggerstr. 17
DE-51149 Köln
Tel. +49 571 911908-11
Fax +49 571 911908-15
Mobil E-Mail: kundendienst@car.casion.eu
car.casion Auftrags-Nr.: 2510080929676
Gebot gültig bis einschließlich: 31.10.2025
Gebot: 1.880,- EUR (inkl. MwSt.)



TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Ingolstadt, den 13.10.2025

Der Sachverständige

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlage : 55 Lichtbilder

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr. [REDACTED]



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 9

gestanzte FIN
Nummer (nicht
sichtbar) vorhanden
und abgeglichen



Bild 10

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 11



Bild 12

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 13



Bild 14

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]

Bild 15



Bild 16



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr. [REDACTED]



Bild 17



Bild 18

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 19



Bild 20

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 21



Bild 22

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr. [REDACTED]



Bild 23



Bild 24

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr. [REDACTED]



Bild 25



Bild 26

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 27



Bild 28

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 29



Bild 30

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 31



Bild 32



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 33



Bild 34

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 35



Bild 36

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 37



Bild 38



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 39



Bild 40

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 41



Bild 42

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 43



Bild 44

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 45



Bild 46



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 47



Bild 48

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 49



Bild 50



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 51



Bild 52

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 53



Bild 54



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: [REDACTED]



Bild 55