

Fahrzeugbewertung Gebrauchtfahrzeug

Letztes Amtl. Kennzeichen	██████████	Erstzulassung:	*Baujahr 2008
Fahrzeugklasse und Aufbauart	Geländefz.Pers.bef.		Schl.Nr.: M1G Schl.Nr.:
Fahrzeughersteller	DAIMLERCHRYSLER(USA)		Schl.Nr.: 1004
Typ und Ausführung	PK		Schl.Nr.:
Verkaufsbezeichnung:	Patriot 2.0 CRD DPF		
Fahrzeug-Ident-Nr.:	1J8FFC8Z68D514932	nächste HU/AU	---
Leistung / Hubraum	K 103 / 1968 cm³	Inspektion:	---
Gesamtfahrleistung (km)	189102 (abgelesen)	Bereifung (Größe):	215/60R17 96H
Farbe des Fahrzeugs	Grün metallic	Reifenprofiltiefe:	5/ 3/ 5/ 5
Sitzbezüge: Material/Farbe	Leder / Schwarz	Reserverad:	-

*Baujahr geschätzt

Serienausstattung gem. VIN-Abfrage:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Freedom-Drive (Allrad), Außenspiegel elektr. verstellbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer Dachreling verchromt, Diebstahl-Warnanlage, Differentialsperre, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch, Gepäckraumabdeckung / Rollo Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kompass, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, LM-Felgen 6,5x17, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW CRD KAT, Nebelscheinwerfer, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter Rücksitz geteilt / klappbar, Seitenairbag, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzheizung vorn Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung gem. VIN-Abfrage:

Metallic-Lackierung, Anhängerkupplung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Fahrzeugpapiere lagen nicht vor; Batterie entladen; Stoßfänger vorne und hinten beschädigt; Türen vorne links und hinten rechts beschädigt; Felgenhörner beschädigt; Bremscheiben angerostet; Schimmelbildung im Innenraum; Kratzer Dellen und Lackschäden am gesamten Fahrzeug; Fahrzeug innen und außen verschmutzt.

Sonstiges:

Eine Fahrzeuguntersuchung auf einer Hebebühne/Grube erfolgte nicht. Eine Probefahrt erfolgte nicht. Das Fahrzeug sollte vor der Gebotsabgabe besichtigt werden.

Hersteller-Gewährleistung bis: ---

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1 Schlüssel

Fahrzeug unfallfrei: unbekannt Betriebsanleitung vorh.:ja

Serviceheft vorh.:nein

Zeitwert: 2500,-€

Mindestwert: 1250,-€

Standort /PLZ		
Ansprechpartner:		
Telefon-Nummer:		

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen bereithalten. Besichtigung und Abholung nur nach Absprache.