

Fahrzeugbewertung Gebrauchtfahrzeug

Letztes Amtl. Kennzeichen	██████████	Erstzulassung:	21.11.1997
Fahrzeugklasse und Aufbauart	PKW GESCHLOSSEN S-ARM EURO 2, G:92/97		Schl.Nr.: 0102 Schl.Nr.: 0426
Fahrzeughersteller	VOLKSWAGEN-VW		Schl.Nr.: 0600
Typ und Ausführung	1HX0		Schl.Nr.: 911
Verkaufsbezeichnung:	VW Golf III 1.4		
Fahrzeug-Ident-Nr.:	WVWZZZ1HZVW342579	nächste HU/AU	---
Leistung / Hubraum	K 55 / 1598 cm ³	Inspektion:	---
Gesamtfahrleistung (km)	164457 (abgelesen)	Bereifung (Größe):	195/50R15 82H
Farbe des Fahrzeugs	Blau metallic	Reifenprofiltiefe:	4/ 4/ 6/ 6
Sitzbezüge: Material/Farbe	Stoff / Anthrazit	Reserverad:	---

Serienausstattung gem. VIN-Abfrage:

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel rechts und links, von innen einstellbar - Fahrerseite asphärisch, Drehzahlmesser, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Gurtstraffer vorn, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage - mit Intervallschaltung, Kopfstützen vorn - in Höhe und Neigung einstellbar – Stoffbezogen, Pollenfilter, Rücksitzbank und -lehne, geteilt 1/3, 2/3 - einzeln oder komplett umlegbar, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Sportsitze vorn, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün

Sonderausstattung:

Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar - Fahrerseite asphärisch, Bremsleuchte, dritte, Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn, Schiebe-/ Ausstell-Glasdach, elektrisch – mit Komfortsteuerung bei Zentralverriegelung oder elektrischen Fensterhebern, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Vordersitze beheizbar, Zentralverriegelung - für Türen, Gepäckraum und Tankklappe, mit Safesicherung, diverse Endstufen und Lautsprecher im Kofferraum verbaut, geänderte Frontscheinwerfer

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Zulassungsbescheinigung Teil I lag in Kopie vor; Batterie entladen; Motor konnte nicht gestartet werden; Stoßfänger vorne und hinten beschädigt, Windschutzscheibe: Kratzer im Sichtbereich; Türen links und rechts: Kratzer; Kratzer, Dellen, Lack- und Korrosionsschäden am gesamten Fahrzeug; Fahrzeug innen und außen verschmutzt;

Sonstiges:

Eine Fahrzeuguntersuchung auf einer Hebebühne/Grube erfolgte nicht. Eine Probefahrt erfolgte nicht. Das Fahrzeug sollte vor der Gebotsabgabe besichtigt werden.

Hersteller-Gewährleistung bis: ---

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1 Schlüssel

Fahrzeug unfallfrei: unbekannt Betriebsanleitung vorh.:nein

Serviceheft vorh.:ja

Zeitwert: 400,-€

Mindestwert: 200,-€

Standort /PLZ	
Ansprechpartner:	
Telefon-Nummer:	

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen bereithalten. Besichtigung und Abholung nur nach Absprache.