

Fahrzeugbewertung Gebrauchtfahrzeug

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Letztes Amtl. Kennzeichen | ██████████ | Erstzulassung: | 13.02.2006 |
| Fahrzeugklasse und Aufbauart | FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. | Schl.Nr.: | M1AB |
| Fahrzeughersteller | BAYER MOT WERKE-BMW | Schl.Nr.: | 0005 |
| Typ und Ausführung | 187 | Schl.Nr.: | AAK |
| Verkaufsbezeichnung: | BMW 118i | | |
| Fahrzeug-Ident-Nr.: | WBAUF31010PY23878 | nächste HU/AU | --- |
| Leistung / Hubraum | K 95 / 1995 cm ³ | Inspektion: | 197988km 01.06.23 |
| Gesamtfahrleistung (km) | 204005 (abgelesen) | Bereifung (Größe): | 195/55R16 87H M+S |
| Farbe des Fahrzeugs | Blau metallic | Reifenprofiltiefe: | 4/ 4/ 4/ 4 |
| Sitzbezüge: Material/Farbe | Stoff / Anthrazit | Reserverad: | --- |

Serienausstattung gem. VIN-Abfrage:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Check-Control-System, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Getriebe 5-Gang Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 95 kW KAT, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenpannen-Anzeige, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Rücksitzbank klappbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Verglasung grün getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

Advantage-Paket, Kopfstützen hinten klappbar, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn, Raucher-Paket Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Fahrzeugpapiere liegen beim Fahrzeug; Batterie entladen; Motor konnte nicht gestartet werden; Tür hinten rechts leicht beschädigt; Stoßfänger vorne und hinten leicht beschädigt; Lichtschalter beschädigt; Reifenflanke vorne rechts beschädigt; Bremscheiben angerostet; Schimmelbildung im Innenraum; Kratzer Dellen und Lackschäden am gesamten Fahrzeug; Fahrzeug innen und außen verschmutzt.

Sonstiges:

Eine Fahrzeuguntersuchung auf einer Hebebühne/Grube erfolgte nicht. Eine Probefahrt erfolgte nicht. Das Fahrzeug sollte vor der Gebotsabgabe besichtigt werden.

Hersteller-Gewährleistung bis: ---

Anzahl der Fahrzeugschlüssel: 1 Schlüssel

Fahrzeug unfallfrei: unbekannt

Betriebsanleitung vorh.:nein

Serviceheft vorh.:nein

Zeitwert: 1500,-€

Mindestwert: 750,-€

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Standort /PLZ | | |
| Ansprechpartner: | | |
| Telefon-Nummer: | | |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen bereithalten. Besichtigung und Abholung nur nach Absprache.