

Gerichtlich beeideter Sachverständiger

An das
OLG – Innsbruck

Bruneckerstraße 3
6020 Innsbruck

Inzing, am 31.7.2024

Befund und Gutachten zu 25E 1649/24m – Mercedes A 180 CDI

Gutachten: Nr.: OLG-24-4v

Das Fahrzeug wurde am 25.7.2024 in Zirl besichtigt.
Die Bewertung wurde mit dem Besichtigungsdatum gerechnet.
Das Fahrzeug konnte nur ohne Fahrprobe geschätzt werden.

Mängel, welche eventuell bei einer Zerlegung erkannt werden, können nicht eingerechnet werden.

Die Fahrzeugdaten wurden durch den Gerichtsvollzieher mittels KZR bekannt gegeben und mit dem Fahrzeug verglichen.

Zulassungs- bzw. Genehmigungsdokumente sind nicht vorhanden.

Befund

Fahrzeugart, -fabrikat	M1 - Mercedes	
Type	A 180 CDi - 245 G	
Farbe:	Schwarz-violett	
Erstzulassung	17.12.2013	
Fgstnr.:	WDD1760121J228566	
Eigengewicht KG	1320	
Gesamtgewicht kg	1960	
Leistung KW	80	
Hubraum ccm	1461	
KM Stand - abgelesen		
Service bei km	---	
Sitzplätze	5	
Bereifung	195/65R15 91T	
Abgasklasse	EURO 5	
CO2 – g/km	98	

Das Fahrzeug besitzt eine österreichische Typengenehmigung.

Es wurde kein Ankaufstest durchgeführt.

Es wurden keine Zerlegungsarbeiten durchgeführt.

Es erfolgte keine Schichtdickenmessung.

Es ist die Grundlackierung vorhanden.

Das Fahrzeug konnte nicht auf Verkehrs- und Betriebssicherheit überprüft werden.

Das Pickerl nach § 57a KFG ist 12/22 abgelaufen.

Letzte erkennbare Öl- und Ölfilterwechsel am 13.4.2021 bei km 95 698.

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde abgelesen und verglichen.

Die Gesamtlauflistung konnte nicht abgelesen werden, aber nach Angabe wurde das Fahrzeug über zwei Jahre nicht mehr bewegt. Die Gesamtlauflistung wird daher auf 99 900 km geschätzt.

Allenfalls bestehende technische Mängel konnten nur berücksichtigt werden, wenn diese Mängel bei den gegebenen Bedingungen offensichtlich erkennbar waren.

Der Motor konnte nicht gestartet und keine Probefahrt durchgeführt werden.

Am Fahrzeug sind Winterreifen mit einer Profiltiefe von etwa 5 mm montiert.

Die Bremsscheiben zeigen Abnutzung und Anrostungen.

Erkennbare Mängel:

Lackschäden (mehrere Kratzspuren + sehr schlechter Pflegezustand)
Kratzspuren auf den Felgen
Extrem starke Verschmutzungen mit Geruchsbildung im gesamten Fahrzeug
Sämtliche Flüssigkeiten sind vorhanden, müssen aber gewechselt werden.
Service und §57a Überprüfung ist erforderlich.

Es ist kein Typenschein oder österr. Zulassung bei der Erhebung vorhanden.

Gutachten

Das Fahrzeug weist mehrere Gebrauchsspuren und Kratzer auf.

Das Fahrzeug wird in der Klassifikation Stufe 3-4 bewertet.

Die Berechnung erfolgt mit dem APS Programm Steinbacher –Pfeffer.

Fahrzeugbewertung			
	Händler	Privat	alle
Alle Autos	11	34	45
Auswahl	11	34	45
Min. km	84.600	92.500	84.600
Max. km	234.700	250.000	250.000
Soll-km valorisiert	159.350	179.361	174.520
Min. Preis (€)	8.850	8.106	8.106
Max. Preis (€)	19.315	16.045	19.315
Ø Preis (€) valorisiert	12.930	11.806	12.081
abzüglich Nachlass (€)	12.801	11.629	11.914
km-berichtigt (€)	14.132	13.247	13.469
- Abschlag (€)	3.957	3.709	3.771
- Abzug Aufbereitung (€)	500	500	500
Verkaufswert	10.180	9.540	9.700
Einkaufswert	7.640		7.260
Marktwert	8.910		8.480

Für die Berechnung wird der durchschnittlich zu erwartende Ankaufspreis eines seriösen inländischen Fahrzeughändlers abzüglich eines prozentuellen Abzugs für möglicherweise bei der Befundaufnahme ohne weitere technische Hilfsmittel nicht feststellbare Mängel.

Der Mindesterloß ist der Schätzwert im Exekutionsverfahren.

Zusammenfassung

Fahrzeugzustand: ***Zustand – Klasse 3-4***

Zeitwert (EK) – Mindesterloß

Bewertung nach APS (Steinbacher-Pfeffer):

incl. MwSt.

€ 7.300,--

Die Ermittlung des Zeitwertes (Mindestwert) erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden, den Angaben, Erhebungen und des Fahrzeugzustandes.
Zur Beweissicherung wurden 28 Lichtbilder angefertigt.

Der Sachverständige

Lichtbildbeilage:

Lichtbilder zu - 25E 1649/24m



















