



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Innenraum



Bild 7 : Innenraum



Bild 8 : Kombiinstrument




Bild 9 : Serviceunterlagen und Schlüssel

gemäß spezifischen Tests unter-
Teile
fahrzeugs unverändert erhalten
wurden, die auf der Rückseite

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

WVK6720061186887

Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.	Kommunikations-Nr.
04.08.22	39425		
Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel  Autohaus Katz GmbH Dacia Vertragswerkstatt Wittlensweiler Straße 1 72250 Freudenstadt Tel.: 07441 / 895-0 · Fax: 07441 / 895-40	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			
Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel  Autohaus Katz GmbH Vertragswerkstatt Wittlensweiler Straße 1 72250 Freudenstadt Tel. 07441/8950 Fax 07441/89540 autohaus-katz@web.de	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			
Art der Arbeit: Wartung ☐		Stempel 	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite			

Bild 10 : Servicenachweis




Bild 11 : Übersicht Motorraum



Bild 12 : Übersicht Kofferraum



Bild 13 : Kotflügel vorn links eingedrückt



Bild 14 : Dach mehrfach eingedellt



Bild 15 : Dach mehrfach eingedellt




Bild 16 : Dach mehrfach eingedellt



Bild 17 : Dach mehrfach eingedellt



Bild 18 : Flügeltür hinten links eingedrückt und geknickt




Bild 19 : Flügeltür hinten links eingedrückt und geknickt



Bild 20 : Pannenset Verfallsdatum nicht leserlich