



Frank Obiltschnig



Am Sonnberg 41
A-9220 Velden am Wörthersee
Mobil: +43 677 63122997
E-Mail: office@sv-obiltschnig.at

Allgemein beideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Kraftfahrzeugwesen

Bezirksgericht: : Villach
Gutachten-Nr. : 23P04012

Aktenzeichen.: : 14E598/22W
beauftragt durch : Hr. GV Markus Prelog
eingelangt am : 28.03.2023

Bezirksgericht Villach
Versteigerung
Hr. GV Markus Prelog
Peraustraße 25
A-9500 Villach

Velden am Wörther See, am 13.04.2023

Fahrzeughalter

Amtl. Kennzeichen : [A] [REDACTED]

Besichtigung : am 30.03.2023 um 10:00, anwesend: [REDACTED]
Besichtigungsort : [REDACTED]
Bes.-Zustand : unzerlegtem
Zur Beweissicherung wurden 22 Fotos vom SV angefertigt.

FAHRZEUGSCHÄTZUNG

Betrifft : Wohnmobil Sunlight T 65
Fahrgestell-Nr. : ZFA25000002C52901
Erst-/Letztzulassung : 15.05.2017 / 21.02.2018
Tachostand : 24 116 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 2 287 cm³ / 96,00 kW
Kraftstoffart : Diesel

Mautsystem : keine Vignette
Nächste § 57a Beg. : Mai 2023 Nr.: FFI6538
Eigen-/Gesamtgew. : 2 942 kg / 3 495 kg
Allgemeinzustand : Optisch gut
Lackart/Farbe : 2S-Uni / Weiss
Lackzustand : Optisch gut
Alter : 71 Monate

SCHÄTZWERT:

inkl. USt. EUR 40 000.-

Bereifung auf Seite 2

WICHTIGER HINWEIS:

STANDORT DES WOHNWAGEN : 9500 Villach !!

Erklärung zur Schätzung :

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden und Mängel des gegenständlichen Fahrzeug festgestellt, sowie dessen Schätzwert ermittelt werden.

Die Bewertung erfolgt unter der Berücksichtigung, dass im Zuge einer Veräußerung keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben sind.

Eventuelle mechanische Mängel sind nicht berücksichtigt, da eine technische Überprüfung nicht vorliegt.

Fahrzeug-Ausstattung :

- Festbett
- Markise
- Rückfahrkamera
- WC
- Heckgarage
- neue Bereifung 04/2022
- Mittelsitzgruppe
- Separate Dusche
- Zentrallverriegelung
- SAT + TV
- Kühlschrank + Eisfach
- letztes Service Herbst/2022

Erkennbare offensichtliche optische Mängel :

- Radbogen HR abgeschürft
- Stoßbecke HL gebrochen
- Gasüberprüfung notwendig

Weitere Informationen

Bereifung:

1. Achse: Continental / 225/75 R 16 C Ganzj. Profil in mm: links: 8,0 rechts: 8,0
2. Achse: Continental / 225/75 R 16 C Ganzj. Profil in mm: links: 8,0 rechts: 8,0

*Für die Richtigkeit der Feststellungen und
die Objektivität der Auswertung
13.04.2023*



Der Sachverständige
Obiltschnig Frank
9220 Velden am Wörther See, Am Sonnberg 41

Fahrzeug Foto 1 von 22



Fahrzeug Foto 2 von 22



Fahrzeug Foto 3 von 22



Fahrzeug Foto 4 von 22



Fahrzeug Foto 5 von 22



Fahrzeug Foto 6 von 22



Fahrzeug Foto 7 von 22



Fahrzeug Foto 8 von 22



Fahrzeug Foto 9 von 22



Fahrzeug Foto 10 von 22



Fahrzeug Foto 11 von 22



Fahrzeug Foto 12 von 22



Fahrzeug Foto 13 von 22



Fahrzeug Foto 14 von 22



Fahrzeug Foto 15 von 22



Fahrzeug Foto 16 von 22



Fahrzeug Foto 17 von 22



Fahrzeug Foto 18 von 22





Frank Obiltschnig

Am Sonnberg 41
A-9220 Velden am Wörthersee
Mobil: +43 677 63122997
E-Mail: office@sv-obiltschnig.at



Allgemein beideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Kraftfahrzeugwesen

Erklärung zur Schä... 19/22



Erklärung zur Schä... 20/22



Erklärung zur Schä... 21/22



Erklärung zur Schä... 22/22

