



# Frank Obiltschnig

Am Sonnberg 41  
A-9220 Velden am Wörthersee  
Mobil: +43 677 63122997  
E-Mail: office@sv-obiltschnig.at




## Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Kraftfahrzeugwesen

Bezirksgericht: : Villach  
Gutachten-Nr. : 25P11026

Aktenzeichen.: : 14E 4503/25i  
beauftragt durch : Hr. GV Markus Prelog

Bezirksgericht Villach  
Versteigerung  
Hr. GV Markus Prelog  
Peraustraße 25  
A-9500 Villach

Fahrzeughalter



Amtl. Kennzeichen

Besichtigung : am 05.11.2025 um 08:00, anwesend: Hr. Urbanek

Besichtigungsort : unzerlegtem

Zur Beweissicherung wurden 13 Fotos vom SV angefertigt.

Velden am Wörther See, am 13.11.2025

## GUTACHTEN

Betreff	: PKW NISSAN Qashqai Hybrid/Benzin e-Power		
Fahrzeug-Nr.	: SJNTBAJ12U1428744	Mautsystem	: keine Vignette
Erst-/Letztzulassung	: 19.03.2024 / 19.03.2024	Allgemeinzustand	: Optisch gut
Tachostand	: 3 045 km abgelesen	Lackart/Farbe	: 2S-Metallic / Schwarz
Hubraum/Leistung	: 1 497 cm <sup>3</sup> / 116,00 kW	Lackzustand	: Optisch gut
		Alter	: 20 Monate

NEUWERT

: serienmäßige Grundausstattung

inkl. USt. EUR 39 930.-

SCHÄTZWERT:

inkl. USt. EUR 15 000.-

Bereifung auf Seite 2

## Schadenbeschreibung

Laut Auftrag sind sämtliche Schäden und Mängel des gegenständlichen Fahrzeugs festzustellen sowie dessen Schätzwert zu ermitteln.

Die Bewertung erfolgt unter der Annahme, dass bei einer Veräußerung keine Gewährleistungsansprüche bestehen. Eventuelle mechanische Mängel bleiben unberücksichtigt, da keine technische Überprüfung durchgeführt wurde.

### **Unterlagen und Zubehör:**

- Fahrzeugschein Teil I (deutsche Zulassungspapiere) vorhanden
- Ein Fahrzeugschlüssel vorhanden

### **Erkennbare technische und optische Mängel:**

Die Instrumententafel, die Mittelkonsole sowie der gesamte Kofferraumbereich wurden teilweise zerlegt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sämtliche Verkleidungsteile und Befestigungsmaterialien vollständig vorhanden sind.

Der Motorlauf ist gegeben, jedoch ist die Fahrzeughinterbatterie defekt.

## Weitere Informationen

### **Bereifung:**

1. Achse: Dunlop / 235/55 R 18 104 H Winter Profil in mm: links: 8,0 rechts: 8,0
2. Achse: Dunlop / 235/55 R 18 104 H Winter Profil in mm: links: 8,0 rechts: 8,0

*Für die Richtigkeit der Feststellungen und  
die Objektivität der Auswertung*  
13.11.2025



---

Der Sachverständige  
Obiltschnig Frank  
9220 Velden am Wörther See, Am Sonnberg 41



# Frank Obiltschnig

Am Sonnberg 41  
A-9220 Velden am Wörthersee  
Mobil: +43 677 63122997  
E-Mail: office@sv-obiltschnig.at



Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Kraftfahrzeugwesen

Fahrzeug Foto 1 von 13



Fahrzeug Foto 2 von 13



Fahrzeug Foto 3 von 13



Fahrzeug Foto 4 von 13



Fahrzeug Foto 5 von 13



Fahrzeug Foto 6 von 13



Fahrzeug Foto 7 von 13




Fahrzeug Foto 8 von 13



Fahrzeug Foto 9 von 13



Fahrzeug Foto 10 von 13



Fahrzeug Foto 11 von 13



Fahrzeug Foto 12 von 13





# Frank Obiltschnig

Am Sonnberg 41  
A-9220 Velden am Wörthersee  
Mobil: +43 677 63122997  
E-Mail: office@sv-obiltschnig.at



**Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für das Kraftfahrzeugwesen**

Fahrzeug Foto 13 von 13

