



BEFUND & GUTACHTEN

über die Wertbeschaffenheit eines Kraftfahrzeuges

Maserati Spyder 2,8i (1995)

1) Befundaufnahme:

Tag der Besichtigung: 27. Juli 2021 und 05. August 2021

Ort der Besichtigung: TAFRENT GmbH, Udinestraße 43, 9500 Villach

Sachverständige: Ing. DDipl.-Ing. (FH) Raphael Bischof

Dokumente: Genehmigungsdokumente (Typenschein)

Hilfsmittel: Digitales Lackschichtdickenmessgerät, sonstige technische Untersuchungshilfen

Spezifikationen Fahrzeug:

Hersteller:	Maserati	Fahrgestellnummer:	ZAM333B0000103058
Fahrzeugklasse:	PKW / M1	Erstzulassung:	14.08.1995
Type:	Spyder 2,8i	Amtl. Kennzeichen:	k.A.
Handelsbezeichnung:	Spyder 2,8i	Leistung:	165 kW bei 5500 min ⁻¹
Aufbau:	Cabriolet	Hubraum:	2790 cm ³
Eigengewicht:	1345 kg	Sitzplätze:	2
Gesamtgewicht:	1760 kg	Überprüfung:	§ 57a KFG 1967 – nicht gültig
Gemischbildung:	Einspritzung	Bauartgeschw.:	k.A.
Motor-Bauart:	Ottomotor 6-Zylinder	Motortype:	553790
Kilometerstand:	2922 km lt. Tachoanzeige	Achsen:	2
Farbe:	Rot	Getriebe:	Schaltgetriebe
Antrieb:	Hinterrad	Abgasklasse:	k.A.
Bereifung:	VA: 205/45 R 16 auf 7 J x 16 H2, OZ Alufelge HA: 225/45 R 16 auf 8 J x 16 H2, OZ Alufelge Bereifung: 60 %		
Sonstiges:	k.A.		



Ausstattung Fahrzeug & Zubehör:

- o Serienausstattung Spyder 2.8
- o Holzapplikationen im Innenraum, Leder Armaturen Brett sowie beige Lederausstattung

Zustandsbewertung gem. ÖNORM V 5080:

Mechanik/Technik/Elektrik:

**Gesamtzustand – Unvollständig und keine Fahrversuche möglich
(Note 4 gem. V 5080)**

Überprüfung § 57a KFG 1967 abgelaufen (Fälligkeit 08/1998), unvollständiges Ladeluft- bzw. Ansaugsystem, Riementrieb Motor unvollständig, Keine Funktionsprobe möglich, Leichte Undichtheiten an Motor und Getriebe, guter Zustand der Fahrwerksbauteile sowie Antriebselemente, keine Korrosion erkennbar, Standschäden können nicht ausgeschlossen werden, Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen insbesondere am Motor erforderlich

Rahmen/Karosserie/Lack:

Gesamtzustand – Gut (Note 2 gem. V 5080)

Karosserie und Aufbau sowie Verdeck in gutem Zustand, Unterboden sowie Anbauteile in gutem Zustand, keine sichtbaren Schäden und grobe Gebrauchsspuren, guter Erhaltungszustand

Innenraum & Sonstiges:

Gesamtzustand – Gut (Note 2 gem. V 5080)

Innenausstattung vollständig und in gutem Erhaltungszustand, Leder beige in gutem Zustand und ohne Defekte, Innenraum ansonsten in einem gepflegten Zustand und sämtliche Bedienelemente und Schalter sowie Taster erhalten (Funktion konnte nicht geprüft werden),

Mängel gem. gültiger § 57a KFG 1967 (sofern vorhanden)

Keine gültige Überprüfung vorhanden, letzte Überprüfung fällig 08/1998





2) Gutachten - Ergebnis:

Seitens des unterzeichneten Sachverständigen wird das Fahrzeug samt Zubehör, auf Basis der gemäß Befundaufnahme berücksichtigten Dokumente sowie der erhobenen Tatsachen, hinsichtlich des Marktwertes, im Istzustand zum Stichtag per 27. Juli sowie 05. August 2021 wie folgt bewertet:

MINDESTERLÖS
EUR 10.000,--¹

inkl. gesetzlicher Steuern (MwSt.) und Abgaben (eventueller NoVA etc.)

MARKTWERT
EUR k. A., -²

inkl. gesetzlicher Steuern (MwSt.) und Abgaben (eventueller NoVA etc.)

¹ Anmerkungen zum Mindesterloß:

Jener Verkaufspreis der auch bei dringlichem Verkauf sicher erzielt werden kann, entspricht idR. dem durchschnittlichen Händlereinkaufswert.

² Anmerkungen zum Marktwert:

Der Marktwert stellt den ordentlichen, gemeinen Preis dar, den ein Kraftfahrzeug zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort hat. (Verweis § 304 ff ABGB) Der Marktwert kommt beim Kauf zwischen Privatpersonen bzw. zwischen Parteien zu Stande, bei denen keine Ansprüche auf Garantie- und/oder Gewährleistung gemacht werden können. Der Marktwert (Mittelwert) beziffert den prognostizierten Wert eines solchen, vergleichbaren Fahrzeuges am inländischen Markt zum Zeitpunkt der Bewertung unter Berücksichtigung sämtlicher Abgaben und Steuern sowie unter Berücksichtigung einer eventuell vorliegenden merkantilen und/oder technischen Wertminderung und unter Berücksichtigung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Bewertung.

Der Marktwert wird ausschließlich nur dann ausgewiesen, wenn für das bewertete Fahrzeug eine Überprüfung gem. § 57a KFG 1967 vorliegend ist.

Ort/Datum der Begutachtung:

TAFRENT GmbH, Töbringerstraße 2, 9500 Villach

Bewertungsstichtag des Gutachtens bzw. der Bewertung:

05.08.2021





Anmerkungen:

Dieses Gutachten wurde auf Basis einer äußerlichen und visuellen Fahrzeuguntersuchung - ohne Zerlegungsarbeiten und ohne Probefahrt sofern nicht anders angegeben - unter Berücksichtigung der vorliegenden Unterlagen (Dokumente gem. Punkt 1) erstellt. Das Gutachten dient zur Wertfindung des ausgewiesenen Wertes und dient demnach nur bedingt als Kauf- bzw. Verkaufsgrundlage. Die Höhe des Kaufpreises eines Fahrzeuges durch eine Privatperson bzw. durch ein Unternehmen, wird nicht zuletzt auch sehr von den jeweiligen Präferenzen dieser Personen bzw. Unternehmen beeinträchtigt. Das Gutachten und die darin ermittelten Werte beziehen sich auf das KFZ zum Zeitpunkt der Begutachtung. Ein Marktwert wird nur dann ausgewiesen, sofern eine gültige Überprüfung gem. § 57a KFG 1967 vorliegt. Bei Fahrzeugen ohne vorliegender Überprüfung der Verkehrs- und Betriebssicherheit, erfolgt lediglich die Angabe des Mindesterloßes. Identifikation des Fahrzeuges wird auf Basis der Fahrgestellnummer durchgeführt, diese wird mit den Angaben gem. Genehmigungsdokumenten verglichen bzw. kontrolliert. Kilometerstände werden abgelesen und sind - sofern nicht anders angegeben - nicht verifiziert und nachgewiesen.

Sonstige Anmerkungen:

k.A.



Ing. DDipl.-Ing. (FH) Raphael Bischof
Allgemein beeideter & gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
Kraftfahrzeugtechnik (17.11), Straßenfahrzeuge (60.71), Historische Fahrzeuge (17.47)
Technisches Unfallwesen, Arbeitsschutz (09.40) und Maschinenprüfungswesen (60.96)
Geschäftsführer der IBBZ Ingenieure GmbH
Klagenfurt am Wörthersee am 05. August 2021

VERSIONIERUNG:

V01 05. August 2021

ANLAGE:

- Anlage 0 Bilddokumentation - Fahrzeug im geprüften Zustand
Weitere Bilder können unter der angeführten GZ bei Kontaktaufnahme an rb@ibbz.at eingesehen bzw. angefordert werden
- Anlage I Genehmigungsdokumente bzw. Technische Daten, § 57a KFG 1967 Befund (sofern vorhanden)





Sämtliche Anlagen sind dem gegenständlichen Gutachten – sofern nicht explizit angeführt - nicht beigefügt. Diese sind vom Antragsteller im Rahmen der Fahrzeugvorführung vorzulegen oder unter der angegebenen Gutachtennummer bei der IBBZ Ingenieure GmbH anzufordern.





Anlage 0 – Fahrzeug im besichtigten Zustand











Datenblatt
www.autopreisspiegel.at



Marke	MASERATI	Nationalcode	-- unbekannt --
Handelsbezeichnung		Genehmigungsnr.	
Type/Variante/Version	SPYDER 2,8 I / I	Genehmigungsdatum	1995-08-03
Fahrgestellnummer	ZAM333B0000103058	Sitze/Türen	2 / -
Erstzulassung	14.8.1995	Türen Anordnung	
Fahrzeugart	Personenkraftwagen M1 M1	Eigengewicht	1.345 kg
Leistung	165,00 kW (224 PS)	Gesamtgewicht	1.760 kg
Aufbau	geschlossen	techn. zul. Gesamtgew.	
Farbe	Rot	max. Dachlast	
		Gesamtgew. Kombination	
		Höchstgeschwindigkeit	230 km/h

Motor, Antrieb

Motor type	553790	Abgasverhalten	
Motor Hersteller		Abgasklasse	
Motor typ		CO	
Funktionsweise		CO ₂	
Hubraum	2.790 ccm	NOx	
Zylinder, Anordnung		HC	
Antriebsart	Benzin ohne Katalysator	HC+NOx	
Ø Verbrauch		Partikel	
Verbrauch Stadt		Partikelzahl	
Verbrauch Land		Trübung	
Verbrauch ges.			

Fahrwerk und Abmessungen

Radstand		Masse fahrbereit min.	
Achsen		Masse fahrbereit max.	
Antriebsachsen		Achslast 1	
Räder		Achslast 2	
Länge min./max.	- / -	Anhänger gebremst	
Breite min./max.	- / -	Anhänger ungebremst	
Höhe min./max.	- / -	max. Stützlast	
Höhe Überhang min.			
Höhe Überhang max.			

Bereifung

Getriebe, Lenkung, Bremsen

Getriebe		<u>Sonstiges</u>	
Kupplung		Fabriksschild	
Antrieb Übersetzung		VIN-Schild	
		hinteres Kennzeichen	einzeilig

Lenkhilfe
Bremsanlage

Ausnahmen

1.	Erzeuger des Fahrgestelles und Aufbaues	Maserati SPA, Modena, ITALIEN
2.	Typenbezeichnung	Maserati Spyder 2,8 i
3.	Art des Fahrzeuges und des Aufbaues	Personenkraftwagen, offener Aufbau, faltverdeck
4.	Zahl der Sitzplätze mit Lenkersitz	2
5.	Eigengewicht in kg	1.345
	höchstzulässige Belastung in kg	415
	höchstzul. Gesamtgewicht in kg	1.760
	höchstzulässige Nutzlast in kg	
	höchstzulässige Achslasten in kg	v.: 900, h.: 860
	Höchstgewicht in kg	
	Achshöchstlasten in kg	
6.	Fahrgestell-Nr./Baujahr	ZAM333B00 00103058
7.	Art und Stelle der Fahrgestell-Nr.	
8.	Motor-Nr./Baujahr	553790
9.	Motorart	Otto, Turbo
10.	Gesamthubraum in cm ³ 2.790	Leistung in kW 165 bei 5.500 min - 1
11.	Abgasregelung	70/220 93/59 EWG
12.	Fahrgeräusch in dB (A) 77	Nahfeldpegel in dB (A) 86 bei 4.125 min - 1
13.	Bauartgeschwindigkeit in km/h	230
14.	Erstzulassung	
15.	Kraftübertragung	5 Gang auf HR
16.	Betriebsbremse ALB: L in mm	hydraulisch, Bremskraftverstärker
17.	Feststellbremse	mechanisch, 2. Achse
18.	Hilfsbremse	1 Kreis der Betriebsbremse

4

19.	Verlangsamerbremse			
20.	Bereifung und Felge	Reifen: 205/45 ZR 16	Felgen: 7" J x 16"	
		225/45 ZR 16	8" J x 16"	
21.	Radstand in mm	v.: 2.400		
22.	Spurweite in mm			
23.	Wendekreis in mm			
24.	Größte Fahrzeugmaße in mm	Länge 4.060	Breite 1.714	Höhe 1.310
25.	Anhängevorrichtung			
26.	Sonstige Angaben	Fahrzeugklasse: M1 ECE Normverbrauch (l/100km): Stadt: 18,28, 90 km/h: 10,20, 120 km/h: 12,72		

B) Bedingungen und Auflagen:

Das Kennzeichen muß einzeilig ausgeführt sein.


Bei der durchgeführten Einzelprüfung wurde festgestellt, daß das Fahrzeug den Bestimmungen des KFG 1967 und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen entspricht. Die Verwaltungsabgabe von S 900,- wurde entrichtet.

5

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von zwei Wochen nach Ausstellung bei diesem Amte schriftlich Berufung eingebracht werden.

Fotos



Klagenfurt, am

03.08.1995

Für den Landeshauptmann: