DEKRA-Nr: 0304 / 024050 / 2023 / B067558000336 vom 17.01.2023

DEKRA Automobil GmbH
Theodor-Heuss-Str. 69, 47167 Duisburg

OGV Niesler
Koloniestr. 65
47057 Duisburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Duisburg
Theodor-Heuss-Str. 69
47167 Duisburg
Telefon 0203 / 58904-0
Fax 0203 / 58904-20
E-Mail duisburg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Ingo Düngen
Tel. direkt 0203 58904-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN **TMBJJ7NE7G0114814**

Auftraggeber	OGV Niesler, Koloniestr. 65, 47057 Duisburg
Ihr Auftrag vom	13.01.2023, per e-Mail
Besichtigung	16.01.2023 um 14:00 ASD Bröker GmbH, Paul Rücker Straße 6a, 47059 Duisburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.01.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**5.000,00 EUR**	**5.950,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 13.01.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.01.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.01.2023 um 14:00 Uhr durch Herrn Ingo Düngen bei ASD Bröker GmbH, Paul Rücker Straße 6a, 47059 Duisburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	24.11.2015

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2020

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SKODA (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	5E / Octavia Combi 2.0 TDI DSG Style
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	8004 / ANL

Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJJ7NE7G0114814
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Reflexsilber metallic (A7W)
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1968 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 6
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	260.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 45 R 17 91 W	Dunlop / SP Sport Fast Response AO MFS	S /O	4 mm
	rechts	225 / 45 R 17 91 W	Dunlop / SP Sport Fast Response AO MFS	S /O	4 mm
2	links	225 / 45 R 17 91 W	Dunlop / SP Sport Fast Response AO MFS	S /O	6 mm
	rechts	225 / 45 R 17 91 W	Dunlop / SP Sport Fast Response AO MFS	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefach mit Cargoelementen rechts im Kofferraum, Ablagefach seitlich am linken Radhauskasten, Ablagefach seitlich am rechten Radhauskasten, Ablagen, Abnehmbare Taschenlampe im Kofferraum, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Automatische Innenspiegelabblendung, Fahrlichtassistent, Regensensor, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit integrierten Blinkleuchten, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Beleuchtetes Handschuhfach, Berganfahrassistent, Dachreling, schwarz, Dekoreinlagen Style, Drehzahlmesser, Eiskratzer in der Tankklappe, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn inkl. Einklemmschutz, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußraumbeleuchtung vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergierückgewinnung, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, Hydraulischer Bremsassistent, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Klimaanlage CLIMATRONIC, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: 3-Speichen-Lederlenkrad, Lenkrad: höhen-und längeneinstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige mit Maxi-Dot-Display (erweiterter Bordcomputer), Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Parksensoren hinten, Polster: Leder-Stoff-Ausstattung Shine, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Line-In-Audioanschluss (3,5 mm) sowie USB-Anschluss in der Mittelkonsole, Radiozubehör: SmartLink+ zur Kopplung ausgewählter Smartphone-Typen, Regenschirmfach inkl. Schirm unter dem Beifahrers, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Catras silber, Rücksitzlehne 60:40 geteilt, umklappbar, Scheibenwaschdüsen beheizt, Sicherheitsgurte Octavia, Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar inkl. Lendenwirbelstützen, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite mit Make-up-Spiegel, Steckdose 12-V im Kofferraum, Steckdose 12V in der Mittelkonsole vorn, Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth ohne Sprachbedienung (DSG), Verzurrösen im Kofferraum, Vorbereitung zur Befestigung von Warndreieck, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung, abschließbar, Gepäcknetztrennwand, Kessy, schlüsselloses Zugangs-und Start-Stopp-System, Lackierung: Metallic, Variabler Ladeboden im Kofferraum sowie Multifunktionsablage unter der Kofferraumabdeckung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Zahnriemenwechsel fällig, erneuern; Hauptuntersuchung überfällig - erhöhter Aufwand, erneuern.

Fehlende Teile

Radio / Navigation, 2ter Schlüssel, Schlüssel der Anhängerkupplung

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Ingo Düngen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bild 1 : Diagonale vorn

Bild 2 : Diagonale hinten

Bild 3 : Innenraum

Bild 4 : Kombiinstrument

Bild 5 : Diagonale vorn rechts

Bild 6 : Diagonale hinten links

Bild 7 : Motorraum

Bild 8 : Zahnriemenwechsel

Bild 9 : Navigation fehlt

Bild 10 : Navigation fehlt

Bild 11 : Innenraum

Bild 12 : Innenraum

Bild 13 : FIN