

**Kfz-Sachverständiger Oliver Hallix**  
von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter  
Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung  
Peterstr. 71-73  
26382 Wilhelmshaven  
Telefon 04421-7728-117  
Fax 04421-7728-119  
E-Mail info@hallix.de



## Fahrzeugbewertung

Halter: [REDACTED]		
Kennzeichen: [REDACTED]	Auftrag vom: <b>06.03.2024</b>	Besichtigungsdatum / Ort: <b>07.03.2024 / Rastede, Am Sternbusch 3-9</b>
Besichtigung durch: <b>O.Hallix</b>		bei der Besichtigung anwesend: -
 © Kfz-Sachverständigenbüro Hallix 07.03.2024 [REDACTED]		

### Zusammenfassung

Zeitwert (Händler-Einkaufswert)

7.815,00 €

Dieses Gutachten umfasst:

16 Seiten  
20 Bilder



## Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen		(produziert für Deutschland)		
Fahrzeugart <b>PKW</b>		Aufbau <b>Kombi</b>		
Fabrikat <b>BMW</b>	Typ und Ausführung <b>Baureihe 3 Touring (F31)(2012-&gt;) 22</b>			
Fahrzeugidentnummer <b>WBA3K51020F987875</b>	KBA-Schlüssel-Nr. HerstellerTyp <b>0005/BPI</b>	EDV-Abruf-Code <b>011301410220003DE001</b>	Bauzeit <b>16.03.2013</b>	
Motorart <b>Diesel R 4 Zyl. 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel</b>	Katalysator bzw. Schadstoffklasse <b>Euro 5</b>		Umwelt-Plakette <b>Grün (4)</b>	
Antriebsart / Getriebe <b>Allradantrieb / Automatik 8-Gang</b>	Leistung <b>135 kW</b>		Hubraum <b>1.995 ccm</b>	
Erste Zulassung <b>19.12.2013</b>	Letzte Zulassung <b>19.12.2013</b>	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) <b>1.650 / 2.125</b>		Anzahl Türen <b>5</b>
Anzahl Plätze <b>5</b>				
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
<b>1. Achse</b>		<b>Continental 205/60R16</b>		
<b>2. Achse</b>		<b>Continental 205/60R16</b>		
Anz. Vorbesitzer <b>0</b>		nächste HU <b>09.2023</b>	Tacho abgelesen <b>175.436 km</b>	Tacho geschätzt <b>km</b>
Allgemeinzustand <b>mittel / mäßig</b>		Farbe <b>weiß</b>		
Bemerkung				
Serien-Ausstattung				
Airbag Fahrer-/Beifahrers., ABS, xDrive (Allrad), Außensp. Wagenfarbe, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Check-Control-System, Drehzahlmesser, Durchladeeinrichtung (Mittelarml. hinten) (Rücksitzl. geteilt/klappbar (40:20:40)), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) (Dynamische Traktions Control (DTC)), Fahrerlebnisschalter, Fensterh. elektr. v.u.h., Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Getriebe Sport-Automatik - (8-Stufen), Heckklappenbetätigung autom., Heckl. LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verst., Nebelscheinwerfer, Reifenpannen-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschlösungen heizbar, Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Polsterung: Stoff Move, Sitze vorn höhenverst., Start/Stop-Anlage (Funktion), Start-Stop-Knopf, Wärmeschutzvergl. getönt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit FB				
Sonderausstattung				
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautom. (Innenspiegel mit Abblendautom.), Comfort-Paket (Ambiente-Beleuchtung, Licht-Paket, Fußraumbeleuchtung vorn, Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten, Leseleuchten vorn, Leseleuchten hinten, Ablage-Paket, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopfst. hinten klappbar), Dachreling schwarz, Design- und Ausstattungslinie Sport (Sportsitze vorn, Ambiente-Beleuchtung, LM-Felgen 7,5x17 (Doppelspeiche 392), Lenkrad (Sport/Leder)), Speed-Limit-Anzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Innen: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein (Innen: Instrumententafel - unterhalb Piano Black), Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), Lenkrad (Leder M-Technic) (Multifunktion für Lenkrad, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)), LM-Felgen 8x16 (Doppelspeiche 397), Mittelarml. vorn verst., Navigations-Paket ConnectedDrive (Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung, Service-System: ConnectedDrive Services, Audio-Navigationssystem Professional, Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)), PDC v.u.h., Raucher-Paket, Sicht-Paket (Innenspiegel mit Abblendautom., Bi-Xenon-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Fernlichtassistent, Adaptives Kurvenlicht, Licht- und Regensensor), Sitzheizung vorn, Variable Sportlenkung (Servolenkung Servotronic)				



### **Auftrag**

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

### **Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter**

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

### **Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Das Fahrzeug konnte von seinem Standort nicht weg bewegt werden. Die Durchführung eines Probelaufes bzw. einer Probefahrt war nicht möglich. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung.

### **Reparierte Vorschäden**

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt.

### **Nicht reparierte Vorschäden**

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

Stoßfänger vorne rechts verschrammt	500,00 €
Motorhaube verschrammt	500,00 €
Rückleuchte links innen gebrochen	300,00 €
Service überfällig	1.000,00 €
Aufbereitung	150,00 €
HU/AU überfällig	160,00 €
<b>Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden</b>	<b>2.610,00 €</b>



**Oliver Hallix** \* von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

**Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung**

### Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.

Wilhelmshaven, 21.03.2024



Kfz-Sachverständiger Oliver Hallix

### Oliver Hallix

*\*Von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung*

*\*Anerkannter Sachverständiger für Kfz-Schäden und Bewertung durch die Berufsorganisation Verband der unabhängigen Kfz-Sachverständigen e. V. -VKS-*

*\*ADAC Vertragsachverständiger*

*\*DAT Expert-Partner*

*\*2. Vorsitzender vom Caravanning Gutachter Fachverband e. V.*

*\*Autorisierter Gutachter der Harley-Davidson Insurance Services*

*\*Personenzertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung (Euro-Zert) sowie Freizeitfahrzeuge - Wohnwagen und Wohnmobile (Euro-Zert) Personenzertifiziert und überwacht durch SVG Euro-Zert GmbH Zertifizierungsnummer: ZN-2022-04-11-1838 gültig bis 04. November 2027. (Zusatzqualifikationen: Harley-Davidson Gutachten - Oldtimer-Wertgutachten - Motorrad-Gutachten und Rahmen-Vermessung - Boots-Gutachten)*

*Certified Expert (DIN EN ISO/IEC 17024:2012)*



## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

### Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW	Besichtigungsdatum	07.03.2024
Modell	Baureihe 3 Touring (F31)(2012->)	DAT Europa-Code®	011301410220003DE001
Amtl. Kennzeichen	██████	KBA-Schlüssel	0005/BPI
Bezeichnung	240323BW	Aufbauart	Kombi
Fahrzeug-Ident.Nr	WBA3K51020F987875	Farbe	weiß
Typ	320d xDrive	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung / Hubraum	135 kW / 1995 ccm	Motorart	Diesel R 4 Zyl. 2,0 Ltr. - 135 kW
Getriebe	Automatik 8-Gang	Inner/Außer/Kombi/Co2	- / - / 4,9 / 130,0
Erstzulassung/HU	19.12.2013 / 09.2023	Zul. Gesamtgewicht	2125 kg
Laufleistung (km)	175.436	Nutz-(Auftrieg) Last	550 kg
Anzahl Halter	unbekannt	Laderaum / Inhalt	495 / 1500
Vorschaden	unbekannt	Radstand / Anz. Achsen	2810 / 2
Zustand	mittel / mäßig		

### Bereifung

1. Achse	Continental	205/60R16	4,0	-	-	4,0
2. Achse	Continental	205/60R16	4,0	-	-	4,0

### Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

**Händlereinkaufswert**

**10.425,00 EUR**

Währungsbeträge sind Brutto

Besteuerungsart: Differenz

Wertfeststellung am 21.03.2024 zum 21.03.2024

Datenstand 3/2024



## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: xDrive (Allrad)
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- > Blinkleuchten Weiß
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- > Check-Control-System
- > Drehzahlmesser
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)  
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- > Dynamische Bremsleuchte
- > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)  
Dynamische Traction Control (DTC)
- > Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- > Fußmatten Velours
- > Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- > Heckklappenbetätigung automatisch
- > Heckleuchten LED
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Kopf-Airbag-System hinten
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Nebelscheinwerfer
- > Reifenpannen-Anzeige
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schaltpunktanzeige
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Seitenairbag vorn
- > Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- > Sitze vorn höhenverstellbar
- > Start/Stop-Anlage (Funktion)
- > Start-Stop-Knopf
- > Wärmeschutzverglasung getönt
- > Wegfahrsperre
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- > Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik  
Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Comfort-Paket  
Ambiente-Beleuchtung, Licht-Paket, Fußraumbeleuchtung vorn, Ausliegleuchten in Türverkleidung unten, Leseleuchten vorn, Leseleuchten hinten, Ablage-Paket, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopfstützen hinten klappbar
- > Dachreling schwarz
- > Design- und Ausstattungslinie Sport  
Sportsitze vorn, Ambiente-Beleuchtung, LM-Felgen 7,5x17 (Doppelspeiche 392), Lenkrad (Sport/Leder)
- > Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- > Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- > Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein  
Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- > Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- > Lenkrad (Leder M-Technic)  
Multifunktion für Lenkrad, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- > LM-Felgen 8x18 (Doppelspeiche 397)
- > Mittelarmlehne vorn verstellbar
- > Navigations-Paket ConnectedDrive  
Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung, Service-System: ConnectedDrive Services, Audio-Navigationssystem Professional, Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- > Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- > Raucher-Paket
- > Sicht-Paket  
Innenspiegel mit Abblendautomatik, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Adaptives Kurvenlicht, Licht- und Regensensor
- > Sitzheizung vorn
- > Variable Sportlenkung  
Servolenkung Servotronic



## Fotodokumentation



© Kfz-Sachverständigenbüro Hallix 07.03.2024

Foto 1:



© Kfz-Sachverständigenbüro Hallix 07.03.2024

Foto 2:



## Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:



**Oliver Hallix** \* von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

**Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung**

## Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:



## Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:



## Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:



## Fotodokumentation



Foto 11:




Foto 12:



## Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:



## Fotodokumentation




Foto 15:



Foto 16:



## Fotodokumentation



© Kfz-Sachverständigenbüro Hallix 07.03.2024

Foto 17:



© Kfz-Sachverständigenbüro Hallix 07.03.2024

Foto 18:



**Oliver Hallix \*** von der IHK Oldenburg öffentlich bestellter und vereidigter

Sachverständiger für Kfz-Schäden- und Bewertung

## Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20: