

DEKRA Automobil GmbH
Lattweg 21 A, 49377 Vechta

Staatsanwaltschaft Oldenburg
Gerichtsstraße 7
26135 Oldenburg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Vechta
Lattweg 21 A
49377 Vechta
Telefon 04441 / 9353-0
Fax 04441 / 9353-20
E-Mail vechta.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Martin Matz
Tel. direkt 04441 9353-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN WP0ZZZ97ZJL115961

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Oldenburg, Gerichtsstraße 7, 26135 Oldenburg
Ihr Auftrag vom	09.08.2022, schriftlich durch Frau De Boer
Eingang am	16.08.2022
Besichtigung	18.08.2022 um 10:20 Autohaus Schlarmann e.K., Steinfelder Str. 22, 49451 Holdorf

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.08.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	42.436,97 EUR	50.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.08.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, mit Eingang vom 16.08.2022, durch Frau De Boer. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.08.2022.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.08.2022 um 10:20 Uhr durch Herrn Martin Matz bei Autohaus Schlarmann e.K., Steinfelder Str. 22, 49451 Holdorf, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- HU-Bericht: TÜV SÜD Nr. 0DE0OSN0MG4006447 vom 13.07.2021
- Bordbuch
- Bed.-Anleitungen (Fremdsprache)

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Nr. Zul.-Besch. Teil II (Fz-Brief)	FJ 147 690
Nr. Zul.-Besch. Teil I (Fz-Schein)	VEC-K-0-137/19-00018
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	27.08.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	17.05.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 07 / 2023

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	PORSCHE
Typ / Verkaufsbezeichnung	971 / Panamera 4
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0583 / AJW
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WP0ZZZ97ZJL115961
Türen	4
Sitzplätze	4
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	243 kW / 2995 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	68.808

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 35 R 21 103 Y	Pirelli / P-Zero N1 FSL	S/O	4 mm
rechts	275 / 35 R 21 103 Y	Pirelli / P-Zero N1 FSL	S/O	4 mm
2 links	315 / 30 R 21 105 Y	Pirelli / P-Zero N1 FSL	S/O	5 mm
rechts	315 / 30 R 21 105 Y	Pirelli / P-Zero N1 FSL	S/O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2022			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

2 Einzelendrohre Edelstahl gebürstet, Ablagen im Innenraum, Airbag: Curtain-Airbags als Abdeckung über den kompletten Dachrahmen, Airbag: Fullsize-Airbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Knie-Airbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Armauflage Mittelkonsole vorne mit integriertem Ablagefach, Auto-Start-Stop-Funktion und Segeln, Automatische Heckklappe, Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Bordcomputer, Bremssättel schwarz, Connect Plus, Drehzahlmesser, zentral, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, in Heckklappe integriert, Elektrische Parkbremse, Fahrzeugstart ohne aktive Schlüsselnutzung, Frontscheibenwischanlage mit 2 Geschwindigkeiten und Intervallschaltung, Gepäckraumrollo Flexibles, Getriebe: 8-Gang Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Getränkehalter, Getönte Wärmeschutzverglasung rundum mit Graukeil in Windschutzscheibe, Heckspoiler: Adaptiv ausfahrender Heckspoiler (2-Wege) in Exterieurfarbe, ISOFIX-Befestigung für Kindersitze auf Fondsitzen, Innenraumbeleuchtung, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaautomatik (2 Zonen), Kombiinstrument mit 2 hochauflösenden Displays, Kopfstützen: Integrierte Kopfstützen vorne und hinten, Kraftstofftank 75-l, LED-Hauptscheinwerfer, Lenkrad manuell höhen- und längsverstellbar, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Luftauslassgitter lackiert in Schwarz (hochglanz), Paket: Interieur-Paket Schwarz hochglanz, ParkAssistent vorne und hinten mit optischer und akustischer Warnung, Partikel-/Pollenfilter inkl. Aktivkohlefilter, Polster: Interieurausstattung in Serienfarben, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Communication Management (PCM) inkl. Online-Navigationsmodul, Porsche Schriftzug und Modellbezeichnung auf Heckklappe in Silber, hochglanz, Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Porsche Stability Management (PSM) inkl. ABS mit erweiterten Bremsfunktionen, Porsche Traction Management (PTM), Radiozubehör: 2 USB-Ladeanschlüsse im Fond, Radiozubehör: Hi-Fi-Lautsprechersystem,

Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor, Reifendruckkontrollsystem (RDK), Seitenscheibenleisten in Schwarz, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: 4 Einzelsitze mit durchgehender Mittelkonsole und Armlehne im Fond, Sitze: Fondsitze mit ausklappbarer Mittelarmlehne und getrennt klappbaren Lehnen (60% zu 40%), Sitze: Komfortsitze vorn (8-Wege, elektrisch), Steckdose (12 Volt), Tempomat, Türeinstiegsblenden aus Aluminium, gebürstet, Wegfahrsperre mit Zentralverriegelung und Funkfernbedienung, Wärmeschutzglas, getönt rundum

Sonderausstattung

Anhängerzugvorrichtung elektrisch ausklappbar, Außenspiegel automatisch abblendend, Cupholderabdeckung vorn, Entfall Modellbezeichnung, Fußmatten, Kraftstofftank 90-l, Lackierung: Metallic, Leichtmetallräder 21", 911 Turbo Design Räder, Lenkradheizung, Paket: Ablagepaket, Paket: Sport Chrono Paket, ParkAssistent inkl. Rückfahrkamera, Polster: Lederausstattung in Serienfarben, Glattleder, Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus), Privacy-Verglasung, Radiozubehör: BOSE Surround Sound-System, Radnabenabdeckungen mit farbigem Porsche Wappen, Seitenscheibenleisten in Schwarz hochglanz, Servolenkung Plus, Sitze: Komfortsitze vorn (14 Wege, elektrisch) mit Memory-Paket, Sitze: Sitzheizung Vordersitze, Sportendrohre schwarz

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 10 / 2021 bei Kilometerstand 52.576.

Angaben laut Bordcomputer

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Reifenfüllflasche, erneuern; Felgen alle zerkratzt, erneuern; Hintertür links Innverkleidung Blende zerkratzt, erneuern; Schwellerverkleidung links hinten zerkratzt, erneuern; Hintertür links hinten unten zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Seitenwand / Radlauf hinten rechts Kratzer, smart repair; Spoiler vorn zerritzt und verformt, erneuern; Stoßfänger vorn zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau.

Fehlende Teile

2. Fahrzeugschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Martin Matz
B.Sc.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechnung 1828836775

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.