



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Typschild



Bild 6 : Unterlagen



Bild 7 : Felge vorn links zerkratzt



Bild 8 : Detailansicht Felge vorn links



Bild 9 : Felge hinten links zerkratzt



Bild 10 : Detailansicht Felge hinten links



Bild 11 : Felge hinten rechts zerkratzt



Bild 12 : Detailansicht Felge hinten rechts



Bild 13 : Felge vorn rechts zerkratzt



Bild 14 : Detailansicht Felge vorn rechts



Bild 15 : Spoiler und Stoßstange vorn rechts zerkratzt



Bild 16 : Stoßstange vorn links zerkratzt



Bild 17 : Spoiler vom links deformiert



Bild 18 : Schweller und Tür hinten links unten zerkratzt



Bild 19: Hintertür links Blende innen zerkratzt