

DEKRA Automobil GmbH, 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Klöcknerstraße 33
D-49090 Osnabrück
Telefon (0541) 91219-0
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt: [REDACTED]

Datum 03.12.2025

Gutachten

Betreff:

Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen:

WUA [REDACTED]

Fahrgestellnummer:

14.11.2025 / schriftlich

Auftrag erteilt am / wie:

14.11.2025 / schriftlich

Auftrag erteilt durch:

[REDACTED]

Besichtigungsort:

49565 Bramsche

Besichtigungsdatum:

26.11.2025

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart,
HRB-Nr. 21039
Bankverbindungen:
Commerzbank AG
IBAN DE84 6008 0000 0901 0051 00 / BIC DRESDEFF600
BW-Bank
IBAN DE74 6005 0101 0002 0195 25 / BIC SOLADEST

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl

Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort / Vorgang	3
2	Sachverständige Feststellungen	3
2.1	Technische Daten	3
2.2	Fahrzeugzustand	5
3	Sachverständige Beurteilungen / Wertermittlung	5
4	Zusammenfassung	6
5	Schlusswort	6

1 Vorwort / Vorgang

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 14.11.2025 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, Audi Sport, RS3, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 26.11.2025 bei der [REDACTED] in 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt und es konnte eine kurze Fahrprobe vom Abstellort auf dem Hof in die Werkstatt durchgeführt werden.

Für die Bearbeitung des Vorgangs standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- ein Auszug aus der Zulassung, zur Verfügung gestellt durch das Zollamt Osnabrück.

Weitere Unterlagen standen nicht zur Verfügung.

Die übrigen technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi Sport
Typ / Verkaufsbezeichnung	GY / RS3 TFSI Sportback Quattro S-tronic
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1860 / ABE
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WUA [REDACTED]
Zul. Gesamtmasse (kg)	2.075
Maße über alles (L / B / H) (mm)	4.389 / 1.851 / 1.432

Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / anthrazit mit roter Naht
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderzahl	Reihenmotor / 5
Leistung (kW) Hubraum (cm ³)	294 / 2.480
Schadstoffklasse	Euro 06
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Kilometerstand abgelesen	17.649 (es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Kilometerstand entspricht)
Bereifung (mm)	vorne rechts 4,0 vorne links 4,0 hinten rechts 3,0 hinten links 3,0
Reifengröße	vorne: 265/30 R 19 93 Y hinten: 245/35 R 19 93 Y
Reifenfabrikat	Bridgestone Potenza Sport

Ausstattung:

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn, Allradantrieb "quattro", Aluminiumoptik im Interieur, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit plus mit zusätzlichem RS-Layout, Ausweichassistent und Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Bremsanlage RS, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff schwarz, Dekoreinlage Carbon Atlas Struktur, Drehzahlmesser, Einstiegs-LED mit RS-Projektion (Logo) vorn, Einstiegsleisten in den Türausschnitten, beleuchtet, Elektromechanische Parkbremse, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel, ohne Safelock, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Heckscheibenwischer, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck, Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design, unten abgeflacht mit Multifunktion plus, Licht- und Regensor, Mittelarmlehne vorn, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage- und Gepäckraumpaket (Sportback), Paket: Ambiente-Lichtpaket plus, Paket: Optikpaket schwarz, Parkassistent mit Einparkhilfe plus, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 10-Y-Speichen, platingrau, glanzgedreht, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Sicherheitsgurte, Sitzbezüge in Mikrofaser Dinamica/Kunstleder mono.pur 550-Kombination, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Steckdose 12 Volt im Fond, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung, Wegfahrsperrre elektronisch, Zentralverriegelung.

2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in durchschnittlichem Pflege- und Erhaltungszustand.

Bei der ober- und unterseitigen Besichtigung konnten an dem Fahrzeug keine Beschädigungen festgestellt werden.

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeföhrten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Entsprechend der elektronischen Serviceanzeige im Fahrzeug war ein Ölservice sowie eine Wartung fällig.

Die Batterie war tiefentladen. Aufgrund der Standzeit ist von einem Defekt der Batterie auszugehen.

Es lagen zwei Fahrzeugschlüssel vor.

3 Sachverständige Beurteilungen / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, Audi Sport RS3, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien, wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 44.600,00

In Worten: Vierundvierzigtausendsechshundert Euro

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 26.11.2025 bei der [REDACTED] in 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert.

Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von (inkl. MwSt.) € 44.600,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, den 03.12.2025/Pr

Der Sachverständige

[REDACTED]



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorne



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum




Bild 6 : Innenraum hinten




Bild 7 : Kombiinstrument



Bild 8 : Übersicht Motorraum




Bild 9 : Übersicht Unterboden



Bild 10 : Wartungsanzeige
Wartung und Ölservice überfällig