

DEKRA Automobil GmbH 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück  
Kollegienwall 11  
49074 Osnabrück

**DEKRA Automobil GmbH**  
Unfallanalytik  
Klößnerstraße 33  
D-49090 OSNABRÜCK  
Telefon (0541) 91219-0  
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt

[REDACTED]  
von der Industrie- und Handelskammer  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
zuständig: IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Tel. direkt 0541 91219-0  
Fax direkt 0541 91219-14

E-Mail [REDACTED]  
Datum 18.10.2023

## Gutachten

Betreff: Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen:

[REDACTED]

Auftrag erteilt am: 04.10.2023

Auftrag erteilt durch:

[REDACTED]

Besichtigungsdatum: 12.10.2023

Besichtigungsort:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
49565 Bramsche

## 1 Vorwort

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 04.10.2023, hier eingegangen am 11.10.2023, wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, BMW 320i Exclusiv Edition, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 12.10.2023 um 09:00 Uhr bei der [REDACTED] 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert.

Im Rahmen dieser Besichtigung erfolgte eine unterseitige Besichtigung des Pkw mittels Hebebühne. Eine Probefahrt des Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden.

An Fahrzeugpapieren standen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I vom 19.04.2023, sowie
- die Zulassungsbescheinigung Teil II, jeweils in Kopie

Weitere Unterlagen standen nicht zur Verfügung. Die übrigen technischen Daten wurde am Fahrzeug selbst entnommen.

## 2 Sachverständige Feststellungen

### 2.1 Technische Daten

Fahrzeughalter	[REDACTED]
amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Erstzulassung	14.07.1997
Fälligkeit HU	07.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Bayerische Motoren Werke / BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	320i Exclusiv Edition
Aufbauart	Coupe
HSN / TSN	0005 / 551
Fahrgestellnummer	WBABF51050EP15424

Sitzplätze	4
Farbe	arktissilber-metallic
Energiequelle	Benzin
Leistung (kW) / Hubraum (cm <sup>3</sup> )	110 / 1.991
Schadstoffklasse	Euro 2
Laufleistung abgelesen (km)	104.178
Bereifung	205/60 R 15 91 V
Reifentyp	Hankook Kinergy 4S
Profiltiefen (mm)	vorne links 5,0 vorne rechts 5,0 hinten links 5,0 hinten rechts 5,0

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Kilometerstand entspricht.

#### Fahrzeugausstattung:

Airbag für Fahrer und Beifahrer, ABS, automatische Stabilitätskontrolle plus Traktion, Außenspiegel elektrisch vorne innen einstellbar und beheizbar, 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch vorne, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fußmatten in Velours, 5-Gang-Schaltgetriebe, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaautomatik inklusive automatische Umluftkontrolle und Mikrofilter, Kopfstützen hinten mechanisch verstellbar, Kopfstützen vorne, Lackierung Metallic, Lederlenkrad mit Airbag, Lenksäulenverstellung, Innenlicht, Nichtraucherpaket, Polsterung Leder Montana, Radio BMW RDS, Leichtmetallräder, Servolenkung, Fondsitzlehne geteilt, und nach vorne klappbar, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzglas grün, Check-Control, Nebelscheinwerfer, Stoßfänger und Schwellerverkleidung in Wagenfarbe.

## 2.2 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, in durchschnittlich gepflegtem Erhaltungszustand. Das Fahrzeug war innerlich und äußerlich verunreinigt.

Der Radlauf hinten rechts zeigte deutlich erkennbare Rostspuren. Hier war der Lack teilweise aufgeblüht.

Der Nachweis einer durchgeführten Inspektion lag nicht vor, so dass davon ausgegangen wird, dass eine Inspektion fällig ist.

Das Getriebe war ölflechtig. Eine detaillierte Prüfung erfolgte hier nicht.

Die Bremsscheiben waren vorne und hinten deutlich sichtbar angerostet.

### 2.3 Besonderes

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit einem Zündschlüssel versehen. Weitere Schlüssel standen nicht zur Verfügung.

## 3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw BMW 320i wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren, insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für entsprechend vergleichbare Fahrzeuge ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 6.800,00

In Worten: Sechstausendachthundert Euro.

## 4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 12.10.2023 bei der [REDACTED] 49565 Bramsche besichtigt und fotografiert.

Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden. Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertbildenden Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von  
(inkl. MwSt.) € 6.800,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen.

## 5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, 18.10.2023/Pr

Der Sachverständige





Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Diagonale vorn



Bild 6 : Diagonale hinten




Bild 7 : Typschild



Bild 8 : Schalttafel

Duplikat



Bild 9 : Fondbereich



Bild 10 : Türverkleidung

Duplikat



Bild 11 : Kofferraum



Bild 12 : Motorraum



Bild 13 : Felge




Bild 14 : Fahrzeug stark verunreinigt

Duplikat



Bild 15 : Radlauf angerostet




Bild 16 : Bremsscheibe verrostet

Duplikat




Bild 17 : Getriebe ölfleucht



Bild 18 : Bodengruppe angerostet

