



Bild 1 : Vorne links



Bild 2 : Vorne rechts



Bild 3 : Hinter rechts



Bild 4 : Hinter links



Bild 5 : Kombiinstrument




Bild 6 : Innenraum




Bild 7 : Innenraum hinten



Bild 8 : Übersicht Ladefläche mit mobiler Tankanlage




Bild 9 : Übersicht Motorraum



Bild 10 : Ansicht Unterboden, Bereich Aggregate




Bild 11 : Ansicht Unterboden, Bereich Hinterachse



Bild 12 : Korrosion an Achtenilen und der Karosserie



Bild 13 : Korrosion an Achteilen und der Karosserie




Bild 14 : Rücklicht rechts gebrochen



Bild 15 : Rücklicht links gebrochen