



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorne



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Innenraum hinten




Bild 7 : Kombiinstrument



Bild 8 : Bordmappe und Fahrzeugschlüssel



Bild 9 : Übersicht Laderaum



Bild 10 : Ansicht Unterboden



Bild 11 : Akkuabdeckung unten zerkratzt



Bild 12 : Stoßfänger vorne, Lackierung zerkratzt



Bild 13 : Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Wartungsanzeige
Wartungsarbeiten fällig



Bild 15 : Wartungsanzeige, Wartungsarbeiten fällig