



Bild 1 : Diagonale vorne



Bild 2 : Diagonale vorne



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Innenraum hinten



Bild 7 : Kombiinstrument



Bild 8 : Fahrzeugeinstieg



Bild 9 : Übersicht Laderaum




Bild 10 : Bordunterlagen und Fahrzeugschlüssel



Bild 11 : Ansicht Unterboden



Bild 12 : Seitenteil hinten rechts Kniestück Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 13 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Wartungsanzeige




Bild 15 : Wartungsanzeige, Wartungsarbeiten fällig



Bild 16 : Bresscheiben vorne und hinten korrodiert



Bild 17 : Bresscheiben vorne und hinten korrodiert