

DEKRA Automobil GmbH, 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Klöcknerstraße 33
D-49090 Osnabrück
Telefon (0541) 91219-0
Telefax (0541) 91219-14


Kontakt
Mobil:
Fax direkt
E-Mail

Datum 15.01.2026

Gutachten

Betref: Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen:



Fahrgestellnummer:

Auftrag erteilt am / wie: 19.12.2025 / schriftlich

Auftrag erteilt durch:



Besichtigungsort:



49326 Melle

Besichtigungsdatum: 06.01.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort / Vorgang	3
2	Sachverständige Feststellungen	3
2.1	Technische Daten	3
2.2	Fahrzeugzustand	5
3	Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung	5
4	Zusammenfassung	6
5	Schlusswort	6

1 Vorwort / Vorgang

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 19.12.2025 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Volkswagen Transporter T5 mit Pritschenaufbau erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 06.01.2026 bei dem [REDACTED] in 49326 Melle besichtigt und fotografiert. Das Fahrzeug wurde auf einer Grube von unten besichtigt und es konnte eine kurze Fahrprobe vom Abstellort auf dem Hof bis auf die Grube durchgeführt werden.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- ein Serviceheft, ausgestellt durch den Hersteller VW,
- [REDACTED]

Weitere Unterlagen standen nicht zur Verfügung.

Die übrigen technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Fahrzeugart	Transporter mit Pritschenaufbau
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	T5, Transporter Pritsche / 2.0 TDI Pritsche lang DoKa 4motion
Aufbauart	Pritsche
HSN / TSN	0603 / ARO
Fahrzeugidentifizierungsnummer	[REDACTED]
Maße über alles (Länge / Breite / Höhe) (mm)	4.892 / 1.904 / 1.949
Türen	4

Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Friesengrün
Lackierung	X8, LL6T
Polster / Farbe	Kunstledersitzbezüge, Design Textile Raute / Classicgrey
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderzahl	Reihenmotor / 4
Leistung (kW) / Hubraum (cm ³)	103 / 1.968
Zul. Gesamtmasse (kg)	3.500
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl
Kilometerstand abgelesen	168.179 (Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Kilometerstand entspricht)
Bereifung (mm)	vorne rechts 3,0 vorne links 3,0 hinten rechts 5,0 hinten links 5,0
Reifengröße	Vorderachse und hinten rechts: 215/65 R 16 109/107 R hinten links: 215/65 R 16 107/105 T
Reifenfabrikat	Vorderachse und hinten rechts: Barum, Snow Vanis 3 hinten links: Maxxis Vansmart

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel mit Bügel, Batterie 60 Ah, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Bremsscheiben hinten (294 mm x 22 mm), Bremsscheiben vorn 16" (308 mm x 29,5 mm), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts, Generator 110 A, Getriebe 6-Gang, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine Standard, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI KAT (CAAC), Nichtraucher-Paket, Radstand 3400 mm, Reifen 205/65 R16C 107/105 T, Rußpartikelfilter, Scheinwerfer H4, Servolenkung, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank(starr), Stahlfelgen 6,5x16, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, ohne Longlife-Service.

Sonderausstattung

2. Batterie 72 Ah, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audiosystem RCD 200 mit MP3-Wiedergabefunktion (Radio/CD-Player, 2 Lautsprecher), Differentialsperre

hinten, Elektrik-Paket 1, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus), Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt (Ausführung: Schlechtwege), Heckscheibe heizbar, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Reserverad in Fahrbereifung, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz (Beifahrerdoppelsitz entfällt), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze, Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizer, Vorbereitung Mobiltelefon/Handy, Zentralverriegelung mit Fernbedienung.

2.2 Fahrzeugzustand

Bei dem Fahrzeug handelt es sich augenscheinlich um ein Nutzfahrzeug mit Pritschenaufbau und Spiegelgestell. Auf der Ladefläche befand sich ein 1000 l Flüssigkeitsbehälter auf einer Palette, ausgestattet als mobile Tankanlage zur Betankung von zum Beispiel Baustellenfahrzeugen oder ähnlichem. Der Gesamtzustand innen sowie außen lässt auf den regelmäßigen Einsatz auf zum Beispiel Baustellen schließen.

Der vorliegende Wartungsnachweis war lückenhaft. Die letzte Wartung erfolgte demnach am 18.09.2023 und ist entsprechend fällig. Die Hauptuntersuchung war im November 2025 abgelaufen. Das linke und das rechte Rücklicht waren gebrochen. Der Fahrzeuginnenraum sowie der Laderaum waren verunreinigt und zerkratzt. Beplankungen des Pritschenaufbaus waren teilweise eingedellt und verformt. Achsteile und Bauteile der Karosserie waren korrodiert. Die Batterie war tiefentladen und es musste fremdgestartet werden. Aufgrund der Standzeit ist von einem Defekt der Batterie auszugehen.

Es lag ein Fahrzeugschlüssel vor.

3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten VW Transporter mit Pritschenaufbau wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller

wertrelevanter Kriterien wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von **(inkl. MwSt.) € 7.500,00**

In Worten: Siebentausendfünfhundert Euro

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 06.01.2026 bei der Firma [REDACTED] 49326 Melle besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf einer Grube durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 7.500,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, den 15.01.2026/Pr