

DEKRA Automobil GmbH
Fachbereich Gutachtenwesen
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11, 49716 Meppen
Tel. 05931/9861-0




DEKRA Automobil GmbH, Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück



Gutachten-Nr.	2025-317/61176/4323365564 vom 02.12.2025
amtl. Kennzeichen	
Aktenzeichen	



DEKRA Automobil GmbH D-49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstraße 11
D-49716 Meppen
Telefon (0 59 31) 98 61-0
Telefax (0 59 31) 98 61-22

Kontakt
Tel. direkt
Mobil direkt
E-Mail
Datum



Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen



amtl. Kennzeichen



Fahrgestellnummer

Auftrag erteilt durch

Staatsanwaltschaft Osnabrück



Auftrag erteilt am / wie

06.11.2025 / per E-Mail

Besichtigungsdatum

25.11.2025



Besichtigungsort

49744 Geeste



1 Vorwort

Entsprechend der schriftlichen Beauftragung vom 06.11.2025, hier eingegangen am 21.10.2025 durch [REDACTED] wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, DAIMLERCHRYSLER, C 200 CDI, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 25.11.2025 bei der Firma Autohaus [REDACTED] 49744 Geeste besichtigt und fotografiert.

Eine Probefahrt des Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden.

Es standen dem Sachverständigen die Zulassungsbescheinigung [REDACTED] Teil II zur Verfügung und das Gutachten wurde anhand der Unterlagen erstellt. Die übrigen, technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

amtl. Kennzeichen

Fahrzeughalter



Fahrzeug-Art

Pkw

Hersteller

DAIMLERCHRYSLER (D)

Typ / Verkaufsbezeichnung

203CL / C Sportcoupe C 200 CDI

Fahrzeug-Ident-Nr.

[REDACTED]

Aufbauart

Coupe

Motor Art

4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor

Leistung (kW) / Hubraum (cm ³)	90 / 2.148
Erstzulassung / Baujahr	09.12.2004
Schadstoffklasse	Euro 4
KM-Stand (Km)	330.145 abgelesen
Bereifung	Uniroyal / AllSeasonExpert 2
Reifengröße	205 / 55 R 16 91 H
Profiltiefen (mm)	
1. Achse	li. 8,0 / re. 8,0
2. Achse	li. 8,0, re. 8,0
Farbe	Schwarz

2.2 Fahrzeugausstattung und Sonderzubehör

Neben der serienmäßigen Ausstattung war das Fahrzeug mit folgender Sonderausstattung versehen:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn mit Fach, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Nebelscheinwerfer, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sportsitze vorn, Tempomat, Wärmeschutzverglasung, Ascher anstelle Ablagefach, Audiosystem mit 7" Touchscreen, Lenkrad (Leder), Metallic-Lackierung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheibenwischer mit Regensor, Sitzheizung vorn

2.3 Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug befand sich, gemessen an Alter und Laufleistung, im üblichen Pflege- und Erhaltungszustand. Das Fahrzeug war seit Oktober 2025 auf dem Sicherstellungsgelände des Abschleppdienstes und jetzigen Standortes abgestellt und wurde seitdem nicht bewegt.

Bei der oberseitigen Besichtigung konnten an dem Fahrzeug folgende Schäden festgestellt werden:

- Die vordere Stoßfängerverkleidung ist stellenweise im Klarlack mattiert
- Die Motorhaube ist eingeknickt und verformt
- Die Scheinwerfer sind in der Klarheit getrübt
- Der rechte Außenspiegel ist verschrammt
- Die Seitenwand rechts ist unterhalb verschrammt
- Die hintere Stoßfängerverkleidung zeigt Restunfallspuren
- Der Heckklappengriff ist schwergängig und zeitweise ohne Funktion

2.4 Besonderes

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit einem Zündschlüssel versehen. Weitere Schlüssel standen nicht zur Verfügung. Die Batterie war tiefentladen. Aufgrund der Standzeit ist von einem Defekt der Batterie auszugehen.

Ein Servicescheckheft lag nicht vor.

3 Sachverständige Beurteilung / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, DAIMLERCHRYSLER, C 200 CDI, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren, insbesondere auch der derzeitigen Marktsituation für entsprechend vergleichbare Fahrzeuge ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von:

(incl. MwSt.) € 750,00

4 Zusammenfassung

Das hier in Rede stehende Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 25.11.2025 bei der Firma Autohaus [REDACTED] 49744 Geeste besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte keine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von:

(incl. MwSt.) € 750,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Meppen, 02.12.2025

DEKRA Automobil GmbH
Fachbereich Gutachten
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Tel. 05931/9861-0
E-Mail: meppen.automobil@dekra.com

Der Sachverständige
[REDACTED]

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Anlage