

DEKRA Automobil GmbH
Lattweg 21 A, 49377 Vechta

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Vechta
Lattweg 21 A
49377 Vechta
Telefon 04441 / 9353-0
Fax 04441 / 9353-20
E-Mail vechta.automobil@dekra.com




Bewertungsgutachten

Kennzeichen



FIN TMAP



Auftraggeber Staatsanwaltschaft Osnabrück, Kollegienwall 11, 49074 Osnabrück
Ihr Auftrag vom 16.01.2026
Besichtigung 16.01.2026 um 10:30 Uhr
 49451 Holdorf

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.01.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	5.126,05 EUR	6.100,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	6.344,54 EUR	7.550,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 16.01.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.01.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.01.2026 um 10:30 Uhr durch [REDACTED] bei [REDACTED] 49451 Holdorf, im Beisein von [REDACTED]

Ohne Zerlegungsarbeiten konnte der Schadenumfang nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

[REDACTED]

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 195 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *gesamtes Fahrzeug 200µm*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Hallereintrag [REDACTED]
Kennzeichen [REDACTED]
Tag der Erstzulassung 15.10.2012
[REDACTED]

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 11 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	IX / 20
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / ABA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	████████████████████
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Phantom Black
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	92 kW / 1591 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 4
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	176.599

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 H	Nexen / N blue 4Season	A / O	5 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 H	Nexen / N blue 4Season	A / O	5 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 T	Continental / WinterContact TS 850	W / O	2 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Continental / WinterContact TS 850	W / O	2 mm

A/ Ganzjahres, W/ Winter, /O Original.

Ausstattung aus FIN-Abfrage:

ENGINE PACKAGE HIGH POWER ENG
 1
 INTAKE TYPE - SNORKEL TYPE
 INTAKE SOURCE - MHI(AIR TYPE)
 EMISSION REGULATION - EURO 5
 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3
 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D
 FUEL TANK-CAPACITY - 48 LITER
 AUTO FUEL CUT SYSTEM CRASH
 ENGINE CONTROL AIR THROTTLE
 BATTERY CAPACITY - 45AH (20HR)
 INTERIOR LAMP - AUTOCUT
 ALTERNATOR CAPACITY 12V 100A
 CLUTCH TYPE - HYDRAULIC
 AT KNOB LEATHER WRAPPED+CR COAT G
 SHIFT LOCK SYSTEM - MECHANICAL TYPE
 GATE TYPE
 AL WHEEL 6.0J x 16 A TYPE
 205 TIRE - 205/55 R16
 TIRE MATERIAL LRR
 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE
 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE (MINI)
 TIRE PRESSURE LABEL EUROPE
 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
 S/ABSORBER TYPE - GAS
 RR SUSP TYPE TORSION AXLE
 S/ABSORBER TYPE - MONOTUBE
 3-SPOKE - LEATHER

STEER G COLUMN MANUAL TILT & TELESCOPIC
DRIVER SIDE FULL
PASSENGER SIDE FULL
SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)
CURTAIN A/BAG
PASS S - A LANGUAGE
FR IMPACT SENSOR
PAB ON OFF SWITCH
MDPS
FR BRAKE DISC 15 INCH
RR BRAKE - DISC-14 INCH
ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
SINGLE BOOSTER 10 INCH
P BRAKE SYS LEVER TYPE CTR
P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC
MPI DOHC
CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
IMPACT SENS G AUTO DR UNLOCKG
FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC
TYPE - FOLDING
KEYLESS ENTRY-B/ALARM
DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE
FORMED TYPE STD
UPR TRIMFINISH'G-PLASTIC(PAINT)
MAP POCKET FINISH G W O T C PILE
ARM REST COVER G PVC
FR DR GLASS - TINTED
RR DR GLASS - PRIVACY
FINISH'G - BODY COLOR
POWER WINDOW(FR+RR)
TIME LAG POWER WINDOW
SW ILLUMINATION(DR)
SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER S)
AUTO DOWN - FR DR
N/PUNCH - STD
FR - PORTABLE
CIGAR LIGHTER W O ILLUM.
W O LOCK
GLOVE BOX FUNCTION - W/ ILLUM
GLOVE BOX COOLING
STD
POWER OUTLET
GRAIN METAL GRAIN
AMBIENT TEMP DISPLAY
DAY/NIGHT TYPE
MATERIAL - PVC
VANITY MIRROR - GLASS TYPE
MATERIAL - PVC
TICKET HOLDER
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
VANITY MIRROR GLASS TYPE
VANITY MIRROR COVER
ILLUMINATED
ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC
FR - 1 EA
RR - 2 EA

RR 1 EA
LUGGAGE SIDE - PLASTIC
RR PLASTIC
FLOOR - WALL PAPER
LUGGAGE NET HOOK
LUGGAGE NET
POWER OUTLET
LUGGAGE UNDER TRAY
LUGGAGE BOARD
DR SCUFF STD
COVER'G SHELF TRIM-WOOD STOCK+WALL PAPER
LUGGAGE EXTRA HOOK
W/S GLASS TYPE TINTED (W/O S BAND,SOL)
A TYPE NATURAL BLACK + EMBO
GRADE GLS
TOWING HOOK
TIE DOWN HOOK(LASHING)
SHIPPING HOOK
ID LABEL - GENERAL TYPE
VIN LABEL - VIN
TYPE - 2.5 MILE
COLOR - BODY COLOR
MUD GUARD FR
MUD GUARD FR-RR
MUD GUARD RR
BACK LITE GLASS TYPE PRIVACY
RR HEATED W TIMER
RR SPOILER W HMSL A TYPE
H.M.S.L - T/GATE OTR, (9872A1) RR WIPER SYSTEM - 1 SPEED
MLD'G - BODY COLOR
PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
COLOR - BODY COLOR
ELECTRIC FOLD G CONTROL
SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR)
FR QTR GLASS TYPE - TINTED
RR QTR GLASS TYPE PRIVACY
CONTROL - FIXED
CLOTH - CLOTH
HEAD REST UP DOWN
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
SLIDING
DOUBLE RECLIN'G
ADJUSTER - PUMP'G DEVICE
ACTIVE HEAD RESTRAINT
SEAT ARM REST
SEAT BACK POCKET
HEAD REST - UP/DOWN
HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
RR BAG HOOK
ACTIVE HEAD RESTRAINT
SLIDING
DOUBLE RECLIN'G
SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
DRIVER'S SIDE - ELR
PASSENGER'S SIDE - ELR
RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
PRE TENSIONER ELECTRICAL TYPE
SEAT BELT REMINDER
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE

FOR 3 PEOPLE 6:4 SPLIT FOLD G & DIVE
LH
RH
CTR
SLIDING LH
DOUBLE RECLIN G
HOLDER UPR ANCHOR
SLIDING RH
LWR ANCHOR
SIDE - ELR
CTR ELR
S BELT REMINDER
W O BOX
MFR - A TYPE
LEVELING DEVICE - MANUAL
CONVENTIONAL CLEAR
RR - CONVENTIONAL
SEPARATED - CLEAR LENS
RR COMBI LAMP - CLEAR
FR - W/O SUNGLASS
LUGGAGE LAMP
CTR - DELAY LAMP
CLUSTER TYPE - ANALOG
SPEEDOMETER
TACHOMETER
FUEL
TEMP - HIGH
TYPE - DIGITAL
RHEOSTAT
A/T POSITION INDICATOR
DIRECTION INDICATOR
OIL PRESSURE
BRAKE OIL
PARK'G BRAKE
DR AJAR - DR AJAR
BATTERY CHARGE
HIGH BEAM
LOW BEAM
LOW FUEL
RR FOG LAMP
TRUNK LID(T/GATE) OPEN
CHECK ENGINE
SEAT BELT
A.B.S
A BAG
CRUISE CONTROL
FR FOG LAMP
IMMOBILIZER
MDPS
ENG OIL LEVEL
SPEEDOMETER TYPE KMPH
TEMPERATURE UNIT - C
TAIL LIGHT
SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE
AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
BODY CONTROL MODULE BCM(ETACS)
IMMOBILIZER
RADIO+CD+MP3+RDS PA 710R
COMPONENT- 2 DIN
USB+AUX
ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL

SPEAKER LOCATION TWEETER - A FILLER
SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
SPEAKER LOCATION FR DR GENERAL
AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
SPEED LIMITER A TYPE
TYPE - INTERGRATED TYPE
DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
ELAPSE TIME(E/T)
INSTANT FUEL CONSUMPTION
O/SIDETEMPERATUREDISPLAY
DIGITALCLOCK
AUDIODISPLAY
SINGLE HORN
AUDIO REMO.
ACC REMO.
SPEED LIMITER REMO - LEVER TYPE
SEAT BELT
PARK'G BRAKE WARN'G
BLOWER - 4 SPEED FAN
FUNCTION AIR FILTER
ELEC TYPE - ROTARY TYPE
RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
FR COOLER - FULL AUTO A/CON
FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
BLADE TYPE HYBRID
NOZZLE - SPRAY WASHER
RR WIPER INTERMITTENT(NON VARIABLE)
4-speed A/T
NETHERLANDS
1600 CC - GAMMA> (6) DOHC - MPI> (1) GASOLINE - UNLEADED
BLACK
Electric Red
1300CC
Phantom Black
5-door wagon
TEMPERATE ZONE

A6 ab 01.2012
F2 Klimaautomatik
F6 Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glas)
F6 Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glas)
F8 Türgriffe lackiert
G2 Fensterheber Fahrerseite mit Impulsfunktion
G3 Fensterheber vorn/hinten elektrisch
G4 Türfernbedienung mit Schlüssel klappbar
G5 Keyless Entry
G6 Aussenspiegel lackiert in Wagenfarbe
G8 Aussenspiegel elektrisch verstellbar/heizbar
G9 Aussenspiegel mit integrierten Blinkleuchten
H1 Handschuhfach Kühlung
H5 Lautsprecher Hochtön an A-Säule
H7 Radiobedienung am Lenkrad
H8 USB/AUX-Anschluss
I2 Nebelscheinwerfer
I4 Fahrlichtschaltung automatisch
J1 Lederlenkrad-/Schaltknauf
J2 Sitzlehne mit Tasche
J8 Aktive Kopfstützen vorn
L1 Armlehne Fahrersitz
M5 Abgasnorm EURO 5
N2 1591ccm (1.6 Ltr) 92kW

P8 4-Gang Automatik
Q3 Lenkrad höhenverstellbar
Q6 Beifahrerairbag
Q9 Geschwindigkeitsregelanlage
R3 205/55 R 16 .. V
S5 6.0 J x 16 Alu
V4 Kopfairbag
V5 Seitenairbag
X1 Frontgrill Netzstruktur
X2 Heckspoiler
Z8 2-Schicht-Uni

Ausstattung

ABS mit EBV, Abbiegelicht statisch, Ablagen Hyundai iX20; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Dachkantenspoiler, Digitaluhr, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Felgen: Stahl (4) 6J x 15 mit Bereifung 195/65 R15, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheiben-Wisch-/Waschanlage, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Automatik-Getriebe, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Kindersicherung hinten, Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad und Schalt-/Automatikwählhebel mit Lederbezug, Lenksäule neigungs- und längsverstellbar, Leuchtweitenregulierung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, am Fahrerplatz, Mittelkonsole in Klavierlackdekor, Paket: Trend, Polster: Stoff, Radio: RDS-Radio mit CD-Player mit MP3-Wiedergabe, Räder: Notrad, Rückfahrwarnsystem, mit vier Sensoren, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Befestigungssystem hinten, Sitze: Rücksitzbank und-lehne, 60:40 geteilt und umklappbar, Steckdose, 12-Volt, Steckdose, 12-Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Traktionskontrolle, Verglasung getönt, Wegfahrsperr elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zubehörräder KBA: 47503

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte bei Kilometerstand 30.676. Nächste Wartung am 2018 bei Kilometerstand 82.600. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Lenkrad abgerieben, Minderwert, erneuern (Bild 10); Fahrersitzfläche verschlissen, erneuern; Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13); Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 12); Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 11); HU/AU, überfällig, durchführen; Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen (Bild 9).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.


Fehlende Teile

Zweitschlüssel

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Beauftragung

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorne rechts



Bild 6 : Diagonale hinten links



Bild 7 : Fondsitze



Bild 8 : Motorraum




Bild 9 : Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen
Zweitschlüssel



Bild 10 : Lenkrad abgerieben, Minderwert



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 12 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 13 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair