



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorne



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Innenraum hinten



Bild 7 : Kombiinstrument



Bild 8 : Bordmappe und Fahrzeugschlüssel



Bild 9 : Übersicht Laderaum



Bild 10 : Übersicht Motorraum



Bild 11 : Ansicht Unterboden



Bild 12 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 13 : Glanzgedrehte Felge vorn links zerkratzt



Bild 14 : Glanzgedrehte Felge vorn links zerkratzt



Bild 15 : Frontspoiler gebrochen



Bild 16 : Glanzgedrehte Felge vorn rechts zerkratzt



Bild 17 : Bremsen stark korrodiert



Bild 18 : Bremsen stark korrodiert



Bild 19 : Aggregateträger korrodiert



Bild 20 : Div. elektrische Fehlermeldung