

DEKRA Automobil GmbH, 49090 Osnabrück

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Klöcknerstrasse 33
D-49090 Osnabrück
Telefon (0541) 91219-0
Telefax (0541) 91219-14

Kontakt:
Mobil:
Fax direkt:
E-Mail:




Datum 19.11.2025

Gutachten

Betreff: Gutachten zur Wertermittlung

Aktenzeichen:



Fahrgestellnummer:



Auftrag erteilt am / wie: 03.11.2025 / schriftlich

Auftrag erteilt durch:



Besichtigungsort:



49565 Bramsche

Besichtigungsdatum: 12.11.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort / Vorgang	3
2	Sachverständige Feststellungen	3
2.1	Technische Daten	3
2.2	Fahrzeugzustand	6
3	Sachverständige Beurteilungen / Wertermittlung	6
4	Zusammenfassung	7
5	Schlusswort	7

1 Vorwort / Vorgang

Entsprechend der schriftlich vorliegenden Beauftragung vom 03.11.2025 wird im Nachfolgenden ein schriftliches Wertgutachten über einen Pkw, Volkswagen, ID Buzz, erstellt.

Dazu wurde das betreffende Fahrzeug am 03.11.2025 bei der [REDACTED] Bramsche besichtigt und fotografiert. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt und es konnte eine kurze Fahrprobe vom Abstellort auf dem Hof in die Werkstatt durchgeführt werden.

Für die Bearbeitung des Vorgangs standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

[REDACTED]

Weitere Unterlagen standen nicht zur Verfügung.

Die übrigen technischen Daten wurden dem Fahrzeug selbst entnommen.

2 Sachverständige Feststellungen

2.1 Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	ID Bus / ID Buzz
Aufbauart	VAN
HSN / TSN	0603 / CQY
Fahrzeugidentifizierungsnummer	WV2 [REDACTED]
zul. Gesamtmasse (kg)	2.930
Maße über alles (Länge / Breite / Höhe) (mm)	4.712 / 1.985 / 1.909

Radstand (mm)	2.989
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	grün / weiß
Lackierung	96, LB9A
Polster / Farbe	Stoff / grün
Energiequelle	Elektro
Motorart	Elektromotor
Leistung (kW)	70
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Kilometerstand abgelesen	438 (es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Kilometerstand entspricht)
Bereifung (mm)	vorne rechts 6,0 vorne links 6,0 hinten rechts 6,0 hinten links 6,0
Reifengröße	vorne: 235/50 R 20 104 T hinten: 265/45 R 20 108 T
Reifenfabrikat	Continental Eco Kontakt 6Q

Serienausstattung und Sonderausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Antennen-Diversity, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Außenspiegel elektr.verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Außenspiegel konvex, links und rechts, Außenspiegel schwarz lackiert und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Batterie 58 Ah, Bodenbelag: Teppich verstärkt, Bordwerkzeug, Bremsscheiben vorn (358 mm x 30 mm), DC / DC Wandler 3 kW, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Elektromotor 150 kW (EBCA), Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent (Front Assist) inkl. Fußgänger- und Fahrraderkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung,

Funkschlüssel (2), Fußraumbelichtung vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenausstattung: Bedienelemente, Lenkrad und Einfassung Instrumente schwarz, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED (Gepäckraum),

Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie/Aufbau: Bus, Klimaautomatik Climatronic (2-Zonen, Standklimatisierung), Kopf-Airbag-System hinten, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (16 A, Mode 3), Lautsprecher (9), Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Multifunktionskamera / Frontkamera, Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2989 mm, Radstand kurz, Reifenkontroll-Anzeige, Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose), Schriftzug / Plakette D-Säule, Seitenairbag, Kopfairbag und Center-Airbag vorn, Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X), Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer und Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank, geteilt/klappbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Stoßfänger in Wagenfarbe, Trommelbremsen hinten (280 mm x 52 mm), DEKRA-Nr: 0316 / 049767 / 2025 / B077298001153 vom 18.11.2025), Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung hinten abgedunkelt, Vorbereitung Onlinedienste We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus) und Online-Update-Fähigkeit, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wartung: Serviceanzeige alle 2 Jahre (fest) Elektrofahrzeug, Wegfahrsperre (elektronisch), Zul. Gesamtgewicht 3,00 t.

Sonderausstattung

Anhängerkupplung klappbar (elektr. Entriegelung), Ausstattungs-Paket: Design, Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close Plus, Ausstattungs-Paket: Infotainment Plus, Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus, Fahrassistenz-Paket Plus inkl. Umgebungsansicht und Rückfahrkamera, Fußmatten Fahrerhaus: Textil, Interieur-Paket Style (Lenkrad schwarz), LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 10x20 (Solna, schwarz glanzgedreht), Lackierung: 2-Farben-Lackierung uni / Metallic, Ladekabel mit Schukostecker (10 A, Mode 2), Steckdose 230V im Fahrerhaus,

Türverkleidung Fahrerhaus: Kunststoff mit Inserts, Armauflage Kunstleder.

2.2 Fahrzeugzustand

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein noch nicht zugelassenes Fahrzeug. Bezogen auf die lange Standzeit seit dem Baujahr des Fahrzeuges in 07.2023, weist das Fahrzeug einen üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Aufgrund der langen Standzeit war eine Wartung fällig und das Fahrzeug muss äußerlich aufbereitet werden.

Sonstige Schäden waren nicht festzustellen.

Es lagen zwei Fahrzeugschlüssel vor.


3 Sachverständige Beurteilungen / Wertermittlung

Für den oben genannten Pkw, VW ID Buzz, wurde eine umfangreiche Marktanalyse durchgeführt. Unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien, wie Fahrzeugart, Ausführung, Alter, Laufleistung, Erhaltungszustand, des vorhandenen Sonderzubehörs sowie aller sonstigen wertbildenden Faktoren ergibt sich ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 40.300,00

in Worten: Vierzigtausenddreihundert Euro

4 Zusammenfassung

Das hier behandelte Fahrzeug wurde zwecks Wertermittlung am 12.11.2025 bei der  49565 Bramsche besichtigt und fotografiert. Im Rahmen der Besichtigung konnte auch eine unterseitige Besichtigung auf einer Hebebühne durchgeführt werden.

Es wurde eine Wertermittlung unter Berücksichtigung aller wertrelevanten Kriterien durchgeführt. Danach ergibt sich für das betreffende Fahrzeug ein Marktwert (Einkaufswert am Markt) in Höhe von

(inkl. MwSt.) € 40.300,00

Auf die erstellte Lichtbildanlage wird hingewiesen.

5 Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Osnabrück, den 19.11.2025/Pr

Der Sachverständige

