



DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 09.02.2024

[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen [REDACTED] **FIN** WDB1714561F [REDACTED]

Auftraggeber [REDACTED]

Ihr Auftrag vom 11.01.2024, per e-Mail [REDACTED]

Besichtigung 23.01.2024 um 10:00 [REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.142,86 EUR	8.500,00 EUR

[REDACTED]

43

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 09.02.2024

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten [REDACTED] erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.01.2024 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] im Beisein von [REDACTED]

Die Bearbeitung verzögerte sich aus folgendem Grund: Die Begutachtung des gegenständlichen Fahrzeugs wurde mit dem Kriminalhauptkommissar aus zeitlichen Gründen auf den 23.01.2024 abgestimmt.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein, Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Der Einkaufswert entspricht dem Verkehrswert und ist gemäß § 9 Abs.2 BEWG (Bewertungsgesetz) ermittelt worden. Er entspricht damit dem Wert eines ordnungsgemäß verzollten Fahrzeuges. Ein Nachweis über die entrichtete Zollgebühr lag nicht vor

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	16.06.2004
Zul.Besch. Teil I/Fz-Schein vom	18.10.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 10 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	SLK-Klasse (171) / SLK 350
Aufbauart	Cabriolet
HSN / TSN	0999 / 273
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB1714561F [REDACTED]
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Rot
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	200 kW / 3498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	177.229

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 35 R 19 88 W	Atlas / Green 4S	A / O	7 mm
rechts	225 / 35 R 19 88 W	Atlas / Green 4S	A / O	7 mm
2 links	255 / 30 R 19 91 Y	Tristar / Allseason Power	A / O	7 mm
rechts	255 / 30 R 19 91 Y	Tristar / Allseason Power	A / O	7 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, AIRSCARF, Kopfraumheizung, Temperatur in 3 Stufen regulierbar, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Head/Thorax Sidebags, Armlehne klappbar vorn mit Fach, Ascher anstelle Ablagefach mit Klappe und Steckdose, Außenspiegel links und rechts beheizt, elektrisch einstellbar und in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Batterie mit größerer Kapazität, Bi-Xenonscheinwerfer mit Abbiegelicht, Blinkleuchten in den Außenspiegeln, Brems-Assistent-System (BAS), Cupholder, Drehzahlmesser, Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage (EDW), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe: Automatik 7-Gang, 7 G-TRONIC, Heizmatik mit Motorrestwärmeausnutzung, Infrarot-Fernbedienung für Variodach, Innenraum-Lichtpaket, Kleiderhülle (passend für Rückseite der Sitzlehnen), Klima: Klimatisierungsautomatik "THERMATIC", Kopfstützen verstellbar vorne (2), Lackierung: Metallic, Lenkrad: Lenkrad beheizt, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Nebelscheinwerfer, PARKTRONIC, Polster: Leder, Pompadourtaschen, Radio-Navigation: Audio 50 APS, Radio-Zubehör: Antenne auf hinterem Kotflügel, Radio-Zubehör: CD-Wechsler, Reifendichtmittel >>Tirefit<<, Reiserechner in Multifunktionsdisplay, Servolenkung, Sicherheitsgurte SLK-Klasse, Sitze: Kindersitzerkennung (AKSE), automatisch, Sitze: Sitzbelegungserkennung, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Sitzhöhenverstellung, Sitzheizung: Vordersitze, Telefon-Zubehör: Vorrüstung für Handy, Tempomat, Variodach, elektrohydraulisch bedienbar, Warnsummer für nicht ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung, Wartungsintervallanzeige "ASSYST", Wegfahrsperre, Windschott, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit automatischer Verriegelung (programmierbar), Überrollbügel

45

DEKRA-Nr. [REDACTED]

vom 09.02.2024

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft.

Das Fahrzeug wies, soweit erkennbar, alters- und laufeistungsbedingte Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen sowie Waschkratzern an Karosserie und Karosserieanbauteile auf. Weiterhin waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden.

Bei Erstellung des hier vorliegenden Zustandsberichtes lagen keine vollumfänglichen Unterlagen zur zweifelsfreien Identifikation der Ausstattungsumfänge des Fahrzeuges vor. Daher sind Differenzen zwischen beschriebener und tatsächlicher Ausstattung nicht ausgeschlossen.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.