

Kühn & Korfsmeier GbR, Westlandstr. 19, 31582 Nienburg

Herrn
Obergerichtsvollzieher Holger Dannenbring
Berliner Ring 98
31582 Nienburg

Nienburg, 09.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2602123

Wertanalyse / Kurzbewertung

Betreff: Wertanalyse / Kurzbewertung

Auft.-Datum:	26.02.2026	Auftraggeber:	Obergerichtsvollzieher Dannenbring
Bes.-Datum:	26.02.2026 11:00	Bes.-Ort:	NAD Autodienst in Nienburg GmbH
Besichtigt von:	Kfz-Sachverständiger Daniel Korfsmeier		Bergstr. 8 31582 Nienburg, Weser

Zusammenfassung der Wertanalyse

Pkw, Roadster
Ford, Streetka, Elegance

FIN: WF0LXXLURL3D

Amtl. Kennzeichen:

Marktwert

500,00 EUR

Besteuerung

Privatmarkt keine
Umsatzsteuer

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:			
Fahrzeugart:	Pkw		
Aufbau:	Roadster		
Fabrikat:	Ford		
Typ / Untertyp:	Streetka Elegance		
KBA-Nummer:	8566/529		
Fzg.Ident.-Nummer:	WF0LXXLURL3D		
Baujahr:	06.2003		
Erstzulassung:	02.06.2003		
Letzte Zulassung:	15.05.2025		
Motorart:	Otto		
Getriebe / Anzahl der Gänge:	Schaltgetriebe / 5		
Schadstoffklasse:	Euro 4		
Feinstaubplakette:	vorhanden (grün)		
Leistung in kw:	70		
Hubraum in ccm:	1599		
Anzahl der Türen:	2		
Maße über Alles in mm:	3650 / 1679 / 1342		
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1		
Anzahl der Plätze:	2		
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt		
Nächste HU:	05.2027		
Laufleistung in km abgelesen:	138501		
Laufleistung in km geschätzt:	138501		
Leermasse in kg:	1.136		
Gesamtmasse in kg:	1.285		
Bereifung:	v.l.	6,0 mm	195/45 R 16 84V
	verkehrssicher	Goodride	Ganzjahresreifen
	v.r.	5,0 mm	195/45 R 16 84V
	verkehrssicher	Goodride	Ganzjahresreifen
	h.l.	5,0 mm	195/45 R 16 84V
	verkehrssicher	Maxxis	Ganzjahresreifen
	h.r.	4,0 mm	195/45 R 16 84V
	verkehrssicher	Maxxis	Ganzjahresreifen
Farbe / Lackart:	silber / metallic		
Ausstattung:	Klimaanlage, ABS, Euro 4, LM-Felgen, Reifen: 195/45R16...V, Schaltgetriebe, Radio/CD, Elektrische Fensterheber.		

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Ist-Zustand:	Beule Tür vorne links Anrostung Tür vorne links Beule Seitenwand hinten rechts Felgen vorne/hinten eingekerbt/angestoßen Kratzer Stoßfänger hinten rechts Kratzer Motorhaube Reifen VA: DOT 0823 Reifen HA: DOT 3216
Notwendige Arbeiten:	Batterie defekt

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 26.02.2026 wurde eine Weranalyse zur Beweissicherung und Wert für das Fahrzeug bezogen auf den 26.02.2026 erstellt. Der Auftrag wurde persönlich erteilt vom Obergerichtsvollzieher Dannenbring.

Die Wertanalyse dient der Vorlage bei der Amtsgericht.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.02.2026, durch den Sachverständigen Daniel Korfsmeier.

Anwesenheit bei der Besichtigung

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs war der **Auftraggeber** nicht anwesend.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lagen der **Fahrzeugschein** und die **Zulassungsbescheinigung Teil I im Original** vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations- Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Übereinstimmung wurde festgestellt.

Fahrzeugwerte

Aus der dazu gehörigen Marktbeobachtung und unter Berücksichtigung aller Markt beeinflussende Faktoren ergeben sich folgende Werte:

Marktwert

EUR 500,00

Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Bereifung, der Hauptuntersuchung nach § 29 STVZO und der derzeitigen örtlichen Marktlage sowie der besonderen Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge auf die angegebenen Werte geschätzt.

„Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel überwiegend steuerneutral angeboten wird. Im Wert ist demnach der gesetzliche Mehrwertsteueranteil nicht enthalten.“

Der Auftraggeber wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

- Die Wertanalyse ist eine grobe äußere Inaugenscheinnahme durch das oben genannten Kfz-Sachverständigenbüro. Eine technische Untersuchung des Fahrzeuges erfolgt nicht, insbesondere erfolgt keine Probefahrt, Motorenprüfung oder Verifizierung der Fahrzeughistorie.
- Die Wertanalyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mängel, die bei einer detaillierten Fahrzeugüberprüfung möglicherweise erkennbar würden, können versteckt vorhanden sein.
- Eine detaillierte Fahrzeugüberprüfung kann zu einem anderen Wertergebnis führen.
- Neben der Wertanalyse gibt es auch die Möglichkeit eines vollständigen Bewertungsgutachtens, mit intensiver Untersuchungen und mehrseitiger, umfangreicher Dokumentation.

Die Wertanalyse basiert auf die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Angaben und Unterlagen. Sämtliche dem Auftraggeber bekannten Mängel an dem Fahrzeug sind dem Gutachter mitzuteilen.


Die Tatsachenfeststellung und abschließende verantwortliche Ausarbeitung der Wertanalyse erfolgte durch den unterzeichnenden Sachverständigen.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgte durch den Kfz- Sachverständigen Herrn Daniel Korfsmeier.

Der unterzeichnende Sachverständige hat die Feststellungen einer formalen und inhaltlichen Prüfung unterzogen.

Mit der Unterschrift wird die neutrale und unabhängige Erstellung der Wertanalyse versichert.

Nienburg, den 09.03.2026



Nienburg, 09.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2602123

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Nienburg, 09.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2602123

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Nienburg, 09.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2602123

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Nienburg, 09.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2602123

Bild Nr. 007





Bild Nr. 008



Nienburg, 09.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2602123

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Nienburg, 09.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2602123

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Nienburg, 09.03.2026

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2602123

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Seite 12 von 13

Bild Nr. 015

