

Kühn & Korfsmeier GbR, Westlandstr. 19, 31582 Nienburg

Herrn Obergerichtsvollzieher Holger Dannenbring Berliner Ring 98 31582 Nienburg

Nienburg, 19.03.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2403232

Wertanalyse / Kurzbewertung

Betreff: Wertanalyse / Kurzbewertung

01.03.2024

Schaden-Nr.: DR II 979/23

Obergerichtsvollzieher Holger Auftraggeber:

Danneberg

NAD Autodienst in Nienburg GmbH Bes.-Datum: 14.03.2024 09:45 Bes.-Ort:

Bergstr. 8

31582 Nienburg, Weser

Zusammenfassung deder Wertanalyse

PKW, Sport-Utility-Vehicle Volkswagen, Tiguan Allspace (BW2)(08.2017->2021) FIN: WVGZZZ5NZLM053726

Kfz-Sachverständiger

Daniel Korfsmeier

Marktwert ohne MwSt. Marktwert inkl. MwSt. Wiederbeschaffungswert

Auft.-Datum:

Besichtigt von:

22.423,60 EUR 22.975,00 EUR differenzbesteuert



Kühn & Korfsmeier GbR Westlandstr. 19 · 31582 Nienburg Tel. (0 50 21) 88 69 05 50 Fax (0 50 21) 88 69 05 55 Mobil (01 74) 162 26 22 Mobil (01 57) 518 52 72 4 info@kfz-sv-kuehn.de











Nr. KO2403232

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugart: Pkw

Aufbau: Sport-Utility-Vehicle

Fabrikat: Volkswagen

Typ / Untertyp: Tiguan Allspace (BW2)(08.2017->2021) Highline 4Motion

KBA-Nummer:

Fzg.ldent.-Nummer: WVGZZZ5NZLM053726

Baujahr: 10.2019 Erstzulassung: 16.01.2020 Letzte Zulassung: 17.11.2020

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel / Reihenmotor / 4

Getriebe / Anzahl der Gänge: automatic / 7 Schadstoffklasse: Euro 6d TEMP Feinstaubplakette: vorhanden (grün)

Leistung in kw: 140 Hubraum in ccm: 1968

Verbrauch: 6,9 ltr / 5,2 ltr / 5,8 ltr / 153 g/km

Anzahl der Türen:

Maße über Alles in mm: 4701 x 1839 x 1674

2787 Radstand: Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2/2 Anzahl der Plätze:

Anzahl der Vorbesitzer: unbekannt Laufleistung in km abgelesen: 52556 Laufleistung in km geschätzt: 52556

Leermasse in kg: 1.805 Gesamtmasse in kg: 2.400 Nutzlast in kg: 595

Bereifung: v.l. 6,0 mm 215/65R17 99 H

> Winterreifen verkehrssicher Pirelli

215/65R17 99 H 6,0 mm v.r.

Pirelli Winterreifen verkehrssicher

215/65R17 99 H h.r. 6.5 mm

Pirelli Winterreifen verkehrssicher

215/65R17 99 H h.l. 6,5 mm

verkehrssicher Pirelli Winterreifen

Allgemeinzustand: mäßig gepflegt Lackzustand: mäßig gepflegt Besichtigungszustand: unzerlegt

Farbe / Lackart: Platinum Grey Metallic / metallic

Kühn & Korfsmeier GbR Westlandstr. 19 · 31582 Nienburg Tel. (0 50 21) 88 69 05 50 Fax (0 50 21) 88 69 05 55 Mobil (01 74) 162 26 22 Mobil (01 57) 518 52 72 4 info@kfz-sv-kuehn.de





für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-

Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen

Von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kfz-Schäden und -Bewertung



Seite 2 von 14



Nr. KO2403232

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Ausstattung:

Chrom-Paket (1), Winter-Paket, Spiegel-Paket, Ausstattungs-Paket: Easy Open, Ambiente-Paket, Business-Paket, Aktive Frontklappe, Chromleisten an Seitenfenstern, Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel silber lackiert, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel asphärisch, links, Dachreling silber, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Leuchtweitenregelung automatisch, Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Nebelschlussleuchte, Heckleuchten LED, abgedunkelt, Kennzeichenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, Scheibenwischer mit Regensensor, Heckscheibenwischer, Wärmeschutzverglasung grün getönt, Frontscheibe Verbundglas getönt, Notrufsystem, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod), Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Chromeinfassung Lichtschalter, Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay), Einparkhilfe vorn und hinten, Anzeige für Waschwasserstand, Reifenkontroll-Anzeige, Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Ablagefach am Dachhimmel, Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar, Rücksitz geteilt / klappbar, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Kopfstützen hinten (3-fach), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Türgriffe innen Chrom matt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Türgriffe außen Wagenfarbe, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer, Fußraumbeleuchtung vorn, Leseleuchten vorn und hinten LED,

Von der IHK Hannover öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden



Bundesverband der freiberuflichen

und unabhängigen Sachverständigen

für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-







und -bewertungen




Nr. KÖ2403232

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, Gepäckraumbeleuchtung, Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel, Handschuhfach abschließbar und beleuchtet, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Wegfahrsperre (elektronisch), Doppeltonhorn, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Fußmatten Textil, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze), Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Verbandkasten und Warndreieck, Gepäckraumboden höhenverstellbar, Anti-Blockier-System (ABS), Bremsassistent, Parkbremse elektrisch, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Stop&Go-Funktion für Autom. Distanzregelung, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h), Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC). Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Differentialsperre (EDS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Start/Stop-Anlage, Rußpartikelfilter, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Karosserie: 5-türig, Antriebsart: Allradantrieb, Radstand 2787 mm, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI, Raucher-Paket, Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist) inkl. Parklenkassistent und Rückfahrkamera, Anhängerkupplung schwenkbar, Standheizung mit Standlüftung, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), LM-Felgen 8,5x19 (Sebring, grau), 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze), Business-Paket Premium mit

Seite 4 von 14







und unabhängigen Sachverständigen

für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-









Nr. KO2403232

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Navigation, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit

kabelloser Ladefunktion, Innenausstattung: Leder R-Line

Vienna (inkl. Sitzheizung vorn), R-Line-Paket,

Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich), Fahrassistenz-Paket Plus, Audio-Navigationssystem

Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3,

Festplattenspeicher, Bluetooth), Metallic-Lackierung

Ist-Zustand: Frontschaden unrepariert (Reparaturkosten ca. 9500 €)

Batterie defekt

Diverse Fehler in der elektrischen Anlage Service fällig (letzter Service 03.2022)

Notwendige Arbeiten: Frontschaden instandsetzen

Batterie ersetzen









Auftrag

Gemäß Auftrag vom 01.03.2024 wurde eine Weranalyse zur Beweissicherung und Wert für das Fahrzeug bezogen auf den 14.03.2024 erstellt. Der Auftrag wurde persönlich erteilt vom Obergerichtsvollzieher Holger Danneberg.

Die Wertanalyse dient der Vorlage beim Amtsgericht.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 14.03.2024, durch den Sachverständigen Daniel Korfsmeier.

Anwesenheit bei der Besichtigung

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs war der Fahrzeughalter anwesend.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der **Fahrzeugschein bzw.** die **Zulassungsbescheinigung Teil I im Kopie** vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations- Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Übereinstimmung wurde festgestellt.

Fahrzeugwerte

Aus der dazu gehörigen Marktbeobachtung und unter Berücksichtigung aller Markt beeinflussende Faktoren ergeben sich folgende Werte:

Marktwert EUR 22.975,00

Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Bereifung, der Hauptuntersuchung nach § 29 STVZO und der derzeitigen örtlichen Marktlage sowie der besonderen Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge auf die angegebenen Werte geschätzt.

"Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel überwiegend differenzbesteuert angeboten wird. Im Wert ist demnach ein Mehrwertsteueranteil von 2,4% enthalten."











Der Auftraggeber wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

- Die Wertanalyse ist eine grobe äußere Inaugenscheinnahme durch das oben genannten Kfz-Sachverständigenbüro. Eine technische Untersuchung des Fahrzeuges erfolgt nicht, insbesondere erfolgt keine Probefahrt, Motorenprüfung oder Verifizierung der Fahrzeughistorie.
- Die Wertanalyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mängel, die bei einer detaillierten Fahrzeugüberprüfung möglicherweise erkennbar würden, können versteckt vorhanden sein.
- Eine detaillierte Fahrzeugüberprüfung kann zu einem anderen Wertergebnis führen.
- Neben der Wertanalyse gibt es auch die Möglichkeit eines vollständigen Bewertungsgutachtens, mit intensiver Untersuchungen und mehrseitiger, umfangreicher Dokumentation.

Die Wertanalyse basiert auf die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Angaben und Unterlagen. Sämtliche dem Auftraggeber bekannten Mängel an dem Fahrzeug sind dem Gutachter mitzuteilen.

Die Tatsachenfeststellung und abschließende verantwortliche Ausarbeitung der Wertanalyse erfolgte durch den unterzeichnenden Sachverständigen.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgte durch den Kfz- Sachverständigen Herrn Daniel Korfsmeier.

Der unterzeichnende Sachverständige hat die Feststellungen einer formalen und inhaltlichen Prüfung unterzogen.

Mit der Unterschrift wird die neutrale und unabhängige Erstellung der Wertanalyse versichert.

Nienburg, den 19.03.2024



Von der IHK Hannover öffentlich bestellter und vereidigter

Von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kfz-Schäden und -Bewertung Classic Data

Seite 7 von 14

Sachverständiger für



Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Kühn & Korfsmeler GbR Westlandstr. 19 · 31582 Nienburg Tel. (0 50 21) 88 69 05 50 Fax (0 50 21) 88 69 05 55 Mobil (01 74) 162 26 22 Mobil (01 57) 518 52 72 4 info@kfz-sv-kuehn.de





Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-



Von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kfz-Schäden und -Bewertung








Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Kühn & Korfsmeler GbR Westlandstr. 19 · 31582 Nienburg Tel. (0 50 21) 88 69 05 50 Fax (0 50 21) 88 69 05 55 Mobil (01 74) 162 26 22 Mobil (01 57) 518 52 72 4 info@kfz-sv-kuehn.de





Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-



Von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kfz-Schäden und -Bewertung Seite 9 von 14





Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Kühn & Korfsmeler GbR Westlandstr. 19 · 31582 Nienburg Tel. (0 50 21) 88 69 05 50 Fax (0 50 21) 88 69 05 55 Mobil (01 74) 162 26 22 Mobil (01 57) 518 52 72 4 info@kfz-sv-kuehn.de





Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-



Von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kfz-Schäden und -Bewertung

Seite 10 von 14





Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Kühn & Korfsmeler GbR Westlandstr. 19 · 31582 Nienburg Tel. (0 50 21) 88 69 05 50 Fax (0 50 21) 88 69 05 55 Mobil (01 74) 162 26 22 Mobil (01 57) 518 52 72 4 info@kfz-sv-kuehn.de





Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-



Von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kfz-Schäden und -Bewertung

Seite 11 von 14





Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Kühn & Korfsmeler GbR Westlandstr. 19 · 31582 Nienburg Tel. (0 50 21) 88 69 05 50 Fax (0 50 21) 88 69 05 55 Mobil (01 74) 162 26 22 Mobil (01 57) 518 52 72 4 info@kfz-sv-kuehn.de





Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-



Von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kfz-Schäden und -Bewertung

Seite 12 von 14





Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Kühn & Korfsmeler GbR
Westlandstr. 19 · 31582 Nienburg
Tel. (0 50 21) 88 69 05 50
Fax (0 50 21) 88 69 05 55
Mobil (01 74) 162 26 22
Mobil (01 57) 518 52 72 4
info@kfz-sv-kuehn.de





Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-



Von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kfz-Schäden und -Bewertung

Seite 13 von 14





Bild Nr. 013







Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-



für Kfz-Schäden und -Bewertung



Classic Data

Bewertungspartner

Von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert)